

Nr zlecenia: 62/05/09/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 05.09.2025

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	ZACPJFEW7PPS76737
Marka:	JEEP	Nr rejestracyjny:	BI702HV
Model pojazdu:	Compass 1.3 Plug-in Hybrid MR`21 E6d-F	Nr Info-Ekspert:	316-00830
Wersja:	S	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **153 600 PLN**

Wskazanie drogomierza	19814 km
Data pierwszej rejestracji	15.02.2024
Data ważności badania technicznego	15.02.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2400 kg*
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1332 ccm / 132kW (179KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	176kW (239KM) / 44kW (60KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół, hamulce tarczowe 4 kół	49	Pokrywa wlewu paliwa blokowana elektrycznie
2	Asystent pasa ruchu	50	Przewód do ładowania Mode 2

3	Asystent prędkości inteligentny	51	Radio cyfrowe
4	Asystent ruszania pod górę (HSA)	52	Reflektory przednie LED High
5	Autoalarm	53	Reflektory wyłączane z opóźnieniem programowanym
6	Centrum informacyjne pojazdu	54	Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
7	Czujnik obecności pasażera przód/tył	55	Relingi dachowe czarne
8	Dach w kolorze nadwozia	56	Schówek na rękawiczki podświetlany
9	Drzwi tyłu nadwozia unoszone elektrycznie bezdotykowo	57	Sterowanie systemem audio w kierownicy
10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	58	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop
11	Emblemat 4xe	59	System kontroli ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
12	Emblemat Compass	60	System kontroli trakcji dla całego zakresu prędkości
13	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	61	System kontroli zjazdu HDC
14	Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach	62	System mocowania fotelików dziecięcych Latch
15	Funkcja "audio streaming Bluetooth"	63	System monitorujący zmęczenie kierowcy
16	Głośniki 6 szt.	64	System Mopar Connect
17	Gniazdo 12V	65	System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
18	Hamulec postojowy elektroniczny	66	System osuszania hamulców
19	Informacja o ruchu drogowym	67	System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
20	Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów	68	System rozpoznawania znaków drogowych
21	Kamera cofania	69	System Select-Terrain z trybem Sport
22	Kierownica pokryta skórą Techno	70	System Smart Beam automatyczne sterowanie światłami drogowymi
23	Kieszenie w oparciach foteli przednich	71	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
24	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	72	Szyby tylne ciemne
25	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa z możliwością zdalnego planowania temperatury w kabinie	73	Światła do jazdy dziennej LED
26	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	74	Światła p/mgienne LED
27	Kurtyny powietrzne boczne	75	Światła p/mgienne tylne
28	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	76	Światła tylne LED
29	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	77	Światła włączane automatycznie
30	Lusterka zewnętrzne składane automatycznie	78	Tapicerka skórzana
31	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	79	Tarcze kół aluminiowe 19" opony 235/45 (klasa B)
32	Lusterka zewnętrzne w kolorze Gloss Black	80	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
33	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	81	Tylne nawiewy wentylacyjne
34	Lusterko kierowcy zewnętrzne asferyczne	82	Uchwyt na przednią tablicę rejestracyjną
35	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	83	Uchwyty do mocowania bagażu
36	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	84	Wejście podświetlane
37	Maty podłogowe przednie i tylne	85	Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne
38	Ochrona rozładowania akumulatora	86	Wlew paliwa bezkorkowy
39	Organizer do bagażnika	87	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
40	Ośłona akumulatora	88	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
41	Ośłona chłodnicy w kolorze Gloss Black z obwódkami w kolorze Neutral Gray	89	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
42	Ośłona podwozia	90	Wykładzina bagażnika
43	Ośłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	91	Wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" kolorowy
44	Oświetlenie bagażnika	92	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
45	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla środkowego pasażera z tyłu	93	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
46	Podłokietnik przedni przesuwany ze	94	Złącze "USB"

- schowkiem
- 47 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia 95 Złącze USB typ A i C w drugim rzędzie
- 48 Poduszki powietrzne boczne przednie

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (w 2 płaszczyznach)
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach
- 2 Pakiet Infotainment
 - System nawigacji satelitarnej
 - System Bluetooth
 - System multimedialny uconnect
 - Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
 - Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
 - Wyświetlacz dotykowy 10,1"
 - Informacje o ruchu drogowym
- 3 System multimedialny Uconnect 10.1 NAV
 - System nawigacji satelitarnej
 - System Bluetooth
 - System multimedialny uconnect
 - Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
 - Wyświetlacz dotykowy 10,1"
- 4 System stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganie hamowania awaryjnego BAS
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System wspomaganie nagłego hamowania BAS
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier Black czarny
- 2 Pakiet skórzany z wentylacją (Nowy) (dopłata)
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 4 płaszczyznach
 - Tapicerka skórzana
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 4 płaszczyznach
- 3 Pakiet Technology & Convenience (wymaga SJA) (dopłata)
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - Kamera 360°
 - System monitorowania martwego pola w lusterkach
 - Asystent parkowania równoległego
 - System monitorowania otoczenia podczas wyjazdu tyłem
 - Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
 - Asystent parkowania prostopadłego
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym
 - Głośniki 9 szt. Alpine

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 235/45 R19 99H EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	6,5
Przednie prawe:	*GOODYEAR 235/45 R19 99H EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	6,5
Tylne lewe:	*GOODYEAR 235/45 R19 99H EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	6,0
Tylne prawe:	*GOODYEAR 235/45 R19 99H EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (28 mies.)		137 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	8 438 PLN <i>po korekcie:</i>	145 438 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	9 242 PLN <i>po korekcie:</i>	154 680 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 679 PLN <i>po korekcie:</i>	156 359 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 563 PLN	
Weryfikacja serwisowa	- 800 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 2 363 PLN <i>po korektach:</i>	153 996 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 436 PLN <i>po korekcie:</i>	153 560 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		153 600 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk

Wycena wykonana: Adam Regulski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc wrzesień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

153600 PLN

(słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 28721,95 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	120	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Akumulator rozładowany / uszkodzony.

Komunikaty na zestawie wskaźników: żółta kontrolka check engine.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	ŻÓŁTA KONTROLKA CHECK ENGINE
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Akumulator rozładowany, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania.

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 2szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu