

Nr zlecenia: 08/01/10/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/10/01

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	VR7ARHPY2RL010641
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	NO974AX
Model pojazdu:	C5 Aircross 1.2 mHEV MR`22 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	008-04976
Wersja:	Max	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	35317 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/05/31		
Data ważności badania technicznego	2027/05/31		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2050 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 100kW (136KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym		

Wartość pojazdu brutto (zakup)

100 700 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Alarm ryzyka kolizji FCW
- 3 Blokada szyb sterowana elektrycznie (zab. otwarcia przez dzieci)
- 4 Coffee brake Alert
- 5 Dach w kolorze czarnym
- 6 Dodatki kolorystyczne Dark Chrome
- 7 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 8 Fotele Advanced Generation 2
- 9 Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach
- 10 Fotele w II rzędzie 3 niezależne z regulacją wzdłużną i oparcia
- 11 Funkcja audio streaming
- 12 Gniazdo 12V w bagażniku
- 13 Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- 14 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 15 Komputer pokładowy
- 16 Kurtyny powietrzne boczne
- 17 Lakier "Blanc Banquise"
- 18 Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym błyszczące
- 19 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 20 Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera
- 21 Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu
- 22 Nakładki na progi drzwi z tworzywa
- 23 Nakładki nadkoli czarne
- 24 Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekolorem korystycznym
- 25 Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom
- 26 Osłona chłodnicy czarna, błyszcząca
- 27 Osłona chłodnicy w części dolnej lakierowana na srebrno
- 28 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
- 29 Oświetlenie przestrzeni na nogi LED z przodu
- 30 Oświetlenie wnętrza LED
- 31 Podłokietnik centralny przedni z pokryciem TEP i z chłodzonym schowkiem, fioletowy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 32 Podświetlenie LED uchwytu na kubki
- 33 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 34 Podwójny dekor atrapy wydechu matowe, z połyskiem
- 35 Reflektory Eco LED -klosze (Glossy Black)
- 36 Relingi dachowe wzdłużne czarne z matowymi elementami dekoracyjnymi
- 37 Schowek podświetlany
- 38 Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny
- 39 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania ADML
- 40 System monitorowania ograniczeń prędkości (SL/ISA)
- 41 System rozdzielania siły hamowania REF
- 42 System wspomagania nagłego hamowania AFU
- 43 System zapobiegania opuszczenia pasa ruchu aktywny LKA
- 44 Szyba przednia z folią akustyczną
- 45 Szyby tylne przyciemniane
- 46 Światła do jazdy dziennej LED
- 47 Światła tylne LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej
- 48 Tapicerka materiałowa Metropolitan Gray
- 49 Tarcze kół aluminiowe 18 Pulsar diamentowy szlif, opony 225/55
- 50 Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
- 51 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
- 52 Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości, czarne stelaże
- 53 Zamek centralny
- 54 Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem
- 55 Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions(PHC)TM
- 56 Zderzaki w kolorze nadwozia
- 57 Zegary cyfrowe z wyświetlaczem 12"
- 58 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- 59 Zestaw naprawczy opon z kompresorem
- 60 Złącze USB w konsoli centralnej
- 61 Złącze USB z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Citroën Connect BOX (BTA)
Połączenie z assistance z lokalizacją
Połączenie alarmowe z lokalizacją
- 2 Czujnik zmierzchu światła i czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Czujnik deszczu
- 3 Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa z filtrem zapachów (RFTA)
Nawiew powietrza na siedzenia tylne

- Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym
- 4 Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED, składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Czujnik martwego pola lusterek
 - Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
 - Czujnik temperatury zewnętrznej
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym LED
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- 5 Pakiet Drive Assist (skrzynia A)
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Tempomat aktywny ACC
 - Czujnik martwego pola SAM
 - System automatycznej zmiany świateł: drogowe/mijania HBA
 - Kamera monitorująca kierowcę
- 6 Pakiet VisioPark 1
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 8 Radio Color Connect (RCC A2):
 - Głośniki 6 szt.
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Wyświetlacz 8" dotykowy
 - Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
 - Tuner podwójny AM/FM
- 9 System ESP + ASR
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 11 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 12 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier "Blanc Nacre" (dopłata)
- 2 Pakiet Black (dopłata)
 - Tarcze kół aluminiowe 19" Full Black ART, opony 205/55
 - Dodatki kolorystyczne- Glossy Black
 - Relingi dachowe wzdłużne czarne z matowymi elementami dekoracyjnymi
- 3 Tapicerka Urban Black, Alcantara/skóra syntetyczna
 - Dywaniki Mistral Stripe
 - Fotele przednie podgrzewane-3stopnie regulacji

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 205/55 R19 97V PRIMACY 3 TL	5,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 205/55 R19 97V PRIMACY 3 TL	5,0
Tylne lewe:	PIRELLI 205/55 R19 97H XL SOTTO ZERO 3 TL	4,0
Tylne prawe:	PIRELLI 205/55 R19 97H XL SOTTO ZERO 3 TL	4,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ			
WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (17 mies.)			105 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	4 015 PLN	po korekcie:	109 015 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 217 PLN	po korekcie:	104 798 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 143 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 143 PLN	po korektach:	101 655 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 940 PLN	po korekcie:	100 715 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			100 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Marek Safiańczuk

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl - bez uwag

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

100700 PLN

(słownie: sto tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 18830,08 PLN

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej	listwa zarysowana	
2	Drzwi boczne tylne	P		listwa zarysowana	
3	Błotnik tylny	P		listwa zarysowana	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-110	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Drzwi przednie	L	90-110	
5	Drzwi tylne	L	90-110	
6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	90-110	
8	Drzwi przednie	P	90-110	
9	Drzwi tylne	P	90-110	
10	Błotnik tylny	P	90-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
9	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
10	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
11	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu