

Nr zlecenia: 04/22/10/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/10/22

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VR3UDYHZSNJ593437
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WE6E520
Model pojazdu:	2008 II HDI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04125
Wersja:	Allure S&S EAT	Rok produkcji:	2022

Wartość pojazdu brutto (zakup)

67 200 PLN

Wskazanie drogomierza	40880 km
Data pierwszej rejestracji	2022/05/30
Data ważności badania technicznego	2025/05/29
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całkow.	1770 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujnik deszczu	24	Podłoga bagażnika z regulacją wysokości
2	Czujnik zmierzchu	25	Podsufitka w kolorze szarym
3	Czujniki parkowania - tył	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Deska rozdzielcza z konsolą i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon	27	Reflektory Eco LED
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Relingi dachowe w kolorze czarnym,

6	Fotel pasażera z regulacją wysokości	29	lakierowane
7	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	30	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
8	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist	31	System automatycznego ryglowania zamków
9	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	32	System kontroli ciśnienia w oponach
10	Kolumna kierownicy regulowana	33	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości rozszerzony ETSR
11	Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem	34	Szyba przednia akustyczna
12	Kurtyny powietrzne boczne	35	Szyba przednia barwiona
13	Lakier metalizowany pomarańczowy Fusion	36	Szyby tylne barwione
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	37	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	38	Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED
16	Lusterko wewnętrzne elektrofotochromatyczne	39	Światła tylne LED
17	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	40	Tapicerka Traxx/Vert Mint
18	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	41	Tarcze kół aluminiowe 17" SALAMANCA
19	Oświetlenie bagażnika	42	Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
20	Oświetlenie wnętrza podstawowe LED	43	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
21	Pakiet Peugeot i-Cockpit - wyświetlacz TFT 3,5" między zegarami	44	Zagłówki siedzeń z regulacją kąta pochylenia
22	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	46	Zestaw naprawczy opon
			Złącze USB x 2 dla 2 rzędu siedzeń

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Klimatyzacja automatyczna
 - Filtr p/pyłkowy
 - Klimatyzacja automatyczna
 - Schówek chłodzony
- 2 Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem
 - Złącze USB 2 szt.
 - Selektor trybów jazdy
- 3 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 4 Multimedialny Ekran Dotykowy 7"
 - System Bluetooth
 - System Mirror Screen
 - Złącze USB w konsoli centralnej
 - Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt
- 5 Pakiet Safety
 - System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
 - System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
 - System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
 - System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
 - System Active Safety Brake (V-AEBS2)
 - Kamera monitorująca kierowcę
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 7 System ESP + ASR
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 8 System hamowania ABS+EBFD+EBA
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System wspomagania nagłego hamowania EBA
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 10 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier Biały Banquise (dopłata)
2	Pakiet VisioPark 1 (dopłata)
	Czujniki parkowania - tył
	Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H VECTOR 4 SEASONS	6,0
Przednie prawe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H VECTOR 4 SEASONS	6,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H VECTOR 4 SEASONS	7,0
Tylne prawe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H VECTOR 4 SEASONS	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (41 mies.)		69 500 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	594 PLN po korekcie:	70 094 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 247 PLN po korekcie:	71 341 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Aktualność badań technicznych	- 713 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 567 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 4 280 PLN po korektach:	67 061 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	98 PLN po korekcie:	67 159 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		67 200 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

67200 PLN

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 12565,85 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia, zarysowania		
2	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia, zarysowania	Zarysowana listwa	
3	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej	Zarysowana listwa	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Próg	L	80	
5	Drzwi przednie	L	120	
6	Drzwi tylne	L	110	
7	Błotnik tylny	L	110	
8	Błotnik przedni	P	110	
9	Próg	P	70	

10	Drzwi przednie	P	110	
11	Drzwi tylne	P	100	
12	Błotnik tylny	P	110	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, pęknięcie		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu