

Nr zlecenia: 03/22/10/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/10/22

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR7BAHNSBPE079580
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	KK4245G
Model pojazdu:	C4 1.2 PureTech MR`20 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	008-04529
Wersja:	Shine EAT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup)

85 100 PLN

Wskazanie drogomierza	27697 km
Data pierwszej rejestracji	2024/02/29
Data ważności badania technicznego	2027/02/28
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1735 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
2	Asystent świateł drogowych High Beam Assist	30	Podświetlenie kieszeni drzwi przednich
3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	31	Podświetlenie pod drzwiami z przodu
4	Bluetooth	32	Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu LED

5	Centralna część zderzaka tylnego lakierowana w kolorze nadwozia	33	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Czujnik deszczu	34	Poduszka powietrzna pasażera
7	Deska rozdzielcza - pokrycie z logo Citroen z ramkami nawiewów Chrome	35	Poduszki powietrzne boczne przednie
8	Deska rozdzielcza cyfrowa na ekranie 5,5 TFT z "ambi-light"	36	Ramki reflektorów p/mgielnych lakierowane srebrne Glossy Silver
9	Elektroniczny rozdział siły hamowania REF	37	Ramki szyb chromowane
10	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	38	Reflektory Eco LED mijania/drogowe
11	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową	39	System Audio podwyższonej jakości z 6 głośnikami
12	Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach	40	System kontroli martwego pola
13	Gniazdo 12V + 1xUSB typ C +1x ISB A(przód)+ 1xUSB typ A(tył).	41	System stabilizacji toru jazdy
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny	42	System wspomagania ruszania na wzniesieniu
15	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą i chromowanymi dekorami	43	Szyby tylne przyciemniane
16	Kieszenie w oparciach foteli przednich	44	Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V
17	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Tapicerka Metropolitan Grey - Tkanina ekekt czarnej skóry/szara
18	Kontrola trakcji	46	Tarcze kół aluminiowe 18" AEROBLADE DARK
19	Kurtyny powietrzne boczne	47	Tempomat z regulacją prędkości (programowalny)
20	Lakier Blanc Banquise	48	Tuner DAB
21	Lampy tylne LED 3D	49	Wskaźnik zmiany biegu
22	Listwy chromowane pod linią szyb bocznych	50	Wspomaganie układu kierowniczego + kolumna kierownicy regulowana
23	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	51	Wsporniki do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	52	Wyświetlacz Head-Up
25	Obudowy lusterek bocznych Noir Obsidien	53	Zabezpieczenie drzwi przesuwanych przed otwarciem od wewnątrz
26	Oparcie siedzeń tylnych dzielone z otworem na narty i podłokietników	54	Zamek centralny z blokadą sterowany pilotem
27	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi LED	55	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions
28	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	56	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Ekran dotykowy kolorowy 10" Nawigacja On-Line, Mirros screen, My Citroen Assist
Antena radiowa "płetwa rekina"
- Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa + nawiewy na tył
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- Pakiet Bezpieczeństwa III
System monitorowania martwego pola w lusterkach BSD
System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop (ACC Stop)
System Active Safety Brake AEBS3
Asystent pasa ruchu LKA
System monitorowania ograniczeń prędkości rozszerzony (ETSR)
Asystent światła drogowych HBA
System ICB
System VAEB
System SL/CC
Kamera monitorująca kierowcę
- Pakiet Visio Park 2
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Kamera cofania 180°
Flank Guard
- Reflektory p/mgielne przednie LED z doświetlaniem łuków

- System doświetlania zakrętów
- Światła p/mgielne przednie LED
- 7 System bezkluczykowego dostępu do auta ADML
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Lakier Gris Platynium (dopłata)
- 2 Pakiet City Park 2 - parkowanie autmatyczne (dopłata)
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- System kamer 360°
- Flank Guard
- 3 Podgrzewane fotele przednie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 195/60 R18 96H XL E PRIMACY TL	6,0
Przednie prawe:	MICHELIN 195/60 R18 96H XL E PRIMACY TL	5,5
Tylne lewe:	MICHELIN 195/60 R18 96H XL E PRIMACY TL	6,0
Tylne prawe:	MICHELIN 195/60 R18 96H XL E PRIMACY TL	5,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (29 mies.)		79 400 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	6 975 PLN po korekcie:	86 375 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 509 PLN po korekcie:	88 884 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 363 PLN po korekcie:	88 521 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 655 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 2 655 PLN po korektach:	85 866 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 726 PLN po korekcie:	85 140 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		85 100 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

85100 PLN

(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 15913,01 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Próg	L	70	
5	Drzwi przednie	L	100	
6	Drzwi tylne	L	110	
7	Błotnik tylny	L	120	

8	Błotnik przedni	P	100	
9	Próg	P	80	
10	Drzwi przednie	P	110	
11	Drzwi tylne	P	110	
12	Błotnik tylny	P	100	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu