

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-494/2025_BI354HC

Numer szkody / sprawy SM-494/2025_BI354HC
Nr kalkulacji 8887

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0146192

Numer rejestracyjny: BI354HC
Numer nadwozia: VXXKUSHNSSMW049934
Marka: OPEL
Model: Mokka 20-24
Typ: Mokka 1.2 T Elegance S&S aut
Data pierwszej rejestracji: 23.08.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8769
Data wyceny: 28.10.2025
Wycena na dzień: 28.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8887**
 Data wyceny **28.10.2025**
 Wycena na dzień **28.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-494/2025_BI354HC

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0146192 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN BI354HC / VXXKUSHNSSMW049934
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.08.2021 / 50
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 129 994 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 70 400 / 59 594
 Lakier zielony metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka OPEL
 Model Mokka 20-24
 Typ Mokka 1.2 T Elegance S&S aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.10.2020 - 31.12.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1199
 Moc kW / KM 96 / 130
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Automatyczny włącznik świateł drogowych
- Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dodatkowe oświetlenie nastrojowe wnętrza LED
- Felgi aluminiowe 17, srebrno-czarne, z ogumieniem 215/60
- Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokość, pochylenia oparcia)
- Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokość, pochylenia oparcia)
- Gniazdo ładowania USB pod podłokietnikiem
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
- Interfejs Bluetooth
- Kamera cofania - panoramiczna 180 stopni
- Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40
- Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania
- Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa
- Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
- Lakier metaliczny, zielona Mamba
- Lampy tylne LED
- Listwa boczna w linii dachu, czerwona lub czarna
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Lusterko wsteczne światłoczułe
- Manetki zmiany biegów na kierownicy
- Mocowanie ISOFIX w oparciach tylnych zewnętrznych siedzeń
- Podsufitka w kolorze szarym
- Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach
- Reflektory przeciwmgielne w technologii LED
- Reflektory przednie LED
- Spoiler dachowy lakierowany na czarno
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System Multimedia, USB, funkcja projekcji telefonu (Apple CarPlay, Android Auto)
- System przypominania o zapięciu pasów, przód oraz tył
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System wykrywania pieszych
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa łączona ze skórą syntetyczną Dark Cinder
- Tempomat
- Tuner radia cyfrowego DAB
- Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control
- Układ utrzymania na pasie ruchu
- Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
- Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji
- Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, kolorowy 7"
- Wyświetlacz kolorowy, dotykowy, 7-calowy
- Zestaw 6 głośników
- Zestaw naprawczy do opon z kompresorem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Fotele przednie ogrzewane (V) PLN
- Pakiet Parkuj i Jedź (V) PLN
 - Czujnik odległości przy parkowaniu - przód
 - Czujniki odległości przy parkowaniu - z boku pojazdu
 - Lusterka boczne składane elektrycznie
 - Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek
- System Opel Connect (V) PLN
- Szyby tylne przyciemniane (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-8%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 215/60R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 215/60R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 215/60R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 215/60R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru zielonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – wgnieciony punktowo,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – wgniecione punktowo, zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak tylny – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obicie tapicerskie słupka tylnego prawego – porwana.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- osłona czujnika deszczu.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









VXKUSHNSS
MW049934

PSA AUTOMOBILES SA
e2*2007/46*0639
VXKUSHNSSMW049934


1740 KG

2940 KG

1 — 980 KG

2 — 960 KG

2-10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
OPEL




200609008























































































z siedzibą w (5423)

rze
onowego w
1 HRB 89558 o
679 600 EUR
siedzibą w
Włoska 5,
rze
ego Rejestru
i przez Sąd
Zawy, Wydział
ego Rejestru
n KRS
-015-13-65, o
366 000 PLN

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu: Mokka

Numer identyfikacyjny pojazdu: VXKUSHNSSM W 048934

Nazwisko / numer Klienta: Budnot

Numer rejestracyjny: WP4660P

Miejsowość, data wydania pojazdu: Włoch, 28.08.2021r.

Data pierwszej rejestracji: 28.08.2021r.

Podpis i pieczęć Sprzedawcy (Autoryzowany Dealer marki Opel)

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanym Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasieg geograficzny gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

28.08.2021r.
Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer Klienta: ING Leix

Numer rejestracyjny: _____

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer Klienta: _____

Numer rejestracyjny: _____

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer Klienta: _____

Numer rejestracyjny: _____

DEL MOKKA
Instrukcja obsługi

Międzynarodowy
certyfikat
gwarancyjny

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu

Mokka

Numer identyfikacyjny pojazdu

VXKUSHNSSMW048934

Nazwisko / numer Klienta

Burdnot

Numer rejestracyjny

WP4660P

Miejscowość, data wydania pojazdu

Pioch, 28.08.2021r.

Data pierwszej rejestracji

28.08.2021r.

Podpis i pieczęć Sprzedawcy
(Autoryzowany Dealer marki Opel)

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięgu geograficznego gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

28.08.2021r.
Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

ING Leosz

Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Dane pojazdu /
Przegląd
przedprzedażnyPrzegląd przedprzedażny
i dostawa pojazdu

W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

Dane pojazdu

Model

Mokka

Numer identyfikacyjny pojazdu

VXKUSHNSSMW048934

Typ silnika, numer silnika

1021AF0136381

Skrzynia biegów

Automatyczna

Kod koloru lakieru

661

Kod wykonczenia wnętrza

IAWD

Numer kluczyka

2x

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel,
który dostarczył pojazd

Burdnot Auto

Adres

Bielhwa 55

Miejscowość, data

Pioch 28.08.21r.

Dane rejestrowe

Burdnot Auto

Podpis i pieczęć

NIP: 743-220-06-000 REGON: 141111111

Potwierdź
czynność
serwisową

Wykonanie czynności jest dokumentowane na stronach Książki.

Obsługę okresową przeprowadzać, gdy pojawi się oświadczenie przed upływem międzyprzeglądu w Instrukcji obsługi.

Dopuszczalne lepkości oleju są w Instrukcji obsługi.

W przypadku po benzynowym w zatankowany z





