

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-496/2025_WH0643C

Numer szkody / sprawy SM-496/2025_WH0643C
Nr kalkulacji 8889

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0133115

Numer rejestracyjny: WH0643C
Numer nadwozia: TMBEP6NJ3MZ064511
Marka: SKODA
Model: Fabia III Hatchback 18-21
Typ: Fabia 1.0 TSI Ambition
Data pierwszej rejestracji: 25.03.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8771
Data wyceny: 28.10.2025
Wycena na dzień: 28.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8889**
 Data wyceny **28.10.2025**
 Wycena na dzień **28.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-496/2025_WH0643C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0133115 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH0643C / TMBEP6NJ3MZ064511
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 25.03.2021 / 55
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 139 286 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 62 900 / 76 386
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Fabia III Hatchback 18-21
 Typ Fabia 1.0 TSI Ambition
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2018 - 31.07.2021
 Pojemność silnika (ccm) 999
 Moc kW / KM 70 / 95
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Wartość instalacji gazowej	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + EBV + TPM
- ACS - system pokolizyjny
- Bluetooth
- DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
- Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu
- Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 z osłonami DENTRO z ogumieniem 185/60
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką
- Haczyki na torby
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Immobilizer
- Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie bagażnika
- Panel instrumentów – Ambition/Style/MC
- (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
- Podpowiedź zmiany biegu
- Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Przegroda wnętrza nadkola – z lewej strony
- Przycisk hamulca ręcznego chromowany
- Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB)
- Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane
- Schowek na okulary
- Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
- Schowki w drzwiach - przód
- Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową
- System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
- Szyby boczne-tylne przyciemniane
- Szyby elektrycznie sterowane przednie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
- Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
- Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
- Wykończenie wnętrza - Ambition
- XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zagłówki z regulacją wysokości
- Zamek centralny ze składanym kluczykiem
- Zawieszenie sportowe
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył (V) PLN
- Koło zapasowe dojazdowe (V) PLN
- Pakiet zimowy (V) PLN
 - Fotele przednie z funkcją podgrzewania
 - Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Szczególny charakter eksploatacji (-5%) PLN
- Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****INSTALACJA GAZOWA****Zakup**

Parametry:

IV - sekwencyjny wtrysk gazu

Wiek: 2 lata

Wartość (brutto)

PLN

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), BARUM, 195/65R15		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), DUNLOP, 185/60R15		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), BARUM, 195/65R15		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), NEXEN, 185/60R15		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu – koło tylne prawe zablokowane.

W czasie oględzin stwierdzono:

Pojazd z wykreśloną adnotacją „TAXI” w dowodzie rejestracyjnym.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika w zakresie prędkości obrotowej biegu jałowego nie budzi zastrzeżeń.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Ślady demontażu oznaczeń „TAXI”.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – powłoka lakierowa zmatowiała, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – powłoka lakierowa zmatowiała,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – wgniezione.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicia tapicerskie ścian przestrzeni bagażnika – porysowane,
- zderzak przedni – powłoka lakierowa pęknięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- schowek na okulary – uszkodzony, brak możliwości zamknięcia.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









TMBEP6NJ3MZ064511



ŠKODA AUTO a.s.

e8*2007/46*0319

TMBEP6NJ3MZ064511

1571 kg

2571 kg

1- 820 kg


2- 780 kg

www.skoda-auto.com

DKLD



























































































Plant: D912
Kit OMEGAS D160 30uL L10T G1RS S
WA337B90 V33E604Z01690

[illegible]



