

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-490/2025_CT339AU

Numer szkody / sprawy SM-490/2025_CT339AU
Nr kalkulacji 8883

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0138375

Numer rejestracyjny: CT339AU
Numer nadwozia: TMBAJ7NP4L7033191
Marka: SKODA
Model: Superb III 19-24
Typ: Superb 2.0 TDI SCR Style DSG
Data pierwszej rejestracji: 12.12.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8765
Data wyceny: 28.10.2025
Wycena na dzień: 28.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8883**
 Data wyceny **28.10.2025**
 Wycena na dzień **28.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-490/2025_CT339AU

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0138375 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN CT339AU / TMBAJ7NP4L7033191
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 12.12.2019 / 70
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 183 900 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 165 000 / 18 900
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Superb III 19-24
 Typ Superb 2.0 TDI SCR Style DSG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.07.2019 - 31.12.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
- Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
- Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
- Dekor Dark Brushed
- Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą
- Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- Elektryczne podnoszenie szyb, tył
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem
- Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie z tylnej kanapy
- Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- Funkcja SmartLink+
- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Grill przedni w kolorze chromu
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- KESY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
- Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki wewnętrzne podświetlane
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
- Lakier uni
- Lampy przednie LED Top Matrix
- Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
- Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika
- Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne
- Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu
- Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwślepieniowe, oś. LED.
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne z pamięcią ustawień
- Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
- MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Ogranicznik prędkości
- Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu
- Parasolka w drzwiach kierowcy
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- Podłokietnik Jumbo Box
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Pokrowiec na narty
- Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
- Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC
- RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
- Schowek na okulary
- Schowek pod fotelem pasażera
- Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony
- Siatki (dwie) na bokach oparcia foteli przednich
- Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
- Spryskiwacze lamp przednich
- SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
- Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych
- Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą

- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytyami
- Top Tether
- XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zagłówki z regulacją wysokości
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw siatek w bagażniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika (V)	PLN	
• Koło zapasowe dojazdowe, stalowe (V)	PLN	
• Lakier metalik	PLN	
• Pakiet Comfort (V)	PLN	
□ Kamera ułatwiająca parkowanie		
□ Klimatyzacja automatyczna Climatronic		
□ Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W		
□ System nawigacji Amundsen 8" z mapą Europy (SD, USB, obsługa		

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%)	PLN	
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	100	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA	PLN	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej, w ograniczonym zakresie - opona koła tylnego prawego – przecięta) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

Opona koła tylnego prawego – przecięta.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie prawe [150 – 200 µm],

- drzwi tylne prawe [170 – 200 µm],

- błotnik tylny prawy [170 – 1350 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zabrudzony substancją bitumiczną,

- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa ochronna zarysowana,

- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa ochronna zarysowana,

- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi tylne prawe – zarysowane, listwa ochronna zarysowana,

- błotnik tylny lewy – zarysowany,

- błotnik tylny prawy - zarysowany,

- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,

- rama drzwi tylnych prawych – zarysowana,

- dach – powgnięty punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- zderzak przedni – porysowany,

- szyba czołowa – punktowe odpryski,

- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego

istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





































































































