

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-492/2025_GD792TF

Numer szkody / sprawy SM-492/2025_GD792TF
Nr kalkulacji 8885

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0124582

Numer rejestracyjny: GD792TF
Numer nadwozia: WVWZZZAUZKP542798
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Golf VII Variant 17-20
Typ: Golf VII 1.6 TDI BMT Comfortline
Data pierwszej rejestracji: 13.03.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8767
Data wyceny: 28.10.2025
Wycena na dzień: 28.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8885**
 Data wyceny **28.10.2025**
 Wycena na dzień **28.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-492/2025_GD792TF

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0124582 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN GD792TF / VVVZZZAUZKP542798
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 13.03.2019 / 79
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 236 413 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 160 800 / 75 613
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLKSWAGEN
 Model Golf VII Variant 17-20
 Typ Golf VII 1.6 TDI BMT Comfortline
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2017 - 31.10.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 85 / 115
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- Asystent podjazdu i zjazdu
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Elementy dekoracyjne wnętrza - New Brushed Dark Metal
- ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania
- Felgi aluminiowe 16 Toronto z ogumieniem 205/55
- Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
- Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów w skórze
- Klimatyzacja półautomatyczna Climatic
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe
- Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
- Konsola środkowa Polar Night Black
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
- Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika
- Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Radio CD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX
- Relingi dachowe - czarne
- Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany
- System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
- System Start/Stop
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Zoom/Merlin
- Tempomat
- Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika
- Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Klimatyzacja automatyczna Climatronic (V) | PLN |
| • Lakier metalik (V) | PLN |
| • Lampy LED MID z funkcją statycznego doświetlania zakrętów i automatyczną regulacją zasięgu (V) | PLN |
| • Pakiet business (V) | PLN |
| ☐ Alarm z niezależnym zasilaniem | |
| ☐ Pakiet Czujnik deszczu | |
| ☐ Radio CD/MP3/WMA Composition Media z 8 calowym ekranem + 8 | |
| ☐ System Park Pilot | |

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-15%) | PLN |

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wymiana oleju i przegląd teraz”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [140 – 200 µm],

- drzwi tylne prawe [140 – 200 µm],

- błotnik tylny prawy [160 – 200 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowany,

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniecione punktowo, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia - zarysowane,
- próg prawy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- dach – powgniatany punktowo.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik przedni prawy – pocięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – zarysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika







































































































