

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-477/2025_PY2387G

Numer szkody / sprawy SM-477/2025_PY2387G
Nr kalkulacji 8867

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0159202

Numer rejestracyjny: PY2387G
Numer nadwozia: VXKF3DGYTP1025849
Marka: OPEL
Model: Astra VI Hatchback 21-
Typ: Astra VI 1.6 T Plug-in Hybrid GSe
Data pierwszej rejestracji: 15.05.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8749
Data wyceny: 20.10.2025
Wycena na dzień: 20.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8867**
 Data wyceny **20.10.2025**
 Wycena na dzień **20.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-477/2025_PY2387G

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0159202 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PY2387G / VXKF3DGYTP1025849
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 15.05.2023 / 29
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 44 656 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 42 400 / 2 256
 Lakier żółty metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka OPEL
 Model Astra VI Hatchback 21-
 Typ Astra VI 1.6 T Plug-in Hybrid GSe
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.02.2023 - 31.07.2025
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 133 / 180
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Czujnik deszczu
- Czujniki parkowania z przodu i tyłu
- Dach w kolorze czarnym
- Felgi aluminiowe 18", Commodore (wnętrze czarne), z ogumieniem 225/40
- Filtr przeciwpyłkowy i przeciwzapachowy
- Fotel kierowcy AGR regulowany elektrycznie w 8-kierunkach
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach
- Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką podudziową
- Fotel pasażera AGR z 8-kierunkową regulacją manualną oraz elektryczną regulacją podparcia lędźwi
- Fotel pasażera z wysuwaną poduszką podudziową
- Fotele przednie Performance
- Fotele przednie podgrzewane
- Gwarancja na akumulator napędowy, 6 lat lub limit 160.000 km
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
- Immobilizer
- Kabel do ładowania tryb 2, 1,8kW (do gniazdka 230V)
- Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40
- Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa
- Koło kierownicy podgrzewane
- Koło kierownicy sportowe pokryte skórą perforowaną, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania
- Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą
- Lakier bazowy, specjalny Biały Arktis
- Listwy boczne w linii okien w kolorze czarnym
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, obudowy w kolorze czarnym
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wewnętrzne światłoczułe, bezramkowe
- Ładowarka indukcyjna telefonu w konsoli centralnej
- Ładowarka pokładowa 3,7 kW
- Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru
- Pakiet wizualny Black, czarne: ramka panelu przedniego Opel Vizor, logo Opel, nazwa modelu z tyłu
- Podsufitka w kolorze czarnym i ozdobne aluminiowe nakładki na pedały
- Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach
- Reflektory adaptacyjne pikselowe IntelliLux LED z systemem sterowania światłami drogowymi
- Reflektory przeciwmgielne w technologii LED
- System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start
- System kontroli jakości powietrza w kabinie Intelli-Air
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System Multimedia Navi Plus, DAB, USB, Bluetooth, ekran dot. 10" Pure Panel, 6 głośników, ACP, AA, HUD
- System Opel Connect
- System parkowania zaawansowany z panoramiczną kamerą 360 stopni Intelli-Vision
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
- Szyba przednia podgrzewana
- Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne
- Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane
- Światła sterowane automatycznie z czujnikiem oświetlenia (tunelowym)
- Światła tylne w technologii LED
- Tapicerka z Alcantary GSe z elementami ze sztucznej skóry
- Tempomat adaptacyjny Stop&Go
- Układ ostrzegania o pojeździe z tyłu na sąsiednim pasie i w martwym polu widzenia, o dalekim zasięgu
- Układ ostrzegania przed pojazdami nadjeżdżającymi z tyłu i z boku
- Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control
- Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA
- Układ zaawansowany rozpoznawania znaków drogowych z funkcją dostosowania prędkości
- Układ zaawansowany utrzymania w osi pasa ruchu
- Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10", kolorowy
- Zagłówki zintegrowane
- Zderzak przedni w stylizacji Black
- Zestaw naprawczy do opon z kompresorem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metaliczny, Żółty Kult

PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-2%)
- Konieczność naprawy pojazdu (-5%)

PLN

PLN

SUMA		PLN	
OPONY			Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 225/40R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4		
Zużycie [%]:	66		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	-210
Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 225/40R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4		
Zużycie [%]:	66		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	-210
Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 225/40R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6		
Zużycie [%]:	33		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 225/40R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
SUMA		PLN	-420

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru żółtego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik tylny lewy [170 – 800 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- próg lewy – wgnieciony,
- rama dachu lewa – wgnieciona punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- automatyczny regulator prędkości – niedostępny,
- układ ograniczania skutków kolizji – niedostępny,
- układ wspomagania parkowania – usterka,
- zderzak przedni – porysowany, niedopasowany na zamocowaniach,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- zderzak tylny – poszycie odkształcone miejscowo, zarysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- emblemat firmowy tylny.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

























































































