



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-2204/25

z dnia: 2025/11/12

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zlecniodawca: Dom Aukcyjny Mariola Nosko

Adres: ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzględnieniem dokumentów w miejscu wskazanym w niniejszej opinii.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2017

Model: Q5 MR`17 E6 FY

Wersja: SQ5 AWD Tiptronic

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr rejestracyjny: DW3T645

VIN: WAUZZZF3J2056161

Nr INFO-EKSPERT	002-03205
Data pierwszej rejestracji	2017/12/04
Wskazanie drogomierza	89226 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/04-25/11/12)	95 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2995 ccm / 260kW (354KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2016.11-2018.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	41	Pakiet Czerń
2	Aplikacje dekoracyjne wnętrza - aluminium szczotkowane	42	Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza
3	Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Carbon	43	Pakiet systemów asystujących
4	Apteczka	44	Podłoga bagażnika płaska
5	Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją MMI	45	Podnośnik
6	Audi virtual cockpit	46	Podsufitka tekstylna czarna
7	Audio System "Bang & Olufsen"	47	Poduszka powietrzna kierowcy
8	Autoalarm	48	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
9	Czujnik deszczu	49	Poduszki powietrzne boczne przednie
10	Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa	50	Radio MMI plus
11	Czujnik zmierzchu	51	Reflektory w technologii LED

12	Dach panoramiczny	52	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
13	Dywaniki welurowe przód/tył	53	Spoiler dachowy
14	Fotele przednie podgrzewane	54	System "Audi connect" safety & service
15	Fotele przednie regulowane elektrycznie	55	System Audi Drive Select
16	Fotele przednie sportowe	56	System Audi pre sense city wspomaganie bezpieczeństwa
17	Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego	57	System kontroli ciśnienia w oponach
18	Gaśnica	58	System kontroli trakcji ESC
19	Hamulec postojowy elektromechaniczny	59	System MMI Navigation plus z MMI touch
20	Kamera cofania	60	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
21	Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus	61	System rozpoznawania i wyświetlania ograniczeń prędkości
22	Kierunkowskazy tylne dynamiczne	62	System Start/Stop
23	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	63	Szyba przednia w odcieniu zielonym
24	Kluczyk komfortowy z funkcją odblokowania bagażnika za pomocą gestów	64	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
25	Koło zapasowe dojazdowe	65	Szyby termoizolacyjne
26	Komputer pokładowy	66	Szyby tylne przyciemniane
27	Kurtyny powietrzne boczne	67	Światła tylne LED
28	Lakier metalizowany	68	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
29	Listwy bocznych szyb w kolorze srebrnym	69	Tapicerka ze skóry "Feinnappa" z tłoczeniem S line na oparciach foteli przednich
30	Listwy progowe boczne w kolorze nadwozia	70	Tarcze kół aluminiowe 21" 5podwójnych ramion Audi Sport, częściowo polerowane
31	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	71	Tempomat adaptacyjny plus
32	Lusterka zewnętrzne w kolorze aluminium	72	Trójkąt ostrzegawczy
33	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	73	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
34	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	74	Wyświetlacz Head-Up
35	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	75	Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
36	Mocowanie fotelika dziecięcego Top Tether na tylnych skrajnych miejscach	76	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
37	Nakładki na pedały ze stali szlachetnej	77	Zamek centralny zdalnie sterowany
38	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	78	Zawieszenie sportowe z układem regulacji tłumienia amortyzatorów
39	Ośłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej	79	Zderzaki wzmocnione
40	Ośłona przestrzeni bagażowej	80	Złącze "AUX"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	PIRELLI 255/40 R21 102Y XL P ZERO (PZ3) TL RO1	3,0	82
Przednie prawe:	PIRELLI 255/40 R21 102Y XL P ZERO (PZ3) TL RO1	3,0	82
Tylne lewe:	PIRELLI 255/40 R21 102Y XL P ZERO (PZ3) TL RO1	3,0	82
Tylne prawe:	PIRELLI 255/40 R21 102Y XL P ZERO (PZ3) TL RO1	3,0	82

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Ogłędzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie ogłędzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie ogłędzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komora silnikowa - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [160 – 180 µm],
- błotnik przedni lewy [160 – 190 µm],
- błotnik przedni prawy [140 – 160 µm],
- drzwi przednie lewe [190 – 230 µm],
- dach [150 – 160 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – powgniatane punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – powgniatane punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – porysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- listwa krawędzi wnęki koła tylnego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAZENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-2204/25

z dnia: 2025/11/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2017

Model: Q5 MR`17 E6 FY

Wersja: SQ5 AWD Tiptronic

Nr rejestracyjny: DW3T645

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



















































