

Nr zlecenia: 06/04/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/11/04

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny
eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3VFEHTMMZ120184
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	DW3RU89
Model pojazdu:	Expert 2.0 BlueHDi MR`16 E6.2 2.9t	Nr Info-Ekspert:	029-04622
Wersja:	Standard Asphalt	Rok produkcji:	2022

Wartość pojazdu brutto (zakup) **68 700 PLN**

Wskazanie drogomierza	14095 km
Data pierwszej rejestracji	2022/02/24
Data ważności badania technicznego	2027/02/24
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	2830 kg* / 1014 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3275 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 106kW (144KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.2
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	13	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	14	System wspomagania nagłego hamowania AFU
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	15	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist

4	Klimatyzacja	16	Szyba przednia akustyczna klejona szkło wielowarstwowe
5	Kolumna kierownicy regulowana	17	Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne
6	Koło zapasowe pełnowymiarowe	18	Światła do jazdy dziennej
7	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	19	Światła p/mgielne przednie
8	Pakiet Akustyczny	20	Tapicerka siedzeń ze skóry ekologicz "Curtiba Triton Meltem"
9	Pakiet Ergonomiczny	21	Tarcze kół stalowe 16"
10	Poduszka powietrzna kierowcy	22	Wyświetlacz 3,5" kolorowy pomiędzy zegarami
11	Poduszka powietrzna pasażera	23	Zamek centralny zdalnie sterowany
12	Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna	24	Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kamera cofania 180° i czujniki parkowania tył, zawiera Peugeot Connect Radio (RCC A2)
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
Czujniki parkowania - tył
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Monitor 7" dotykowy
System Mirror Screen
Radio RCC A2
Kamera cofania 180°
- 2 Lusterka zewnętrzne składane i podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Connect Radio RCC A2
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
Monitor 7" dotykowy
System Mirror Screen
Radio RCC A2
- 4 Pakiet Safety
Szyba przednia atermiczna
System zapobiegający przekroczeniu pasa ruchu AFIL
System Smart Beam automatyczne sterowanie światłami drogowymi
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kamera w przedniej szybie
System monitorowania ograniczeń prędkości
- 5 System p/poślizgowy ASR + ESP
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 7 Układ foteli przednich - wersja 3 osobowa
Pakiet Ergonomiczny
Podłokietnik fotela kierowcy
Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedzeniem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Czujniki parkowania przód
- 2 Klimatyzacja automatyczna (dopłata)
- 3 Pakiet Look (dopłata)
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Światła p/mgielne przednie
Zderzaki w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Listwy boczne w kolorze nadwozia
Światła do jazdy dziennej LED
- 4 +Tarcze kół aluminiowe 17"
- 5 Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 215/60 R17C 104/102H AGILIS	6,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 215/60 R17C 104/102H AGILIS	6,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 215/60 R17C 104/102H AGILIS	7,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 215/60 R17C 104/102H AGILIS	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (42 mies.)		68 757 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 1 407 PLN po korekcie:	67 350 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	990 PLN po korekcie:	68 340 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	9 988 PLN po korekcie:	78 328 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 916 PLN	
Weryfikacja serwisowa	-4 699 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 8 615 PLN po korektach:	69 713 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 042 PLN po korekcie:	68 671 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		68 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marcin Szura
Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

68700 PLN
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych)
w tym VAT (23,0%) 12846,34 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		72-86	
2	Dach		126-128	
3	Błotnik przedni	L	89-98	
4	Drzwi przednie	L	104-108	
5	Poszycie boku	L	84-106	
6	Błotnik tylny	L	84-106	
7	Drzwi tyłu nadwozia		76-84	
8	Błotnik przedni	P	92-96	
9	Drzwi przednie	P	94-110	
10	Drzwi tylne	P	92-100	
11	Błotnik tylny	P	74-84	
12	Drzwi tyłu nadwozia		80-90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej, pęknięcie		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Przestrzeń ładunkowa - zarysowania

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Akumulator rozładowany, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania.

Pojazd komunikuje liczne błędy komputera pokładowego.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt.
2	Dowód rejestracyjny	Okazano skan
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



2025/11/06

Fot. nr 97



2025/11/06


Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142

RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE
Za zgodność z oryginałem

PREZYDENT WROCŁAWIA
60-032 WROCŁAW
GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4
ORGAN WYDAJĄCY

Art. 74 ust. 2 pkt 1

A DW 3RU89

D1 PEUGEOT
D2 V
D3 F EHTM-02F21C
EXPERT TRAVELLER

WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SAMOCHODZIE CIĘŻAROWYM

WYKONANIE ZAWIĄZANIA 1014 **NAWISZCZKI** 14,70

E VF3VFEHTMMZ120184

B 2022-02-24 | I 2022-02-24 | H 2022-03-28

0104489

2025/11/06

Fot. nr 143

2025/11/06

F.1	2830	F.2	2830	F.3	6000
O.1	1816	O.2	2300	O.3	750
P.1	1987,00	P.2	106,00	P.3	DI-1-1
S.1	3	S.2	-	S.3	2

PREZYDENT WROCŁAWIA

ZAREJESTROWANO WARUNKOWO
Za zgodność z oryginałem

Fot. nr 144

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu