

Nr zlecenia: 08/30/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/30

Zleceniodawca:CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: VR3UPHNEKP5065825
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny: PZ4H486
Model pojazdu:	208 MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert: 029-04908
Wersja:	Allure S&S	Rok produkcji: 2023

Wartość pojazdu brutto (zakup)**60 700 PLN**

Wskazanie drogomierza	11311 km
Data pierwszej rejestracji	2023/08/28
Data ważności badania technicznego	2026/08/28
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1595 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 74kW (101KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Radio MP3
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	40	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu
3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	41	Schówek na telefon
4	Czarne błyszczące wykończenie między tylnymi światłami	42	Selektor trybów jazdy
5	Czarne ziarniste wykończenia w światłach do jazdy dziennej	43	Siedzenia tylne składane asymetrycznie
6	Czujniki parkowania - przód	44	Spojler tylny czarny błyszczący
7	Czujniki parkowania - tył	45	System automatycznego hamowania
8	Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbon, elem z błyszczącej czerni z chromowanymi akcentami	46	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	47	System Bluetooth
10	Funkcja Mirror Screen	48	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
11	Głośniki 6 szt.	49	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	50	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Hamulec postojowy elektryczny	51	System kontroli uwagi kierowcy
14	Immobilizer	52	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
15	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	53	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	54	System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
17	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	55	System TSM
18	Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem	56	System WiFi
19	Kurtyny powietrzne boczne	57	System wspomagania nagłego hamowania AFU
20	Lakier metalizowany "Żółty Agueda"	58	Szyba przednia barwiona
21	Listwy boczne okien czarne błyszczące	59	Szyba tylna ogrzewana
22	Lusterka zewnętrzne czarne błyszczące	60	Szyby przednie regulowane elektrycznie
23	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	61	Szyby tylne barwione
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	62	Szyby tylne przyciemniane
25	Multimedialny Ekran Dotykowy HD 10"	63	Szyby tylne regulowane elektrycznie
26	Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w dolnej części zderzaka	64	Światła do jazdy dziennej LED
27	Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w górnej części	65	Światła tylne LED
28	Oslona wlotu powietrza czarna ziarnista z elementami w kolorze nadwozia	66	Tapicerka z tłoczonej tkaniny LOMSA łączonej ze skórą ekologiczną z przeszyciami w kolorze Quartz
29	Oświetlenie bagażnika	67	Tarcze kół aluminiowe 16" NOMA dwukolorowe diamentowe
30	Oświetlenie wnętrza lampa A-DOME	68	Tuner radiowy cyfrowy DAB
31	Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kolorze błyszczącej czerni z tampo drukiem Quartz	69	Uchwyty asekurujące z tyłu+ z przodu po stronie pasażera
32	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	70	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
33	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe z ognicznymi napięcia siedzeń tylnych skrajnych	71	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
34	Podłokietniki przednich i tylnych drzwi ze skóry ekologicznej z przeszyciami w kolorze Quartz	72	Zamek centralny
35	Podsufitka w jasnym kolorze	73	Zderzak tylny z czarnym ziarnistym

			wykończeniem
36	Poduszka powietrzna kierowcy	74	Zestaw naprawczy opon
37	Poduszka powietrzna pasażera	75	Złącze USB 2 szt. dla pasażerów tylnych siedzeń
38	Poduszki powietrzne boczne	76	Złącze USB typ C 1szt

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

1	Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa
	Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
2	Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
3	Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D
	Panel 10" wirtualnych zegarów 3D
4	Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology
	Kierunkowskazy LED
	Reflektory przednie LED
	Czujnik zmierzchu
	Światła do jazdy dziennej LED
	Czujnik deszczu
5	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat
6	Zagłówki przednie i tylne regulowane
	Zagłówki foteli przednich regulowane
	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Lakier metalizowany (dopłata)
2	Pakiet Visio Park 1 (dopłata)
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
	Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 195/55 R16 91H XL E PRIMACY TL	5,0
Przednie prawe:	MICHELIN 195/55 R16 91H XL E PRIMACY TL	5,0
Tylne lewe:	MICHELIN 195/55 R16 91H XL E PRIMACY TL	6,0
Tylne prawe:	MICHELIN 195/55 R16 91H XL E PRIMACY TL	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)		58 700 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 350 PLN po korekcie:	60 050 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 716 PLN po korekcie:	61 766 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 944 PLN po korekcie:	63 710 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 911 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 911 PLN po korektach:	61 799 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 066 PLN po korekcie:	60 733 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		60 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl :
25.04.2025

Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

21.07.2025

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Janusz Chomicz

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

60700 PLN

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 11350,41 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-90	
2	Dach		70-90	
3	Błotnik przedni	L	70-90	
4	Drzwi przednie	L	70-90	
5	Drzwi tylne	L	70-90	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	70-90	
8	Drzwi przednie	P	70-90	
9	Drzwi tylne	P	70-90	
10	Błotnik tylny	P	70-90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa wykonana na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj.

bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu