

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-537/2025_LU136NG

Numer szkody / sprawy SM-537/2025_LU136NG
Nr kalkulacji 8968

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0152217

Numer rejestracyjny: LU136NG
Numer nadwozia: ZFA25000002T96276
Marka: FIAT
Model: Ducato Maxi MultiJet3 Power Euro 6 2184ccm - 180KM 3,5t 21-24
Typ: Ducato Maxi MJ L3
Data pierwszej rejestracji: 31.01.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8850
Data wyceny: 28.11.2025
Wycena na dzień: 28.11.2025
Wersja bazy danych: 2025.11
Wartość:

Numer wyceny **8968**
 Data wyceny **28.11.2025**
 Wycena na dzień **28.11.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-537/2025_LU136NG

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0152217 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN LU136NG / ZFA25000002T96276
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 31.01.2022 / 46
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 88 456 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 156 400 / -67 944
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka FIAT
 Model Ducato Maxi MultiJet3 Power Euro 6 2184ccm - 180KM 3,5t
 Typ Ducato Maxi MJ L3
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
 Okres dostępności 01.07.2021 - 31.10.2022
 Pojemność silnika (ccm) 2184
 Moc kW / KM 132 / 180
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 496 / 1 004
 Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /
 Zabudowa Skrzyniowa z opończę
 Zabudowy specjalne winda hydrauliczna,

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.11)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników podnoszących wartość	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość zabudowy podwozia	PLN
Wartość zabudów specjalnych	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU		
• Belka tylna poprzeczna ze światłami • Koło zapasowe pełnowymiarowe • Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem		
WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją (V)	PLN	
• Gniazdo 230V (V)	PLN	
• Klimatyzacja manualna (V)	PLN	
• Listwy plastikowe ochronne na przednich nadkolach (V)	PLN	
• Lusterka boczne na wysięgniku 2350mm (V)	PLN	
• Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane (V)	PLN	
• Półka pod sufitem (V)	PLN	
• Radio 7" z bluetooth, dab, carplay, android auto (V)	PLN	
• Światła do jazdy dziennej LED (V)	PLN	
• Tapicerka czarna CREPE, podwójne srebrne przeszycia po bokach, zagłówki z logo Ducato (V)	PLN	
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)	PLN	
• Uchwyt uniwersalny do urządzeń mobilnych (V)	PLN	
• Zawieszenie wzmocnione dla ciężkich zabudów (V)	PLN	
• Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów (V) (G)	PLN	
SUMA	PLN	
CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Kabina sypialna	PLN	
SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	
SUMA	PLN	
ZABUDOWY SPECJALNE		
		Zakup
Winda hydrauliczna		
Materiał wykonania:	Aluminiowa	
Udźwig [kg]:	750	
Wiek [lata]:	4	
Rodzaj:	Standardowa	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	
OPONY		
		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/75R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	55	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/75R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	44	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – połamana,

- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – połamana.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- listwa ochronna słupka tylnego lewego,

- spoiler boczny kabiny prawy.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową z opończą koloru czarnego wraz z hydrauliczną platformą załadowniczą BAR Cargolift BC 750S2 (nr seryjny: 21071009365, rok produkcji: 2021) oraz kabinę sypialną.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski


Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









KAMIL NADWOZIA

PL 42-500 Będzin, ul. Zagórska 83

e20*2007/46*0376*

Stage 2

ZFA25000002T96276

Verniciatura originale
Peinture originale / Original painting
原厂漆



Colore/Colour/Color
颜色

BIANCO MONOCOAT SB

Codice/Code/ 代码

549

RITOCCHI E RIVERNICIATURE
REFINISHING CODE

修补漆牌号

**PPG REFINISH
NEXA AUTOCOLOR - MAXMEYER**

