

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-505/2025_DW5VG12

Numer szkody / sprawy SM-505/2025_DW5VG12
Nr kalkulacji 8909

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0122266

Numer rejestracyjny: DW5VG12
Numer nadwozia: YARVFAHKKGZ158868
Marka: TOYOTA
Model: Proace 2.0 D4-D Euro 6 1997ccm - 122KM 3,1t 16-21
Typ: Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Active
Data pierwszej rejestracji: 25.09.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8791
Data wyceny: 04.11.2025
Wycena na dzień: 04.11.2025
Wersja bazy danych: 2025.11
Wartość:

Numer wyceny **8909**
 Data wyceny **04.11.2025**
 Wycena na dzień **04.11.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-505/2025_DW5VG12

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0122266 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DW5VG12 / YARVFAHKKGZ158868
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 25.09.2019 / 74
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 245 670 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 177 800 / 67 870
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka TOYOTA
 Model Proace 2.0 D4-D Euro 6 1997ccm - 122KM 3,1t 16-21
 Typ Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Active
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon / 4 / 3
 Okres dostępności 01.11.2016 - 31.12.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1997
 Moc kW / KM 90 / 122
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 100
 Masa własna / ładowność 1 729 / 1 371
 Rozstaw osi 1 / 2 3 275 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.11) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag - 2 sztuki
- BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmiernych
- Drzwi przesuwne z prawej strony, nieprzeszkłone
- Drzwi tylne uchylane na boki, przeszkłone
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy regulowany na wysokość
- Fotel kierowcy z podłokietnikiem
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, w schowku i tylnej części pojazdu
- Instalacja elektryczna, wzmocniona
- Kanapa pasażera dwumiejscowa
- Klimatyzacja
- Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Kołpaki pełne
- Lakier uni
- Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Przegroda przestrzeni ładunkowej, pełna przeszkłona
- Przygotowanie do montażu haka
- Radiodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki
- Schowek pasażera, zamknięty
- Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty
- Schowki w drzwiach przednich
- Smart Cargo (otwierana przegroda przestrzeni ładunkowej, unoszony prawy fotel, schowek, stolik)
- System odcięcia paliwa w przypadku uderzenia
- System stabilizacji toru jazdy (ESC)
- System Start&Stop
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- Szyba przednia akustyczna
- Szyby sterowane elektrycznie, sekwencyjne
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowo-wynylowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty do mocowania ładunku
- VSC - Układ kontroli stabilności
- Wskaźnik wyboru optymalnego biegu (GSI)
- Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare)
- Wyświetlacz pomiędzy zegarami
- Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalik (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BARUM, 215/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), BARUM, 215/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), BARUM, 215/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), BARUM, 215/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Ogłędzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie ogłędzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie ogłędzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny, wycieki z miejsc uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Usterka układu oczyszczania spalin: Rozruch niemożliwy za 450 km”.

Kontrolka układu AdBlue aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie prawe [170 – 190 µm],
- drzwi tylne prawe [100 – 120 µm],
- błotnik tylny prawy [140 – 160 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa ochronna zarysowana,
- błotnik tylny lewy – porysowany,
- drzwi skrzydłowe tylne – wgniecione, porysowane,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta miejscowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – pęknięta miejscowo,
- zderzak przedni – porysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do ogłędzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









2025/10/31


~KARWAF AHR K6Z.1 153R63~



2025/10/31








2025/10/31



2025/10/31



2025/10/31



2025/10/31

