

Nr zlecenia: 02/27/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 27.11.2025

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] XI-2025 |                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                 | VIN:              | <b>VXKFRHNS3S1009598</b> |
| Marka:                                              | <b>OPEL</b>                             | Nr rejestracyjny: | <b>KK0997N</b>           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Astra VI Sports Tourer MR`22 E6d</b> | Nr Info-Ekspert:  | <b>028-08765</b>         |
| Wersja:                                             | <b>Business Edition S&amp;S CVT</b>     | Rok produkcji:    | <b>2025</b>              |
| Wskazanie drogomierza                               | 23895 km                                |                   |                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 27.03.2025                              |                   |                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 27.03.2028                              |                   |                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe          |                   |                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1900 kg*                                |                   |                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |                   |                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1199 ccm / 96kW (131KM)                 |                   |                          |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                   |                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                        |                   |                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                            |                   |                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                   |                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                          |
| <b>Wartość pojazdu brutto (zakup)</b>               | .....                                   |                   | <b>105 400 PLN</b>       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b> |
|--------------------------------|

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Hamulec postojowy elektryczny
- 4 Immobilizer
- 5 Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy
- 6 Klimatyzacja
- 7 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- 8 Komputer pokładowy
- 9 Konsola centralna z zamykanym schowkiem
- 10 Kurtyny powietrzne boczne
- 11 Podłoga bagażnika regulowana Flexfloor
- 12 Poduszka powietrzna kierowcy
- 13 Poduszka powietrzna pasażera
- 14 Poduszki powietrzne boczne
- 15 Reflektory LED
- 16 Siedzenia tylne dzielone 40/20/40

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 17 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 18 System kontroli ciśnienia w oponach
- 19 System kontroli trakcji TC
- 20 System powiadamiania ratunkowego (eCall)
- 21 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
- 22 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 23 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 24 Światła do jazdy dziennej LED
- 25 Światła tylne LED
- 26 Tapicerka materiałowa, szara, fotele przednie z regulacją 6kierunkową
- 27 Tarcze kół aluminiowe 16"
- 28 Tuner radiowy cyfrowy DAB
- 29 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
- 30 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, cyfrowy "10"
- 31 Zamek centralny zdalnie sterowany

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Bezpieczeństwa  
Tempomat  
System rozpoznawania znaków drogowych  
Sygnalizacja zmęczenia kierowcy  
System ostrzegający o ryzyku kolizji  
System automatycznego hamowania  
System utrzymania pasa ruchu  
System rozpoznawania ruchu pieszych
- 4 Pakiet Dobrej Widoczności  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
Światła mijania włączane automatycznie
- 5 Pakiet Tech Edition  
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
Podłokietnik centralny przedni  
System nawigacji satelitarnej  
Konsola centralna  
Głośniki 6 szt.  
System Bluetooth  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
System Open&Start  
Mapa Europy  
Schowek w konsoli centralnej  
System Apple Carplay/Android Auto  
System automatycznego odblokowywania zamków drzwi  
Ładowarka indukcyjna w podłokietniku  
Kamera cofania 180°  
System Opel Connect  
Wyświetlacz dotykowy 10"
- 6 System Multimedia Plus  
Głośniki 6 szt.  
System multimedialny  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Złącze "USB"  
System Apple Carplay/Android Auto  
System Opel Connect

Wyświetlacz dotykowy 10"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier biały
- 2 Pakiet Komfort Edition
  - Kierownica podgrzewana
  - Szyby tylne przyciemniane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
  - Fotel kierowcy AGR
  - Relingi dachowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | MICHELIN 205/55 R16 94V XL E PRIMACY TL FR | 5,0          |
| Przednie prawe: | MICHELIN 205/55 R16 94V XL E PRIMACY TL FR | 5,0          |
| Tylne lewe:     | MICHELIN 205/55 R16 94V XL E PRIMACY TL FR | 6,0          |
| Tylne prawe:    | MICHELIN 205/55 R16 94V XL E PRIMACY TL FR | 6,0          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                |                           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (0 mies.)        | .....                     | 125 000 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                | - 16 042 PLN po korekcie: | 108 958 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                         | 3 936 PLN po korekcie:    | 112 894 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                            | - 3 657 PLN po korekcie:  | 109 237 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                                 |                           |             |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd             | -3 277 PLN                |             |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                            | - 3 277 PLN po korektach: | 105 960 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                           | - 573 PLN po korekcie:    | 105 387 PLN |
| WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU | .....                     | 105 400 PLN |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Marek Safiańczuk  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2025 roku wynosi:

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

**105400 PLN**  
(słownie: sto pięć tysięcy czterysta złotych)  
w tym VAT (23,0%) 19708,94 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | P     | Odparyski powłoki lakierowej   |      |         |
| 2    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odparyski, itp.)



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 100                  |      |
| 2    | Dach             |       | 110                  |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 100                  |      |
| 4    | Próg             | L     | 80                   |      |
| 5    | Drzwi przednie   | L     | 110                  |      |
| 6    | Drzwi tylne      | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik tylny    | L     | 110                  |      |
| 8    | Błotnik przedni  | P     | 90                   |      |
| 9    | Próg             | P     | 90                   |      |
| 10   | Drzwi przednie   | P     | 100                  |      |

|    |                               |   |     |  |
|----|-------------------------------|---|-----|--|
| 11 | Drzwi tylne                   | P | 100 |  |
| 12 | Błotnik tylny                 | P | 100 |  |
| 13 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | TW  |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowania        |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis                               | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------------------------------------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Poplamiony         | Ogrzewanie - osłabione w działaniu |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Poplamiony         | Ogrzewanie - osłabione w działaniu |         |
| 3    | Konsola centralna  |       | Zarysowania        |                                    |         |
| 4    | Kanapa tylna       |       | Poplamiona         |                                    |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                        |                                       |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1szt okazano                          |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | Okazano kopię pozwolenia tymczasowego |
| 3 | Gaśnica                | TAK                                   |

4 Trójkąt ostrzegawczy

TAK

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3




Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu