

Nr zlecenia: 37/20/10/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/10/20

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: VR1FRHPYXS1001980
Marka:	DS	Nr rejestracyjny: GD9S019
Model pojazdu:	DS4 1.2 mHEV MR`21 E6.4	Nr Info-Ekspert: 345-00251
Wersja:	Etoile Alcantara DCS	Rok produkcji: 2025

Wartość pojazdu brutto (zakup) 134 200 PLN

Wskazanie drogomierza	10544 km
Data pierwszej rejestracji	2025/01/29
Data ważności badania technicznego	2028/01/29
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1990 kg*
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Oświetlenie nastrojowe Ambiente (8 kolorów)
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	32	Oświetlenie powitalne LED

3	Asystent automatycznych świateł drogowych HBA (High Beam Assist)	33	Podłokietnik tylny z wnęką na narty
4	Asystent ruszania na wzniesieniu	34	Podświetlenie LED przestrzeni na nogi dla przednich foteli
5	Automatyczne włączanie reflektorów	35	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Błyszczący czarny tylny dyfuzor z chromowanymi końcówkami wydechu	36	Poduszka powietrzna pasażera
7	DS Extended Head Up Display	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
8	DS Smart Touch	38	Poduszki powietrzne kurtynowe
9	Dywaniki premium przód/tył	39	Proximity Keyless Entry & Start
10	Gniazdo 12V w bagażniku	40	Przełącznik trybów jazdy
11	Hamulec postojowy elektryczny	41	Przygotowanie do montażu koła zapasowego
12	Immobilizer	42	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu
13	Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3	43	System ASR
14	Kierownica podgrzewana	44	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
15	Kierownica skórzana wielofunkcyjna	45	System jakości powietrza
16	Klamki zewnętrzne chromowane	46	System kontroli ciśnienia w oponach
17	Klimatyzacja dwustrefowa	47	System kontroli uwagi kierowcy
18	Kolumna kierownicy regulowana	48	System ostrzegający o ryzyku kolizji
19	Komputer pokładowy	49	System SOS
20	Konsola środkowa zamykana	50	System wspomagania hamowania awaryjnego
21	Kontrola stabilności jazdy przyczepy	51	Szyba przednia akustyczna
22	Kontrolki niezapiętych pasów z przodu z funkcją ostrzegania o wypięciu pasów	52	Szyba przednia ogrzewana
23	Listwy obramowania szyb bocznych w kolorze błyszczącej czerni	53	Szyby przednie i tylne otwierane zdalnie
24	Listwy ozdobne progów przednich drzwi	54	Światła do jazdy dziennej LED
25	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe	55	Tarcze kół aluminiowe 19" SEVILLA
26	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	56	Wskaźnik zmiany biegu
27	Nakładki aluminiowe na pedały i podnóżek kierowcy	57	Wycieraczki przednie z pracą automatyczną (czujnikiem deszczu)
28	Nawiew klimatyzacji na tylną kanapę	58	Zlicowane Klamki drzwi
29	Obudowy lusterek w kolorze czarnym błyszczącym	59	Złącza USB dla pasażerów z tyłu 2 szt.
30	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi LED		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- 2 Pakiet Bezpieczeństwa Rozszerzony + Tempomat adaptacyjny
 - Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
 - System kontroli martwego pola
 - System kontroli uwagi kierowcy
 - Alarm aktywny niezamierzonego przekroczenia linii (LKA)
 - Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu
 - System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
 - System hamowania awaryjnego automatyczny do 140km/h
 - Alarm ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu
 - Asystent automatycznych świateł drogowych HBA (High Beam Assist)
- 3 Pakiet siedzeń przednich elektrycznych podgrzewanych z funkcją masażu.
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
 - Fotel kierowcy z funkcją masażu
 - Fotel pasażera z funkcją masażu
- 4 Pakiet siedzeń Standard 2
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego

- Zagłówki regulowane w czterech kierunkach
- Fotele przednie z regulacją mechaniczną
- 5 Pakiet wykończenia wnętrza Alcantara
 - Podsufitka Salin
 - Kierownica skóra ziarnista Mistral
 - Dodatki na drzwiach Chrom gładzowany
 - Konsola Alcantara
 - Deska rozdzielcza Alcantara
 - Panele drzwi Alcantara
 - Siedzenia z tkaniny bazaltowej z Alcantarą i płótnem DS
- 6 Reflektory DS MATRIX LED VISION
 - Lampy tylne LED 3D z dynamicznym kierunkowskazem
- 7 System DS IRIS
 - System rozpoznawania głosu
 - System SOS
 - SpeedCam(niebezpieczne strefy)
 - DS Smart Touch
 - System nawigacji satelitarnej ON-Line 3D
- 8 System wspomagania parkowania tyłem + Przód + Kamera Cofania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 9 Szyby laminowane i przyciemniane przednie + tylne
 - Szyby przyciemniane
 - Szyby boczne laminowane
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiem oporu
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 11 Szyby tylne przyciemniane + dodatkowy wzór DS na tylnej
 - Szyby przyciemniane
 - Szyba tylna przyciemniana dodatkowym wzorem
- 12 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 205/55 R19 E PRIMACY	6,3
Przednie prawe:	*MICHELIN 205/55 R19 E PRIMACY	6,3
Tylne lewe:	*MICHELIN 205/55 R19 E PRIMACY	6,3
Tylne prawe:	*MICHELIN 205/55 R19 E PRIMACY	6,3

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (0 mies.)		152 500 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 17 795 PLN po korekcie:	134 705 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	280 PLN po korekcie:	134 985 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 785 PLN po korekcie:	134 200 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		134 200 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Witold Zinkowski

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

134200 PLN

(słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 25094,31 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Błotnik przedni	L	80	
3	Drzwi przednie	L	90	
4	Drzwi tylne	L	100	
5	Błotnik tylny	L	90	
6	Błotnik przedni	P	80	
7	Drzwi przednie	P	100	
8	Drzwi tylne	P	100	
9	Błotnik tylny	P	90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika BEZ UWAG

Nie wykonano jazdy kontrolnej. Możliwości wykrycia dodatkowych uszkodzeń po przeprowadzeniu jazdy kontrolnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22

ADNOTACJE URZĘDOWE

---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6-E---

---(P2)100.00/15.60---

2025-08-06

AAK0469433

POUCZENIE:
Właściciel pojazdu, jest zobowiązany zgłosić w ciągu 14 dni, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany do w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 23



Fot. nr 24

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu