

Nr zlecenia: 44/18/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/11/18

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3UPHNEKP5067109
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	PZ4H029
Model pojazdu:	208 MR`20 E6	Nr Info-Ekspert:	029-04352
Wersja:	Allure Pack S&S	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **62 600 PLN**

Wskazanie drogomierza	13682 km
Data pierwszej rejestracji	2023/06/29
Data ważności badania technicznego	2026/06/29
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1595 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 75kW (102KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Selektor trybów jazdy
2	Czujniki parkowania - tył	30	Siedzenia tylne składane asymetrycznie
3	Deska rozdzielcza pokryta miękkim tworzywem i panele drzwiowe w stylizacji Carbonu	31	System Bluetooth
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	32	System dystrybucji siły hamowania

5	Funkcja Mirror Screen	33	elektroniczny EBFD
6	Głośniki 6 szt.	34	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Hamulec postojowy elektryczny	35	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Immobilizer	36	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	37	System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
10	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	38	System TSM
11	Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem	39	System wspomagania nagłego hamowania EBA
12	Kurtyny powietrzne boczne	40	Szyba przednia akustyczna
13	Lakier metalizowany "Żółty Faro"	41	Szyba przednia barwiona
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	42	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym lakierowane	43	Szyby tylne barwione
16	Lusterko wewnętrzne elektrofotokromatyczne	44	Szyby tylne przyciemniane
17	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	45	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Multimedialny Ekran Dotykowy 7"	46	Światła do jazdy dziennej LED
19	Ośłona chłodnicy chromowana	47	Światła tylne LED
20	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	48	Tapicerka skóra ekologiczna COZY
21	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe z ognicznikami napięcia siedzeń tylnych skrajnych	49	Tarcze kół aluminiowe 16" diamentowe SOHO
22	Podsufitka w kolorze szarym	50	Tuner radiowy cyfrowy DAB
23	Poduszka powietrzna kierowcy	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
24	Poduszka powietrzna pasażera	52	Zamek centralny
25	Poduszki powietrzne boczne	53	Zderzak tylny z czarną połyskującą listwą
26	Radio MP3	54	Zestaw naprawczy opon
27	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu	55	Złącze USB 2 szt. dla pasażerów tylnych siedzeń
28	Schówek na telefon		Złącze USB typ C 1szt

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa
Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
- Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie bagażnika
Lampki do czytania 3szt
- Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D
Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Multimedialny Ekran Dotykowy 7"
- Pakiet Safety
System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA aktywny
System Active Safety Brake (V-AEBS2)
Kamera monitorująca kierowcę
- Pakiet Visio Park 1
Czujniki parkowania - tył
Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)
- Reflektory przednie Peugeot ECO LED Technology
Czujnik zmierzchu
Światła do jazdy dziennej LED
Czujnik deszczu
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- Zagłówki przednie i tylne regulowane

Zagłówki foteli przednich regulowane
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Lakier metalizowany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN	195/55	R16	91H	N'BLUE 4 SEASON	8,0
Przednie prawe:	*NEXEN	195/55	R16	91H	N'BLUE 4 SEASON	8,0
Tylne lewe:	*NEXEN	195/55	R16	91H	N'BLUE 4 SEASON	8,5
Tylne prawe:	*NEXEN	195/55	R16	91H	N'BLUE 4 SEASON	8,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (30 mies.)		60 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	506 PLN po korekcie:	60 506 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 213 PLN po korekcie:	61 719 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 346 PLN po korekcie:	64 065 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	- 960 PLN	
Weryfikacja serwisowa	- 500 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 460 PLN po korektach:	62 605 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	38 PLN po korekcie:	62 643 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		62 600 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Moc silnika: 74 kW
Dnia 30.07.2024 - Zgłoszenie kradzieży pojazdu!
Dnia 05.11.2024 - Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Przemysław Muskała
Wycena wykonana: Adam Regulski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

62600 PLN

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 11705,69 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-90	
2	Dach		80-90	
3	Błotnik przedni	L	80-90	
4	Drzwi przednie	L	80-90	
5	Drzwi tylne	L	80-90	
6	Błotnik tylny	L	80-90	
7	Błotnik przedni	P	80-90	
8	Drzwi przednie	P	80-90	
9	Drzwi tylne	P	80-90	
10	Błotnik tylny	P	80-90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Reflektor	L	Zaparowana		
2	Antena dachowa		Zdemontowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
2	Kanapa tylna		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Komunikaty na zestawie wskaźników: żółta kontrolka klucza/serwis.
Konieczna weryfikacja serwisowa.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Mało powietrza w oponie		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zarysowane		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Ze względu na ograniczenia parkingowe próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie (przód/tył), na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 5 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazazno 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | NIE |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z danymi w bazie CEPiK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eReczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Reczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Reczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Reczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Reczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu