

Nr zlecenia: 41/19/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/11/19

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] XI-2025 |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                        | VIN:              | VF7SXHNPT638814 |
| Marka:                                              | CITROËN                                 | Nr rejestracyjny: | PZ4H683         |
| Model pojazdu:                                      | C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4     | Nr Info-Ekspert:  | 008-04392       |
| Wersja:                                             | Shine S&S EAT                           | Rok produkcji:    | 2023            |
| Wskazanie drogomierza                               | 16934 km                                |                   |                 |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/09/15                              |                   |                 |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/09/15                              |                   |                 |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                    |                   |                 |
| Dop. masa całkow.                                   | 1610 kg                                 |                   |                 |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |                   |                 |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1199 ccm / 81kW (110KM)                 |                   |                 |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                   |                 |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                        |                   |                 |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                            |                   |                 |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                   |                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                 |
| Wartość pojazdu brutto (zakup)                      |                                         | 56 100 PLN        |                 |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b> |
|--------------------------------|

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Airbump® z kolorowaną ramką
- 3 Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
- 4 Asystent ruszania na wzniesieniu
- 5 Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
- 6 Coffee brake Alert
- 7 Czujniki parkowania - tył
- 8 Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem
- 9 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, mieszek ze skaju
- 10 Fasada deski rozdzielczej lakierowane NOIR BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM
- 11 Fotel kierowcy regulowany manualnie
- 12 Gniazdo 12V
- 13 Kierownica obszyta skórą z dekorami Noie Brillant + Chrome satin
- 14 Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem
- 15 Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo
- 16 Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
- 17 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- 18 Komputer pokładowy
- 19 Kontrolka ciśnienia oleju
- 20 Kontrolka temperatura wody
- 21 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
- 22 Lampy tylne 3D
- 23 Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych
- 24 Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)
- 25 Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- 26 Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym
- 27 Obrotomierz
- 28 Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym z połyskiem
- 29 Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3
- 30 Oświetlenie bagażnika

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 31 Podstawka na kubek
- 32 Poduszka powietrzna kierowcy
- 33 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 34 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 35 Poduszki powietrzne kurtynowe
- 36 Ramki szyb bocznych czarne matowe
- 37 Reflektory Eco LED
- 38 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 39 System kontroli ciśnienia w oponach
- 40 System REF
- 41 System rozpoznawania znaków drogowych
- 42 System wspomagania nagłego hamowania AFU
- 43 Szyby barwione
- 44 Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne, antyprzytraskowe
- 45 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 46 Światła do jazdy dziennej LED DRL
- 47 Światła p/mgielne przednie
- 48 Tapicerka Mica Grey
- 49 Tarcze kół aluminiowe 16" Diamantée MATRIX
- 50 Wskaźnik przeglądów
- 51 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- 52 Wspomaganie układu kierowniczego
- 53 Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
- 54 Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości
- 55 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
- 56 Zamek centralny
- 57 Zderzaki w kolorze nadwozia
- 58 Zestaw naprawczy opon
- 59 Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB  
 Głośniki 6 szt.  
 Złącze "USB"  
 System Bluetooth  
 Tuner radiowy cyfrowy DAB  
 System Mirror Screen  
 Ekran dotykowy 7"  
 Citroën Connect Radio typu RCCA2  
 Schoweki pod wyświetlaczem
- 2 Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym  
 Filtr p/pyłkowy  
 Klimatyzacja automatyczna

- 3    Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie  
      Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
      Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 4    Pakiet Automatyczny  
      Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie  
      Czujnik zmierzchu  
      Czujnik deszczu  
      Oświetlenie towarzyszące ""follow home"
- 5    Pakiet Bezpieczeństwa  
      Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)  
      System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości
- 6    Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
      Ogranicznik prędkości  
      Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p.    Nazwa elementu wyposażenia
- 1    Dach bi-ton Noir Perła Nera  
      Dekoracja obudowy lusterek  
      Dekoracja ramki halogenów  
      Dekoracja słupka tylnego
- 2    Lakier metalizowany "Gris Platinium"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|--------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | MICHELIN   | 205/55 | R16 | 94V | XL E PRIMACY TL S1 | 6,0          |
| Przednie prawe: | MICHELIN   | 205/55 | R16 | 94V | XL E PRIMACY TL S1 | 6,0          |
| Tylne lewe:     | MICHELIN   | 205/55 | R16 | 94V | XL E PRIMACY TL S1 | 6,0          |
| Tylne prawe:    | MICHELIN   | 205/55 | R16 | 94V | XL E PRIMACY TL S1 | 6,0          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                |             |               |            |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (30 mies.)       | .....       |               | 54 600 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                | 1 900 PLN   | po korekcie:  | 56 500 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                         | 1 098 PLN   | po korekcie:  | 57 598 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                            | 1 479 PLN   | po korekcie:  | 59 077 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                                 |             |               |            |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd             | -2 363 PLN  |               |            |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                            | - 2 363 PLN | po korektach: | 56 714 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                           | - 601 PLN   | po korekcie:  | 56 113 PLN |
| WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU | .....       |               | 56 100 PLN |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Marcin Szura  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

**Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2025 roku wynosi:**

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

**56100 PLN**  
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych)  
**w tym VAT (23,0%) 10490,24 PLN**

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Listwa - zarysowania        |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 **NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 106-114              |      |
| 2    | Dach             |       | 152-154              |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 102-112              |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 100-124              |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 98-102               |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 108-120              |      |

|    |                               |   |         |  |
|----|-------------------------------|---|---------|--|
| 7  | Błotnik przedni               | P | 96-108  |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 102-108 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 98-118  |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 100-120 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 90-94   |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowania        |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.            | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Kanapa tylna                  |       | Poplamiona         |      |         |
| 3    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona         |      |         |
| 4    | Wykładzina bagażnika          |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### UKŁAD HAMULCOWY

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza hamulcowa przednia | L     | Zużyta             |      |         |
| 2    | Tarcza hamulcowa przednia | P     | Zużyta             |      |         |
| 3    | Tarcza hamulcowa tylna    | L     | Zużyta             |      |         |
| 4    | Tarcza hamulcowa tylna    | P     | Zużyta             |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                         |                             |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG                    |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG                    |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | Podwyższona głośność pracy. |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG                    |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG                    |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG                    |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG                    |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka przeglądu serwisowego.

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU</b> |
|----------------------------------------|

|   |                             |      |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK  |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2szt |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK  |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK  |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK  |

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

**CERTYFIKAT GWARANCJI UMOWNYCH CITROËNA**

**Gwarancje umowne CITROËNA**

W celu załatwienia gwarancji umownych CITROËNA niniejszy certyfikat musi zostać wypełniony i podstępnowany przez dealera odpowiedzialnego za sprzedaż. Warunkiem obowiązywania tych gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich harmonogramem (dowodem na to powinny być odczytane odcinki kontrolne z niniejszej książki).

W przypadku napraw i przeglądów nieobjętych niniejszymi gwarancjami, wykonywanych przez autoryzowany serwis, nie przysługują żadne świadczenia z tytułu gwarancji umownej.

Gwarancje umowne CITROËNA obowiązują od dnia faktycznego wydania pojazdu (data początku gwarancji zapisana na tej stronie).

Warunki gwarancji umownych CITROËNA pojazdu oraz warunki ich spełniania znajdują się w formularzu zamówienia nowego pojazdu.

**IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY**

Pojazd jest przygotowywany i wydawany zgodnie z procedurą określoną przez markę **CITROËN**

**CARSERWIS Sp. z o.o.**  
ul. Polczyńska 33, 01-377 Warszawa  
tel. 22 573 70 04, 22 573 70 00  
NIP 522-00-20-042 Regon 141448833

Nr punktu sprzedaży: 220003  
Pieczęć punktu sprzedaży

**IDENTYFIKACJA SAMOCHODU**

V.I.N. VF7SKHMP4PT638804

Data początku gwarancji 30.08.25  
Data końca gwarancji 30.08.25

Model: CB  
Paliwo: PB  
Silnik: 1.2 PT  
Olej silnikowy: 5W-30

Moc: 110  
Nr rejestracyjny: VVKM  
\* W zależności od silnika.

Nabywca pojazdu otrzymuje harmonogram przeglądów okresowych dedykowany dla pojazdu podczas jego przekazania. Dokument ten znajduje się w karcie z dokumentacją pokładową.

W razie braku tego dokumentu:

- lokalny dealer lub jakikolwiek inny autoryzowany serwis CITROËNA może wydać dokument zastępczy
- można go wydrukować we własnym zakresie poprzez Państwa strefę osobistą\* na stronie internetowej CITROËNA
- Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe.
- W razie odsprzedaży pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

2025/11/24

Fot. nr 79

**HISTORIA SERWISOWA**

Kolejne strony są przeznaczone na podstępnowanie przez serwis specjalistyczny wykonujący przegląd Państwa pojazdu CITROËN. Poniższe pola (data, przebieg, kolejny przegląd itp.) wypełnia, zgodnie z warunkami użytkowania, wybrany serwis specjalistyczny.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe. W razie odsprzedaży pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

Wykonywanie przeglądów okresowych jest wymagane w celu spełnienia warunków gwarancji umownych CITROËNA.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ km: \_\_\_\_

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

Przegląd okresowy  
Pieczęć serwisu

Następny przegląd do \_\_\_\_ km lub do dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ km: \_\_\_\_

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

Przegląd okresowy  
Pieczęć serwisu

Następny przegląd do \_\_\_\_ km lub do dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

2025/11/24

Fot. nr 80

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu