

Nr zlecenia: 70/17/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/11/17

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3FPHNSLPY518315
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	PZ3G321
Model pojazdu:	308 III MR`21 E6d/e	Nr Info-Ekspert:	029-04554
Wersja:	Allure Pack S&S	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **80 500 PLN**

Wskazanie drogomierza	9349 km
Data pierwszej rejestracji	2023/03/30
Data ważności badania technicznego	2026/03/30
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1790 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Podsufitka w jasnej tonacji
2	Blokada drzwi tylnych mechaniczna	39	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami	40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Czujnik jakości powietrza i autmoatyczny obieg zamknięty	41	Poduszki powietrzne boczne przednie

5	Czujnik zmiernych	42	Poduszki powietrzne kurtynowe
6	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	43	Przełącznik trybów jazdy ECO
7	Czujniki parkowania - przód	44	Radio Connect
8	Czujniki parkowania - tył	45	Reflektory przednie Eco LED
9	Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx	46	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
10	Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami	47	System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
11	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	48	System Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie auta ADML
12	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	49	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Fotel pasażera z regulacją wysokości	50	System ICB
14	Funkcja rozpoznawania głosu	51	System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
15	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	52	System nawigacji satelitarnej
16	Gniazdo 12V	53	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
17	Hamulec postojowy elektryczny	54	System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance
18	Kamera cofania	55	System programowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	56	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
20	Kolumna kierownicy regulowana	57	System Smart Multidrive- możliwość konfiguracji oświetlenia LED deski rozdzielczej
21	Krata wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi	58	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
22	Lakier metaliczny zielony Olivine	59	Szyba przednia akustyczna
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	60	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	61	Szyby tylne przyciemniane
25	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	62	Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
26	Lusterka zewnętrzne z projekcją logo Peugeot	63	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
27	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless	64	Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
28	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	65	Tarcze kół aluminiowe 17" HALONG
29	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	66	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
30	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	67	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
31	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	68	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
32	Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"	69	Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i Toggles
33	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	70	Zamek centralny z dwoma pilotami
34	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe	71	Zestaw naprawczy opon
35	Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia	72	Złącze "USB Connectivity x 2
36	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	73	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu
37	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Drive Assist (M)
Tempomat adaptacyjny z funkcją 30 (ACC 30)
System Active Safety Brake (AEBS3)

- 4
- Pakiet Rear Warning-system ostrzegania o zagrożeniu z tyłu.
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
System LCA - dalekodystansowe ostrzegania o pojazdach w martwych strefach
- 5
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
Kamera monitorująca kierowcę

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1
- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2
- Lakier metalizowany szary ARTENS (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN	225/45	R17	94V	XL PRIMACY 4 TL	5,0
Przednie prawe:	MICHELIN	225/45	R17	94V	XL PRIMACY 4 TL	5,0
Tylne lewe:	MICHELIN	225/45	R17	94V	XL PRIMACY 4 TL	5,0
Tylne prawe:	MICHELIN	225/45	R17	94V	XL PRIMACY 4 TL	5,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (30 mies.)			77 400 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 475 PLN	po korekcie:	76 925 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 662 PLN	po korekcie:	78 587 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	4 378 PLN	po korekcie:	82 965 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 659 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 659 PLN	po korektach:	81 306 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 783 PLN	po korekcie:	80 523 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			80 500 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marcin Szura
Wycenę wykonał: Oliwia Śniegowska

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

80500 PLN
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych)
w tym VAT (23,0%) 15052,85 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-110	
2	Dach		70-110	
3	Błotnik przedni	L	70-110	
4	Drzwi przednie	L	70-110	
5	Drzwi tylne	L	70-110	
6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	70-110	
8	Drzwi przednie	P	70-110	
9	Drzwi tylne	P	70-110	

10	Błotnik tylny	P	120-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

Komunikat o usterce hamulca postojowego

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Tarcie przy hamowaniu |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 SZT. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | NIE |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

Pojazd wyposażony w zestaw naprawczy

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



2025/11/20

Fot. nr 9



2025/11/20

Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95




Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu