

Nr zlecenia: 81/24/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/11/24

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **VF7SXHM RVPT581423**

Marka: **CITROËN**

Nr rejestracyjny: **PZ4H010**

Model pojazdu: **C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4**

Nr Info-Ekspert: **008-04388**

Wersja: **Shine S&S**

Rok produkcji: **2023**

Wartość pojazdu brutto (zakup)

46 800 PLN

Wskazanie drogomierza	11646 km
Data pierwszej rejestracji	2023/06/29
Data ważności badania technicznego	2026/06/29
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1540 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 61kW (83KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Podstawka na kubek
2	Airbump® z kolorowaną ramką	31	Poduszka powietrzna kierowcy

3	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii	32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Asystent ruszania na wzniesieniu	33	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania	34	Poduszki powietrzne kurtynowe
6	Coffee brake Alert	35	Ramki szyb bocznych czarne matowe
7	Czujniki parkowania - tył	36	Reflektory Eco LED
8	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, mieszek ze skaju	38	System kontroli ciśnienia w oponach
10	Fasada deski rozdzielczej lakierwane NOIR BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM	39	System REF
11	Fotel kierowcy regulowany manualnie	40	System rozpoznawania znaków drogowych
12	Gniazdo 12V	41	System wspomagania nagłego hamowania AFU
13	Kierownica obszyta skórą z dekorami Noie Brillant + Chrome satin	42	Szyby barwione
14	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem	43	Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne, antyprzetrzaskowe
15	Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo	44	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
16	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia	45	Światła do jazdy dziennej LED DRL
17	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	46	Światła p/mgielne przednie
18	Komputer pokładowy	47	Tapicerka Mica Grey
19	Kontrolka ciśnienia oleju	48	Tarcze kół aluminiowe 16" Diamantée MATRIX
20	Kontrolka temperatura wody	49	Wskaźnik przeglądów
21	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk	50	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
22	Lampy tylne 3D	51	Wspomaganie układu kierowniczego
23	Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych	52	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
24	Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)	53	Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości
25	Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym	54	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
26	Obrotomierz	55	Zamek centralny
27	Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym z połyskiem	56	Zderzaki w kolorze nadwozia
28	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	57	Zestaw naprawczy opon
29	Oświetlenie bagażnika	58	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB
 - Głośniki 6 szt.
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - System Mirror Screen
 - Ekran dotykowy 7"
 - Citroën Connect Radio typu RCCA2
 - Schowecki pod wyświetlaczem
- Dach bi-ton Noir Onyx
 - Dekoracja obudowy lusterek
 - Dekoracja ramki halogenów
 - Dekoracja słupka tylnego
- Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym
 - Filtr p/pyłkowy
 - Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Pakiet Automatyczny
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- Czujnik zmiernchu
- Czujnik deszczu
- Oświetlenie towarzyszące ""follow home""
- 6 Pakiet Bezpieczeństwa
 - Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)
 - System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości
- 7 Pakiet Kolor Noir
 - Dekoracja ramki halogenów
 - Dekoracja ramki Airbump
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO 205/55 R16 SOLUS	6,0
Przednie prawe:	*KUMHO 205/55 R16 SOLUS	6,0
Tylne lewe:	*KUMHO 205/55 R16 SOLUS	7,0
Tylne prawe:	*KUMHO 205/55 R16 SOLUS	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (31 mies.)			47 900 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	407 PLN	po korekcie:	48 307 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 117 PLN	po korekcie:	50 424 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 521 PLN		
Weryfikacja serwisowa	- 900 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 421 PLN	po korektach:	47 003 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 248 PLN	po korekcie:	46 755 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			46 800 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dnia:

30.07.2024 Zgłoszenie kradzieży pojazdu

05.11.2024 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Oględziny wykonał: Marcin Szura

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc grudzień 2025 roku wynosi:

46800 PLN

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 8751,22 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Dach		Wgniecenia		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		94-118	
2	Dach		140-152	
3	Błotnik przedni	L	90-114	
4	Drzwi przednie	L	116-118	
5	Drzwi tylne	L	96-122	
6	Błotnik tylny	L	104-118	
7	Błotnik przedni	P	102-108	
8	Drzwi przednie	P	106-110	

9	Drzwi tylne	P	110-114	
10	Błotnik tylny	P	106-116	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		86-90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika BEZ UWAG

Brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej.

Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po przeprowadzeniu jazdy kontrolnej.

Komunikat o usterce układu hamulcowego oraz koniecznym przeglądzie- konieczna weryfikacja serwisowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | Okazano skan dokumentu |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107




Fot. nr 108




Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112

REPUBLIKA POLSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
DOWÓD REJESTRACYJNY

STAROSTA POZNAŃSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAŃ

ORGAN WYDAJĄCY
A **PZ 4H010**

0.1 CITROEN
0.2 5
-3000
-Y/AGS
D **0.3 C3 4HC10**

E **VF7SXHMVPT581423**

B **29.06.2023** **10.07.2023** **H** **---**

SERIA DV/BAT 2447164

SANDCHÓD OSOBOWY

PROCHOWE **---**

NR PROCHÓW **2823**

DOPUSZCZALNA
CIĘŻARNOŚĆ **---**

WARTOŚĆ COF.
WARTOŚĆ COF. **8,82 kN**

WARTOŚĆ
WARTOŚĆ **---**

SERIA DV/BAT 2447164

P.1 1640 kg **P.2 1540 kg** **P.3 1990 kg**

G **900 kg** **J** **M1**

K **e2*2007/46*0003*72**

L **2** **O.1 450 kg** **O.2 450 kg**

P.1 1199,00 cm³ **P.2 61,00 km**

P.3 **P** **Q** **---**

S.1 **5** **S.2** **---**

SERIA DV/BAT 2447164

2025/11/28

Fot. nr 113

---(Y.3) POZIOM EMISJA SPALIN - EURO 6 AP---
---ZESPÓŁ 1990 kg---

29.06.2023

13-07-2023


2025/11/28

2025/11/28

Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu