

Nr zlecenia: 79/19/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 19.11.2025

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3FPHNSTPY606964
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	PZ4H794
Model pojazdu:	408 MR`22 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04834
Wersja:	Allure Pack S&S EAT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **93 300 PLN**

Wskazanie drogomierza	16495 km
Data pierwszej rejestracji	28.09.2023
Data ważności badania technicznego	28.09.2026
Rodzaj nadwozia	hatchback 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1920 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	2 gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń	29	Podłokietnik przedni ze schowkiem
2	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Podsufitka Horizon w kolorze szarym
3	Bezprzewodowy interfejs Mirror Screen (Apple Carplay™/ Android Auto)	31	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Centralny ekran dotykowy 10" z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i Toggles	32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Czujniki parkowania przód	33	Poduszki powietrzne boczne
6	Czujniki parkowania z tyłu wraz z kamerą cofania	34	Przednia szyba laminowana i akustyczna
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	35	Radioodtwarzacz cyfrowy DAB
8	Fotele przednie ze sportowym wyprofilowaniem i regulacją wysokości	36	Reflektory przednie LED
9	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	37	Siedzenia tylne dzielone 60/40
10	Gniazdo 12V	38	Światła do jazdy dziennej LED w kształcie kłów
11	Gniazdo 12V w bagażniku	39	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
12	Immobilizer	40	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
13	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą licowaną	41	System monitorowania martwego pola długodystansowy
14	Klimatyzacja Automatyczna, dwustrefowa wraz z Air Quality System	42	System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
15	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	43	System uruchamiania pojazdu bez kluczyka
16	Kurtyny powietrzne	44	Szyby regulowane elektrycznie z blokadą automatyczną
17	Lakier metalizowany Niebieski Obsession	45	Szyby tylne przyciemniane
18	Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED	46	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
19	Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania podłoża i oświetleniem powitalnym	47	Tapicerka Fractil materiałowa, łączona zelementami ze skóry ekologicznej, z barwnymi przeszyciami Mint
20	Lusterka zewnętrzne z funkcją z projekcją logo Lwa	48	Tarcze kół aluminiowe 19" JASPE
21	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	49	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
22	Nawigacja satelitarna 3D	50	Uchwyty na kubki z przodu
23	Nowe logo marki PEUGEOT na drzwiach	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
24	Obudowy zewnętrznych lusterek w czarnym kolorze Perla Nera	52	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
25	Oslona wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi	53	Zderzak przedni ze zintegrowanymi światłami dziennymi LED i czarnymi elementami ozdobnymi
26	Oświetlenie LED deski rozdzielczej oraz przednich drzwi Smart Multidrive z możliwością wyboru jednego z 8 kolorów	54	Zderzak tylny z czarnymi elementami ozdobnymi
27	Panele dekoracyjne materiałowe wzdłuż deski rozdzielczej oraz na drzwiach	55	Złącze Bluetooth (z audio streaming)
28	Peugeot i Cockpit® z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10 wirtualnymi przyciskami i Toggles		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane		
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED
- 2 Pakiet Drive Assist

Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go

Pakiet Safety : System automatycznego hamowania awaryjnego (kamera)

System monitorowania martwego pola długodystansowy

System automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych (kamera + radar)

System ostrzegania podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów
- 3 System ESP + ASR

System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 System VisioPark 360° (4 kamery z widokiem 360)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	6,5
Przednie prawe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	6,5
Tylne lewe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	7,0
Tylne prawe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (30 mies.)		91 400 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 775 PLN po korekcie:	94 175 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	873 PLN po korekcie:	95 048 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 960 PLN po korekcie:	98 008 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4 312 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 4 312 PLN po korektach:	93 696 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 412 PLN po korekcie:	93 284 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		93 300 PLN

UWAGI RZECZOSZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK:

30.07.2024
Zgłoszenie kradzieży pojazdu!
05.11.2024
Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania
20.11.2025
Wygenerowanie raportu

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Przemysław Muskała

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

93300 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 17446,34 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		tw	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przeszłość bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Akumulator wyeksploatowany, pojazd uruchomiono z zasilania zewnętrznego.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

IDENTYFIKACJA SAMOCHODU

VIN: UR3FPHUS1P4606864

Data początku gwarancji: 29.09.23

Data końca gwarancji: 28.09.25

Model: 408 ALLURE DAKA Aut. EAT8

Paliwo: benzyna

Silnik: 149CC 16v 130

Olej silnikowy: OW120 TOTAL

Moc: 130

Nr rejestracyjny: IZ 4HP94

* W zależności od silnika:

Ważny certyfikat odpowiedzialnego za wykonanie przeglądów na to powinny być gwarancjami, sążne świadczenia, z czego wydania pojazdu, warunki ich, wego pojazdu.

Przez PEUGEOT

408

40847

Przebiegów okresowych dedykowany dla pojazdu podczas jego przekazania. Dokument ten znajduje się w PEUGEOT może wydać dokument zastępczy z Państwa strefy osobistą* na stronie internetowej PEUGEOT.

Fot. nr 49

HISTORIA SERWISOWA

Kolejne wizyty są przeznaczane na podstawie umowy przez serwis specjalistyczny wykonujący przegląd Państwa pojazdu PEUGEOT. Ponadto jest data, przebieg, kolejny przegląd itp. Wykonanie, zgodnie z warunkami użytkowania, wybrany serwis specjalistyczny.

Zaleca się przechowywanie wszystkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w zakładzie. W razie ujemnej opinii należy je przekazać nowemu właścicielowi z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem. Wykonywanie przeglądów okresowych jest wymagane w celu spełnienia warunków gwarancji umówionych PEUGEOT.

Data: 01.08.2024 km: 12264

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

Przebieg: 12264 km lub do dnia: 01.08.2025

Następny przegląd do: 12264 km lub do dnia: 01.08.2025

* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Fot. nr 50



Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu