

Nr zlecenia: 84/19/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 19.11.2025

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: VR3FPHNSTPY637759
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny: PZ4P582
Model pojazdu:	308 III MR`21 E6d/e	Nr Info-Ekspert: 029-04556
Wersja:	Allure Pack S&S EAT	Rok produkcji: 2023

Wartość pojazdu brutto (zakup)**88 100 PLN**

Wskazanie drogomierza	19922 km
Data pierwszej rejestracji	30.10.2023
Data ważności badania technicznego	30.10.2026
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1850 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada drzwi tylnych mechaniczna
- 3 Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami
- 4 Czujnik jakości powietrza i autmatyczny obieg zamknięty
- 5 Czujnik zmierzchu
- 6 Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie
- 7 Czujniki parkowania - przód
- 8 Czujniki parkowania - tył
- 9 Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx
- 10 Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami
- 11 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 12 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 13 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 14 Funkcja rozpoznawania głosu
- 15 Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)
- 16 Gniazdo 12V
- 17 Hamulec postojowy elektryczny
- 18 Kamera cofania
- 19 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 20 Kolumna kierownicy regulowana
- 21 Krata wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi
- 22 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 23 Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
- 24 Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym
- 25 Lusterka zewnętrzne z projekcją logo Peugeot
- 26 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless
- 27 Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
- 28 Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
- 29 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
- 30 Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
- 31 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
- 32 Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"
- 33 Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
- 34 Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe
- 35 Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 38 Podsufitka w jasnej tonacji
- 39 Poduszka powietrzna kierowcy
- 40 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 41 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 42 Poduszki powietrzne kurtynowe
- 43 Przełącznik trybów jazdy ECO/Sport
- 44 Radio Connect
- 45 Reflektory przednie Eco LED
- 46 System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
- 47 System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
- 48 System Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie auta ADML
- 49 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 50 System ICB
- 51 System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
- 52 System nawigacji satelitarnej
- 53 System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
- 54 System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance
- 55 System programowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
- 56 System rozpoznawania znaków drogowych TSR
- 57 System Smart Multidrive- możliwość konfiguracji oświetlenia LED deski rozdzielczej
- 58 System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
- 59 Szyba przednia akustyczna
- 60 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch
- 61 Szyby tylne przyciemniane
- 62 Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
- 63 Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
- 64 Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
- 65 Tarcze kół aluminiowe 17" HALONG
- 66 Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
- 67 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
- 68 Wycieraczki szyby przedniej z pracą autmatyczną (czujnik deszczu)
- 69 Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i-Toggles
- 70 Zamek centralny z dwoma pilotami
- 71 Zestaw naprawczy opon
- 72 Złącze "USB Connectivity x 2"

36	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	73	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu
37	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą		
	Kierownica wielofunkcyjna		
	Kierownica pokryta skórą		
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
3	Pakiet Drive Assist (A)		
	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go		
	System Active Safety Brake (AEBS3)		
4	Pakiet Rear Warning-system ostrzegania o zagrożeniu z tyłu.		
	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA		
	System LCA - dalekodystansowe ostrzegania o pojazdach w martwych strefach		
5	System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)		
	Kamera monitorująca kierowcę		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier Niebieski Vertigo specjalny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO 225/45 R17 94W SOLUS	8,5
Przednie prawe:	*KUMHO 225/45 R17 94W SOLUS	8,5
Tylne lewe:	*KUMHO 225/45 R17 94W SOLUS	8,5
Tylne prawe:	*KUMHO 225/45 R17 94W SOLUS	8,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (30 mies.)		83 400 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	3 375 PLN po korekcie:	86 775 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 438 PLN po korekcie:	89 213 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 811 PLN po korekcie:	91 024 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 276 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 276 PLN po korektach:	87 748 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	338 PLN po korekcie:	88 086 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		88 100 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.:

30.07.2024

Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

19.08.2024

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

20.11.2025

Wygenerowanie raportu

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić

specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Przemysław Muskała

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

88100 PLN

(słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 16473,98 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
2	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel tylny		Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestań bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

Pojazd uruchomiono z zasilania zewnętrznego, istnieje ryzyko konieczności wymiany akumulatora.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Gaśnica | TAK |
| 3 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu