

Nr zlecenia: 86/19/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/11/19

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzecznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3FPHNSTPY637760
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	PZ4P583
Model pojazdu:	308 III MR`21 E6d/e	Nr Info-Ekspert:	029-04556
Wersja:	Allure Pack S&S EAT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup)	83 000 PLN
--------------------------------	------------

Data pierwszej rejestracji	2023/10/30
Data ważności badania technicznego	2026/10/30
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkowita	1850 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada drzwi tylnych mechaniczna
- 3 Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami
- 4 Czujnik jakości powietrza i autmatyczny obieg zamknięty
- 5 Czujnik zmierzchu
- 6 Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie
- 7 Czujniki parkowania - przód
- 8 Czujniki parkowania - tył
- 9 Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx
- 10 Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami
- 11 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 12 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 13 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 14 Funkcja rozpoznawania głosu
- 15 Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)
- 16 Gniazdo 12V
- 17 Hamulec postojowy elektryczny
- 18 Kamera cofania
- 19 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 20 Kolumna kierownicy regulowana
- 21 Krata wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi
- 22 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 23 Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
- 24 Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym
- 25 Lusterka zewnętrzne z projekcją logo Peugeot
- 26 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless
- 27 Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
- 28 Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
- 29 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
- 30 Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
- 31 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
- 32 Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"
- 33 Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
- 34 Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe
- 35 Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 38 Podsufitka w jasnej tonacji
- 39 Poduszka powietrzna kierowcy
- 40 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 41 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 42 Poduszki powietrzne kurtynowe
- 43 Przełącznik trybów jazdy ECO/Sport
- 44 Radio Connect
- 45 Reflektory przednie Eco LED
- 46 System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
- 47 System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
- 48 System Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie auta ADML
- 49 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 50 System ICB
- 51 System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
- 52 System nawigacji satelitarnej
- 53 System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
- 54 System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance
- 55 System programowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
- 56 System rozpoznawania znaków drogowych TSR
- 57 System Smart Multidrive- możliwość konfiguracji oświetlenia LED deski rozdzielczej
- 58 System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
- 59 Szyba przednia akustyczna
- 60 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch
- 61 Szyby tylne przyciemniane
- 62 Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
- 63 Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
- 64 Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
- 65 Tarcze kół aluminiowe 17" HALONG
- 66 Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
- 67 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
- 68 Wycieraczki szyby przedniej z pracą autmatyczną (czujnik deszczu)
- 69 Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i-Toggles
- 70 Zamek centralny z dwoma pilotami
- 71 Zestaw naprawczy opon
- 72 Złącze "USB Connectivity x 2

36	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	73	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu
37	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą		
	Kierownica wielofunkcyjna		
	Kierownica pokryta skórą		
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
3	Pakiet Drive Assist (A)		
	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go		
	System Active Safety Brake (AEBS3)		
4	Pakiet Rear Warning-system ostrzegania o zagrożeniu z tyłu.		
	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA		
	System LCA - dalekodystansowe ostrzegania o pojazdach w martwych strefach		
5	System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)		
	Kamera monitorująca kierowcę		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier Niebieski Vertigo specjalny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 225/45 R17 91V PRIMACY 4 TL	6,5
Przednie prawe:	MICHELIN 225/45 R17 91V PRIMACY 4 TL	6,5
Tylne lewe:	MICHELIN 225/45 R17 91V PRIMACY 4 TL	6,5
Tylne prawe:	MICHELIN 225/45 R17 91V PRIMACY 4 TL	6,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (30 mies.)			83 400 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	3 375 PLN	po korekcie:	86 775 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 438 PLN	po korekcie:	89 213 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 784 PLN		
Ryzyko wykrycia wad po uruchomieniu	-4 460 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 6 244 PLN	po korektach:	82 969 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	23 PLN	po korekcie:	82 992 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			83 000 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.:

30.07.2024
Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

12.08.2024
Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

20.11.2025
Wygenerowanie raportu

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić

specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Przemysław Muskała

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

83000 PLN

(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 15520,33 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przeszłość bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

JAZDA KONTROLNA

Akumulator rozładowany, mimo podłączenia zewnętrznego źródła prądu pojazdu nie udało się uruchomić, stan techniczny nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń po uruchomieniu.

Poziom oleju w silniku: w normie. Poziom płynu chłodzącego: minimum.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
3	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu