

Nr zlecenia: 20/20/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/11/20

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Huber Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: VR3FPHNSTPY636397
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny: PZ4P723
Model pojazdu:	308 III MR`21 E6d/e	Nr Info-Ekspert: 029-04556
Wersja:	Allure Pack S&S EAT	Rok produkcji: 2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **76 000 PLN**

Wskazanie drogomierza	5479 km
Data pierwszej rejestracji	2023/11/22
Data ważności badania technicznego	2026/11/22
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1880 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart
2	Blokada drzwi tylnych mechaniczna	39	Podsufitka w jasnej tonacji
3	Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami	40	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Czujnik jakości powietrza i autmoatyczny	41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością

	obieg zamknięty		odłączenia
5	Czujnik zmiernchu	42	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	43	Poduszki powietrzne kurtynowe
7	Czujniki parkowania - przód	44	Przełącznik trybów jazdy ECO/Sport
8	Czujniki parkowania - tył	45	Radio Connect
9	Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx	46	Reflektory przednie Eco LED
10	Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami	47	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
11	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	48	System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
12	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	49	System Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie auta ADML
13	Fotel pasażera z regulacją wysokości	50	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
14	Funkcja rozpoznawania głosu	51	System ICB
15	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	52	System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
16	Gniazdo 12V	53	System nawigacji satelitarnej
17	Hamulec postojowy elektryczny	54	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
18	Kamera cofania	55	System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	56	System progarmowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
20	Kolumna kierownicy regulowana	57	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
21	Krata wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi	58	System Smart Multidrive- możliwość konfiguracji oświetlenia LED deski rozdzielczej
22	Lakier metaliczny zielony Olivine	59	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	60	Szyba przednia akustyczna
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	61	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch
25	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	62	Szyby tylne przyciemniane
26	Lusterka zewnętrzne z projekcją logo Peugeot	63	Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
27	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless	64	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
28	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	65	Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
29	Manetki do zmiany biegów przy kierownicy	66	Tarcze kół aluminiowe 17" HALONG
30	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	67	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
31	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	68	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
32	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	69	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
33	Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"	70	Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i-Toggles
34	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	71	Zamek centralny z dwoma pilotami
35	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe	72	Zestaw naprawczy opon
36	Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia	73	Złącze "USB Connectivity x 2
37	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	74	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Drive Assist (A)

- Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
- System Active Safety Brake (AEBS3)
- 4 Pakiet Rear Warning-system ostrzegania o zagrożeniu z tyłu.

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA

System LCA - dalekodystansowe ostrzegania o pojazdach w martwych strefach
- 5 System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)

Kamera monitorująca kierowcę

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier czarny Perla Nera (dopłata)
- 2 Pakiet VisioPark (dopłata)

Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 225/45 R17 94V NBLUE4SEASON	7,0
Przednie prawe:	*NEXEN 225/45 R17 94V NBLUE4SEASON	7,0
Tylne lewe:	*NEXEN 225/45 R17 94V NBLUE4SEASON	7,0
Tylne prawe:	*NEXEN 225/45 R17 94V NBLUE4SEASON	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (31 mies.)		82 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	4 013 PLN po korekcie:	86 613 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 172 PLN po korekcie:	88 785 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-12 429 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 12 429 PLN po korektach:	76 356 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 318 PLN po korekcie:	76 038 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		76 000 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marcin Szura

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Przebieg wyświetlany na drogomierzu: 5479km.

Informacja wyświetlana na desce rozdzielczej: Termin przeglądu przekroczony o 9600km.

Brak odczytów przebiegu w bazie CEPiK.

Istnieje ryzyko wystąpienia rozbieżności stanu drogomierza ze stanem faktycznym.

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc grudzień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

76000 PLN

(słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 14211,38 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Łotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		64-66	
2	Dach		98-108	
3	Łotnik przedni	L	98-106	
4	Drzwi przednie	L	104-110	

5	Drzwi tylne	L	84-96	
6	Błotnik tylny	L	104-108	
7	Błotnik przedni	P	98-116	
8	Drzwi przednie	P	106-110	
9	Drzwi tylne	P	98-114	
10	Błotnik tylny	P	106-118	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej: Usterka silnika, termin przeglądu przekroczony o 9600km, aktywna ikona serwisowa.

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

Tarcze hamulcowe z ogniskami korozji.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



2025/12/05

Fot. nr 117



2025/12/05

Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138




Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142




Fot. nr 143




Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146




Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu