

Nr zlecenia: 21/20/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/11/20

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Huber Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **VR3FPHNSTPY636338**

Marka: **PEUGEOT**

Nr rejestracyjny: **PZ4P722**

Model pojazdu: **308 III MR`21 E6d/e**

Nr Info-Ekspert: **029-04555**

Wersja: **Allure S&S EAT**

Rok produkcji: **2023**

Wartość pojazdu brutto (zakup)

86 700 PLN

Wskazanie drogomierza	12042 km
Data pierwszej rejestracji	2023/11/22
Data ważności badania technicznego	2026/11/22
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1880 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	37	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Blokada drzwi tylnych mechaniczna	38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami	39	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Czujnik jakości powietrza i autmoatyczny	40	Poduszki powietrzne kurtynowe

	obieg zamknięty		
5	Czujnik zmiernchu	41	Przełącznik trybów jazdy ECO/Sport
6	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	42	Radio Connect
7	Czujniki parkowania - tył	43	Reflektory przednie Eco LED
8	Deska rozdzielcza z chrmowaną krawędzią i materiałową listwąozdobną Traxx	44	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
9	Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chrmowanmi wstawkami	45	System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	46	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	47	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Fotel pasażera z regulacją wysokości	48	System ICB
13	Funkcja rozpoznawania głosu	49	System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
14	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	50	System nawigacji satelitarnej
15	Gniazdo 12V	51	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
16	Hamulec postojowy elektryczny	52	System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance
17	Kamera cofania	53	System progarmowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
19	Kolumna kierownicy regulowana	55	System Smart Multidrive- możliwość konfiguracji oświetleniaLED deski rozdzielczej
20	Krata wlotu powietrza z chrmowanymi elementami ozdobnymi	56	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
21	Lakier metaliczny zielony Olivine	57	Szyba przednia akustyczna
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	58	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	59	Szyby tylne przyciemniane
24	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	60	Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
25	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless	61	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
26	Manetki do zmiany biegów przy kierownicy	62	Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
27	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	63	Tarcze kół aluminiowe 17" CALGARY
28	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	64	Tempomat
29	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	65	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
30	Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"	66	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
31	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	67	Wycieraczki szyby przedniej z pracą autmatyczną (czujnik deszczu)
32	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe	68	Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i-Toggles
33	Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia	69	Zamek centralny z dwoma pilotami
34	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	70	Zestaw naprawczy opon
35	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart	71	Złącze "USB Connectivity x 2
36	Podsufitka w jasnej tonacji	72	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
Kamera monitorująca kierowcę

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Czujniki parkowania - przód
 - 2 Lakier metalizowany szary ARTENS (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FALKEN 225/45 R17 94W AS220 PRO	6,0
Przednie prawe:	*FALKEN 225/45 R17 94W AS220 PRO	6,0
Tylne lewe:	*FALKEN 225/45 R17 94W AS220 PRO	6,0
Tylne prawe:	*FALKEN 225/45 R17 94W AS220 PRO	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (31 mies.)		81 500 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	3 525 PLN po korekcie:	85 025 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 922 PLN po korekcie:	86 947 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 201 PLN po korekcie:	90 148 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 704 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 2 704 PLN po korektach:	87 444 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 703 PLN po korekcie:	86 741 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		86 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał:

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Przebieg wyświetlany na drogomierzu: 12042km.

Informacja wyświetlana na desce rozdzielczej: Termin przeglądu przekroczony o 3000km.

Brak odczytów przebiegu w bazie CEPiK.

Istnieje ryzyko wystąpienia rozbieżności stanu drogomierza ze stanem faktycznym.

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc grudzień 2025 roku wynosi:

86700 PLN

(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 16212,20 PLN

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		66-70	
2	Dach		100-102	
3	Błotnik przedni	L	94-98	
4	Drzwi przednie	L	100-108	
5	Drzwi tylne	L	92-94	
6	Błotnik tylny	L	104-120	
7	Błotnik przedni	P	96-98	
8	Drzwi przednie	P	104-114	
9	Drzwi tylne	P	90-100	
10	Błotnik tylny	P	106-118	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Mata silnika		Rozdarta		

Poziom płynu chłodniczego poniżej minimum.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerki słupka B	P	Zarysowania		

Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej: Układ oraniczania skutkó kilizji niedostępny, Usterka silnika
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

Tarcze hamulcowe z ogniskami korozji.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Akumulator rozładowany, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania.
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu