

Nr zlecenia: 16/01/12/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 01.12.2025

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU |                                  | Dane: [O] XII-2025         |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Rodzaj pojazdu:              | Samochód osobowy                 | VIN: VXKFRHNS3R1038822     |
| Marka:                       | OPEL                             | Nr rejestracyjny: DX42478  |
| Model pojazdu:               | Astra VI Sports Tourer MR`22 E6d | Nr Info-Ekspert: 028-08285 |
| Wersja:                      | GS S&S                           | Rok produkcji: 2024        |

**Wartość pojazdu brutto (zakup)** .....

**91 300 PLN**

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 27802 km                                  |
| Data pierwszej rejestracji                          | 20.01.2025                                |
| Data ważności badania technicznego                  | 27.01.2028                                |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |
| Dop. masa całkow.                                   | 1880 kg                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1199 ccm / 96kW (131KM)                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 23   | Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie      |
| 2    | Dach w kolorze czarnym                    | 24   | Reflektory LED                                |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 25   | Relingi dachowe w kolorze srebrnym            |
| 4    | Hamulec postojowy elektryczny             | 26   | Siedzenia tylne dzielone 40/20/40             |
| 5    | Immobilizer                               | 27   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |

|    |                                                                        |    |                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 6  | Kamera 360°                                                            | 28 | System kontroli ciśnienia w oponach                     |
| 7  | Kierownica podgrzewana                                                 | 29 | System kontroli trakcji TC                              |
| 8  | Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy            | 30 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA          |
| 9  | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                   | 31 | Szyba przednia ogrzewana                                |
| 10 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości                  | 32 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                  |
| 11 | Komputer pokładowy                                                     | 33 | Szyby tylne przyciemniane                               |
| 12 | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 34 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                     |
| 13 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                              | 35 | Światła do jazdy dziennej LED                           |
| 14 | Nakładki aluminiowe na pedały                                          | 36 | Światła p/mgielne przednie LED                          |
| 15 | Oświetlenie nastrojowe Ambiente (8 kolorów)                            | 37 | Światła tylne LED                                       |
| 16 | Pakiet wizualny "Black" (ramka panelu przedniego, logo i nazwa modelu) | 38 | Tarcze kół aluminiowe 17" czarne                        |
| 17 | Podłoga bagażnika regulowana Flexfloor                                 | 39 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                               |
| 18 | Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart     | 40 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne                |
| 19 | Podsufitka czarna                                                      | 41 | Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, cyfrowy "10" |
| 20 | Poduszka powietrzna kierowcy                                           | 42 | Zamek centralny zdalnie sterowany                       |
| 21 | Poduszka powietrzna pasażera                                           | 43 | Zestaw naprawczy opon                                   |
| 22 | Poduszki powietrzne boczne                                             |    |                                                         |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem  
Podłokietnik centralny przedni  
Konsola centralna  
Schowek w konsoli centralnej
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet Dobrej Widoczności  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
Światła mijania włączane automatycznie
- 6 Pakiet Intelli-Drive 1.0  
System rozpoznawania znaków drogowych  
Sygnalizacja zmęczenia kierowcy  
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go  
System ostrzegający o ryzyku kolizji  
System automatycznego hamowania  
System utrzymania pasa ruchu  
System rozpoznawania ruchu pieszych
- 7 System automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania zapłonem "Open&Start"  
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
Podłokietnik centralny przedni  
Konsola centralna  
System Open&Start  
Schowek w konsoli centralnej  
System automatycznego odblokowywania zamków drzwi
- 8 System Multimedia Plus  
Głośniki 6 szt.  
System multimedialny  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Złącze "USB"  
System Apple Carplay/Android Auto  
System Opel Connect  
Wyświetlacz dotykowy 10"
- 9 Tapicerka łączona materiał-skóra, szara  
Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym  
Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach  
Zagłówki foteli przednich z 4-kierunkową regulacją położenia  
Fotel pasażera z certyfikatem AGR z elektryczną regulacją w 8 płaszczyznach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

|      |                            |
|------|----------------------------|
| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
| 1    | Lakier metalizowany        |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | MICHELIN 205/55 R16 94V XL E PRIMACY TL S1 | 6,0          |
| Przednie prawe: | MICHELIN 205/55 R16 94V XL E PRIMACY TL S1 | 6,0          |
| Tylne lewe:     | MICHELIN 205/55 R16 94V XL E PRIMACY TL S1 | 6,5          |
| Tylne prawe:    | MICHELIN 205/55 R16 94V XL E PRIMACY TL S1 | 6,5          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                |                           |            |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (19 mies.)       |                           | 89 000 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                | 8 633 PLN po korekcie:    | 97 633 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                         | 1 777 PLN po korekcie:    | 99 410 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                            | - 3 222 PLN po korekcie:  | 96 188 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                                 |                           |            |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd             | -4 809 PLN                |            |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                            | - 4 809 PLN po korektach: | 91 379 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                           | - 117 PLN po korekcie:    | 91 262 PLN |
| WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU |                           | 91 300 PLN |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.  
Oględziny wykonywał: Przemysław Muskała  
Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska

Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc grudzień 2025 roku wynosi:

91300 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych)  
w tym VAT (23,0%) 17072,36 PLN


Wartość określono na podstawie:  
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,  
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik tylny  | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.  
Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).  
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.  
Pojazd w trakcie oględzin pokryty pozostałościami po okleinie reklamowej, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki<br>[ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 80                                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 80                                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 80                                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 80                                   |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 80                                   |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 80                                   |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 80                                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 80                                   |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 80                                   |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 80                                   |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | TWORZYWO                             |      |

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|------------|
| 1    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana         |      |            |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana         |      |            |
| 3    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany         |      |            |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Poplamiony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Opona koła tylnego                       | P     | Powietrze ulatuje           |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK    |
| 3 | Apteczka               | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1 Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

Fot. nr 69Fot. nr 70

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*