

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-583/2025_GA909HN

Numer szkody / sprawy SM-583/2025_GA909HN
Nr kalkulacji 9060

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133941

Numer rejestracyjny: GA909HN
Numer nadwozia: ZAREAEFN9M7652234
Marka: ALFA ROMEO
Model: Giulia 16-22
Typ: Giulia 2.0 Turbo Super aut
Data pierwszej rejestracji: 28.12.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8942
Data wyceny: 30.12.2025
Wycena na dzień: 30.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **9060**
 Data wyceny **30.12.2025**
 Wycena na dzień **30.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-583/2025_GA909HN

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133941

Numer rejestracyjny / numer VIN GA909HN / ZAREAEFN9M7652234
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 28.12.2021 / 48
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 109 340 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 77 400 / 31 940
 Lakier czerwony metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka ALFA ROMEO
 Model Giulia 16-22
 Typ Giulia 2.0 Turbo Super aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.07.2018 - 31.12.2022
 Pojemność silnika (ccm) 1995
 Moc kW / KM 148 / 200
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Akumulator mocniejszy
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik deszczu
- Czujnik zapięcia pasów
- Czujnik zmierzchu (automatycznie włączający reflektory)
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Deska rozdzielcza jednokolorowa oraz panele boczne
- Dywaniki
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
- Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne, ogumienie letnie Klasy A
- Fotel kierowcy regulowany manualnie 6-stopniowo
- Fotel pasażera regulowany manualnie 6-stopniowo
- Immobilizer
- Kanapa tylna dzielona 40:20:40, 3-miejscowa
- Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte skórą techniczną
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Lakier pastelowy - czerwony (5CA)
- Listwy progowa z napisem Alfa Romeo
- Lusterka boczne podgrzewane, składane elektrycznie
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Obramowania głośników chromowane
- Obramowania szyb w kolorze czarnym
- Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
- Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
- Połączenie alarmowe, inteligentne
- Port USB
- Port USB, pod panelem systemu klimatyzacji
- Radio cyfrowe DAB
- Reflektory bi-ksenonowe 25W + światła do jazdy dziennej
- System AEB
- System Alfa DNA z wyborem tryby jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency)
- System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu
- System ostrzegania o najeźdźaniu na poprzedzający pojazd
- System redukcji hałasu w kabinie
- System Start&Stop
- Światła tylne LED
- Tapicerka materiałowa
- U-Connect Services
- Wykończenie wnętrza elementami z tworzywa sztucznego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz 7 cali, pomiędzy zegarami
- Wyświetlacz dotykowy 8.8" w części środkowej deski rozdzielczej
- Zaciski hamulców w kolorze szarym
- Zagłówki i pas bezpieczeństwa, trzeci tylny środkowy
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zestaw naprawczy Fix&Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód PLN
- Lakier metalik PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-5%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/50R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/50R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/50R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie lewe [110 – 170 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- próg lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej

staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































