

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-555/2025_WH2422A

Numer szkody / sprawy SM-555/2025_WH2422A
Nr kalkulacji 8863

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0141935

Numer rejestracyjny: WH2422A
Numer nadwozia: WF0FXXWPMFMD14317
Marka: FORD
Model: Kuga 20-24
Typ: Kuga 1.5 EcoBoost FWD ST-Line
Data pierwszej rejestracji: 23.02.2022
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8745
Data wyceny: 10.12.2025
Wycena na dzień: 17.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8863**
 Data wyceny **10.12.2025**
 Wycena na dzień **17.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-555/2025_WH2422A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0141935 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH2422A / WF0FXXWPMFMD14317
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.02.2022 / 44
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 81 416 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 77 600 / 3 816
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka FORD
 Model Kuga 20-24
 Typ Kuga 1.5 EcoBoost FWD ST-Line
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2020 - 30.06.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1499
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na rok produkcji PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci
- Centralny zamek – sterowany pilotem
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki podłogowe z logo z przodu
- Dywaniki podłogowe z logo z tyłu
- EBD - system rozdziału siły hamowania
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Emblemat ST-Line
- ESC
- Felgi aluminiowe 18", z wykończeniem w kolorze Rock Metallic, z ogumieniem 225/60
- Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
- Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi
- FordPass Connect z modemem GSM
- Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie - styl sportowy
- Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej
- Gniazdko 12V w bagażniku
- Hamulec pokolizyjny
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobiliser PATS
- Kamera cofania
- Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparc
- Kierownica wykończona skórą, spłaszczona w dolnej części
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna z podłokietnikiem
- Lakier Uni
- Lampki do czytania
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
- Obramowania szyb bocznych w kolorze czarnym
- Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
- Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line - zderzaki, nakładki, listwy progowe i boczne w kolorze nadwozia
- Podsufitka ciemna
- Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył
- Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku
- Radio SYNC 3, DAB+, nawigacja, wysł. 8" i 12.3", Applink, ACP, AA, TMC, Bluetooth, 10 głoś., USB, ster. z kierow.
- Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła
- Reflektory halogenowe projekcyjne ze światłami do jazdy dziennej LED
- Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze czarnym
- Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
- Spoiler tylny
- System Auto-Start-Stop
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC)
- System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami, pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h)
- System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
- System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek)
- Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka materiałowa Foundry/Eton
- Tempomat
- Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą
- Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)
- Wskaźnik sugerujący odpowiedni moment zmiany biegu
- Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS)
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny
- Zaczepy do mocowania bagażu
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE			Zakup
● Lakier metalizowany Magnetic Grey (V)		PLN	
● Pakiet Winter (V)		PLN	
□ Fotele przednie podgrzewane			
□ Fotele tylne podgrzewane			
□ Kierownica ogrzewana			
□ Szyba przednia podgrzewana (Quicklear)			
● Szyby tylne dodatkowo przyciemniane (V)		PLN	
SUMA		PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ			Zakup
● Konieczność naprawy pojazdu (-5%)		PLN	
SUMA		PLN	
OPONY			Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), SUNFULL, 225/60R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6		
Zużycie [%]:	60		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
Oś 1, Opona 2 (prawa), SUNFULL, 225/60R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6		
Zużycie [%]:	60		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), SUNFULL, 225/60R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), SUNFULL, 225/60R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
SUMA		PLN	
NOTATKI			
Komentarz do korekty na przebieg:			
Brak możliwości ustalenia przebiegu pojazdu.			
Do wyliczenia przyjęto przebieg normatywny dla danego okresu eksploatacji.			
Notatka do wyceny:			
OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.			
Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.			
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.			
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu - w ograniczonym zakresie (niski poziom paliwa).			
W czasie oględzin stwierdzono:			
SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:			
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.			
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.			
Silnik uruchomiono.			
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.			

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Elementy cierne układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Słyszalne tarcie podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – wgnieciona,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – wgniezione, porysowane, listwa ochronna porysowana,
- drzwi tylne lewe – wgniezione punktowo, zarysowane, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi tylne prawe – wgniezione, porysowane, listwa ochronna porysowana,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – wgniezione, porysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany, listwa dolna pęknięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- reflektor prawy – klosz pęknięty,
- atrapa przednia – połamana,
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Marcin Szura
Andrzej Walewski


Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*











2025/12/08



2025/12/08





















2025/12/08



2025/12/08



















































































































2025/12/08



2025/12/08























