

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-581/2025\_WW137TE

Numer szkody / sprawy SM-581/2025\_WW137TE  
Nr kalkulacji 8720

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0155495

Numer rejestracyjny: WW137TE  
Numer nadwozia: LVPJ4B195NCB05320  
Marka: SERES  
Model: Seres 3 22-23  
Typ: Seres 3 53kWh Luxury  
Data pierwszej rejestracji: 18.01.2023  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 8603  
Data wyceny: 30.12.2025  
Wycena na dzień: 30.12.2025  
Wersja bazy danych: 2025.12  
Wartość:

Numer wyceny **8720**  
 Data wyceny **30.12.2025**  
 Wycena na dzień **30.12.2025**  
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

#### DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-581/2025\_WW137TE

#### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
 Adres 54-202 Wrocław  
 ul. Legnicka 48B

#### DANE POJAZDU - kod EC 0155495

Numer rejestracyjny / numer VIN WW137TE / LVPJ4B195NCB05320  
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 18.01.2023 / 35  
 Rok produkcji 2022  
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 35 296 / Odczytany  
 Przebieg standardowy / różnica (km) 54 900 / -19 604  
 Lakier czarny metalik  
 Liczba właścicieli Nie podano  
 Stan pojazdu Dobry  
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
 Marka SERES  
 Model Seres 3 22-23  
 Typ Seres 3 53kWh Luxury  
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5  
 Okres dostępności 01.01.2022 - 31.12.2023  
 Pojemność silnika (ccm) 0  
 Moc kW / KM 119 / 162  
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak  
 Układ / liczba cylindrów - /  
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

#### WYCENA POJAZDU

**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN  
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
 Korekta na przebieg PLN  
 Korekta na rok produkcji PLN  
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

**Wartość pojazdu (brutto)**

**PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- Asystent pasa ruchu
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Ekran dotykowy 10.2"
- Elektroniczny rozdział siły hamowania
- Falgi aluminiowe 18", z ogumieniem 225/55
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Funkcja ostrzegania przed kolizją
- Hamulec postojowy automatyczny
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy adaptacyjne
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane
- Ładowarka indukcyjna
- Poduszki powietrzne 6 sztuk
- Rejestrator jazdy
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
- System kamer 360 stopni z czujnikami parkowania
- System kontroli trakcji
- System łączności z telefonem Easy Connect
- System nawigacji GPS, MP3, USB, Bluetooth
- System wspomagania nagłego hamowania
- System wspomagania ruszania oraz zjazdu ze wzniesienia
- Szyberdach panoramiczny
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Wyświetlacz LED z możliwością zmiany motywu

**CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-2%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-5%) PLN
- Długotrwały przestój (-15%) PLN
- Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CHAO-YANG, 225/55R18**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 1, Opona 2 (prawa), CHAO-YANG, 225/55R18**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 2, Opona 1 (lewa), CHAO-YANG, 225/55R18**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 2, Opona 2 (prawa), CHAO-YANG, 225/55R18**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawdzony w działaniu.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

#### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.  
Mimo prób, silnika nie uruchomiono - bateria trakcyjna całkowicie rozładowana.

#### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.  
Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

#### UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

#### UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

#### NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.  
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.  
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:  
- drzwi tyłu nadwozia [160 – 770 µm].  
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych – poluzowane na zamocowaniach,
- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- zderzak przedni – zarysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – zarysowany, poszycie odkształcone miejscowo.

#### WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (baterie rozładowane, brak 1 szt. grotu) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA  
Andrzej Walewski

**Objaśnienia:**

- \*      wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V      pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G      bezpłatna opcja wyposażenia*
- A      Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P      Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*























































