

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-547/2025_DW5WA35

Numer szkody / sprawy SM-547/2025_DW5WA35
Nr kalkulacji 8987

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0157796

Numer rejestracyjny: DW5WA35
Numer nadwozia: VXEYCCPFCNG033352
Marka: OPEL
Model: Movano CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24
Typ: Movano CDTI L3H2
Data pierwszej rejestracji: 30.05.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8869
Data wyceny: 04.12.2025
Wycena na dzień: 04.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **8987**
 Data wyceny **04.12.2025**
 Wycena na dzień **04.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-547/2025_DW5WA35

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0157796 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DW5WA35 / VXEYCCPFCNG033352
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 30.05.2023 / 31
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 88 954 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 105 400 / -16 446
 Lakier szary uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL
 Model Movano CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24
 Typ Movano CDTI L3H2
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
 Okres dostępności 01.10.2022 - 31.03.2024
 Pojemność silnika (ccm) 2179
 Moc kW / KM 121 / 165
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 010 / 1 490
 Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (BAS)
- Airbag kierowcy
- Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania
- Antena dachowa DAB
- Czujniki parkowania z tyłu
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową oraz podłokietnikiem
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i wysokości
- Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem tworzącym stolik
- Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Immobilizer
- Kierownica z tworzywa sztucznego
- Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym
- Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie na głębokość
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, jedna
- Lampki w przedziale ładunkowym, dwie
- Listwy boczne ochronne w kolorze czarnym
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze czarnym
- Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe przód, z napinaczami, ogranicz. siły napięcia i czujnikami napięcia
- Przegroda kabiny pełna bez okna
- Radio DAB z USB, Bluetooth, czterema głośnikami i sterowaniem w kierownicy
- Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej
- Schowek w górnej części deski rozdzielczej
- Siedzenie pasażera dwumiejscowe
- System stabilizacji toru jazdy ESP, zaw. układ wspomagania ruszania na pochyłościach
- Szyby barwione
- Szyby boczne sterowane elektrycznie, po stronie kierowcy sterowane sekwencyjnie
- Tapicerka materiałowa Darko
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty do mocowania ładunku: 2 na tylnej ścianie kabiny, 10 na podłodze
- Uchwyty na kubki
- Wskaźnik zmiany biegów GSI
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zagłówki komfortowe w fotelach przednich
- Zagłówki przednich foteli z regulacją położenia
- Zamek centralny, zdalnie sterowany z funkcją doryglowania zamków
- Zbiornik paliwa 90 litrów
- Zderzak przedni w kolorze czarnym
- Zderzak tylny w kolorze czarnym
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/70R15C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), SUNFULL, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Wg wskazań komputera pokładowego:

- „zmienić olej silnikowy”,

- „skontrolować silnik”.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [210 µm],
- drzwi przednie prawe [200 – 220 µm],
- poszycie boku prawego [150 – 220 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przesuwne prawe – wgniecione, punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowane, z ogniskami korozji,
- poszycie boku lewego – porysowane, ogniska korozji, listwy ochronne porysowane,
- poszycie boku prawego – porysowane, ogniska korozji, listwy ochronne porysowane,
- drzwi skrzydłowe tylne – wgniecione, zarysowane, listwy ochronne porysowane,
- słupek środkowy prawy – wgnieciony, zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- próg prawy – pogięty, ogniska korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie fotela kierowcy – przepalone punktowo,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,

- obudowy wnęk kół tylnych (lewego oraz prawego) – powgniatane, porysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta, punktowe odpryski,
- zderzak przedni – pęknięty,
- atrapa firmowa – pęknięta,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – pęknięta,
- wkład lusterka zewnętrznego lewego – pęknięty,
- zderzak tylny – pęknięty, porysowany,
- mata wygłuszająca silnika – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika


























































































































2025/12/03



2025/12/03

















2025/12/03



2025/12/03
























































on-line!
lejsze korzyści:
ność pieniędzy dzięki
przygotowanym
e dla Twojego Opla
e informacje o Twoim
nie dostępne za jednym
myszki
aszenie żądań
ch on-line
ię www.myOpel.com
nia dodatkowych
dokonania
rejestracji

J SIĘ TERAZ:

Świadcstwo gwarancji międzynarodowej

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu
MOVANO

Numer identyfikacyjny pojazdu
WEYCCPFCNGD33352

Nazwisko / numer klienta
SANTANDER CONSUMER

Numer rejestracyjny
DN 5WA35

Miejscowość, data wydania pojazdu
TYCHY 23/08/2023

Data pierwszej rejestracji
30/05/2023

Świadcstwo gwarancji międzynarodowej 3

Opel Automobile GmbH przechowuje dane osobowe nabywców nowych samochodów marki Opel na potrzeby obsługi klienta i przetwarza je zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Szczegóły gwarancji umownych firmy Opel, którymi objęty jest pojazd klienta, a także warunki ich zastosowania są podane na formularzu zamówienia nowego samochodu.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer klienta

Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer klienta

Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer klienta

Numer rejestracyjny

2025/12/03











