

**Wycena numer: 21/DOA/01/26**

z dnia: 2026/01/19

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5556606

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] I-2026

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2015

Model: Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI MR`14 E5

Wersja: Cosmo S&S

Nr rejestracyjny: SRBKF39

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: W0LGT8E35G1013076



Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu

028-05827 / 155382

Data pierwszej rejestracji

2016/03/01, (w Polsce: 2019/10/04)

Data ważności badania technicznego

2025/05/10

Wskazanie drogomierza

215601 km

Okres eksploatacji pojazdu (16/03/01-26/01/19)

119 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

2250 kg\*

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1598 ccm / 100kW (136KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna

**WYCENA Nr: 21/DOA/01/26**

z dnia: 2026/01/19

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5556606

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] I-2026

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2015

Model: Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI MR`14 E5

Wersja: Cosmo S&S

Nr rejestracyjny: SRBKF39

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: W0LGT8E35G1013076

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu

028-05827 / 155382

Data pierwszej rejestracji

2016/03/01, (w Polsce: 2019/10/04)

Data ważności badania technicznego

2025/05/10

Wskazanie drogomierza

215601 km

Okres eksploatacji pojazdu (16/03/01-26/01/19)

119 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

2250 kg\*

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1598 ccm / 100kW (136KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.10-2016.03)**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                  | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                   |
|------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 1    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną  | 13   | System kontroli ciśnienia w oponach          |
| 2    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną            | 14   | System Opel OnStar                           |
| 3    | Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy | 15   | System Start/Stop                            |
| 4    | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                        | 16   | Szyby przednie regulowane elektrycznie       |
| 5    | Kurtyny powietrzne boczne                                   | 17   | Szyby tylne regulowane elektrycznie          |
| 6    | Listwy boczne okien chromowane                              | 18   | Światła do jazdy dziennej LED                |
| 7    | Poduszka powietrzna kierowcy                                | 19   | Światła p/mgienne przednie                   |
| 8    | Poduszka powietrzna pasażera                                | 20   | Tapicerka łączona skóra ekologiczna/materiał |
| 9    | Poduszki powietrzne boczne przednie                         | 21   | Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"         |
| 10   | Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie                    | 22   | Zamek centralny zdalnie sterowany            |
| 11   | Relingi dachowe w kolorze srebrnym                          | 23   | Złącze kart SD                               |
| 12   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP               |      |                                              |
| L.p. | Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego  |      |                                              |
| 1    | Fotele przednie podgrzewane                                 |      |                                              |

- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Hamulec postojowy elektryczny + system wspomagania pokonywania wzniesień
  - System wspomagający pokonywanie wzniesień
  - Hamulec postojowy elektryczny
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Dobrej Widoczności
  - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
  - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
  - Światła mijania włączane automatycznie
- 5 Podłokietnik siedzeń tylnych z otworem na długie przedmioty
  - Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
  - Podłokietniki siedzeń tylnych
- 6 System multimedialny IntelliLink R700 Touch
  - Głośniki 7 szt.
  - Sterowanie głosem systemu audio
  - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
  - Złącze "USB"
  - Złącze kart SD
  - Radioodtwarzacz CD/MP3
  - Wyświetlacz 8" dotykowy
  - Tuner radiowy podwójny
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
  - Ogranicznik prędkości
  - Tempomat

### BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia              | Wartość [PLN] |
|------|-----------------------------------------|---------------|
| 1    | *Tarcze kół aluminiowe 18" opony 245/45 | - 577         |

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość [PLN] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | Audio System Bose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163           |
| 2    | Elektryczna regulacja fotela kierowcy <ul style="list-style-type: none"> <li>Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie</li> <li>Fotel kierowcy z pamięcią położenia</li> <li>Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną</li> <li>Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną</li> <li>Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie</li> </ul>                                                          | 198           |
| 3    | +Hak holowniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 204           |
| 4    | Kamera cofania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259           |
| 5    | Lakier metalizowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 432           |
| 6    | Pakiet Asystent Kierowcy 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Szyba przednia atermiczna</li> <li>System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu</li> <li>System rozpoznawania znaków drogowych</li> <li>System ostrzegania przed kolizją czołową</li> <li>Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego</li> <li>Kamera przednia Opel Eye</li> </ul>                                                                 | 346           |
| 7    | Pakiet Kierowcy (dopłata) <ul style="list-style-type: none"> <li>Spryskiwacze reflektorów</li> <li>Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie</li> <li>Wycieraczki z czujnikiem deszczu</li> <li>Czujniki parkowania - przód</li> <li>Czujniki parkowania - tył</li> <li>Światła do jazdy dziennej LED</li> <li>Reflektory bi-ksenonowe z doświetlaniem łuków</li> <li>Światła mijania i drogowe automatycznie włączane</li> </ul> | 346           |
| 8    | Podłoga bagażnika wysuwana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215           |
| 9    | System multimedialny IntelliLink 900 Navi (dopłata) <ul style="list-style-type: none"> <li>System nawigacji satelitarnej</li> <li>Głośniki 7 szt.</li> <li>Sterowanie głosem systemu audio</li> <li>Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"</li> <li>Złącze kart SD</li> <li>Wyświetlacz 8" dotykowy</li> <li>Tuner radiowy podwójny</li> <li>Złącze USB 2 szt.</li> <li>Panel dotykowy</li> </ul>                                          | 275           |

|    |                                                |     |
|----|------------------------------------------------|-----|
| 10 | System Open&Start                              | 86  |
| 11 | +System ostrzegania o pojeździe w martwym polu | 330 |
| 12 | Szyby tylne dodatkowo przyciemniane            | 68  |
| 13 | Wykończenie wnętrza OPC                        | 77  |

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | *IMPERIAL 225/50 R17 98V XL SNOWDRAGON UHP | 6,0          | 43          |
| Przednie prawe: | *IMPERIAL 225/50 R17 98V XL SNOWDRAGON UHP | 5,5          | 49          |
| Tylne lewe:     | *IMPERIAL 225/50 R17 98V XL SNOWDRAGON UHP | 6,5          | 36          |
| Tylne prawe:    | *IMPERIAL 225/50 R17 98V XL SNOWDRAGON UHP | 7,0          | 30          |

### KOREKTY

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (128 mies.)           | 29 850 PLN   |
| KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM | - 577 PLN    |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE            | 2 999 PLN    |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ             | 1 875 PLN    |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                         | - 485 PLN    |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                        | 116 PLN      |
| KOREKTY RÓŻNE                               | - 16 321 PLN |

#### W tym:

|                                                          | [%]   | Wart. [PLN] |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | -1,0  | - 336       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | -1,5  | - 504       |
| Aktualność badań technicznych                            | -1,5  | - 504       |
| Regionalna sytuacja rynkowa                              | -10,0 | -3 366      |
| Indywidualny zakup za granicą (z UE)                     | -1,5  | - 504       |
| Brak pełnej dok. serwis. + serwisowanie                  | -3,0  | -1 009      |
| Uszkodzenia oraz usterki, braki i wady                   | -30,0 | -10 098     |

### KOMENTARZ

Oględzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- książkę serwisową
- 2 kluczyki/sterowniki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Ostatni zapis w książce serwisowej z dnia 04.01.2019r przy wskazaniach drogomierza 121945 km. Brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania po 2019r.

W przedziale mocowania silnika znajduje się kartka z zapisem o ostatniej wymianie oleju i filtrów - z dnia 01.12.2022r przy wskazaniach drogomierza 196763 km.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 10.05.2024r przy wskazaniach drogomierza 204979 km.

#### I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono (na krótki okres czasu). Stwierdzono podwyższoną głośność pracy. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Stwierdzono ślady przepocień i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu. Elementy osprzętu silnika pracują z podwyższoną głośnością. Skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie

można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

## II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Stwierdzono wyczuwalne luzy w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego – powiększone zużycie, pokryte korozją.

## III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych.

## IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu) :

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- płyn układu chłodzenia silnika – zbyt mała ilość w zbiorniczku
- olej silnikowy – zbyt mała ilość
- paliwo – sygnalizowana jest bardzo mała ilość
- zderzak przedni – porysowania, otarcia i ubytki powłoki lakierowej
- spoiler dolny zderzaka przedniego – nieznaczne otarcia i uszkodzenia
- reflektory przednie – eksploatacyjne zarysowania kloszy
- listwa ozdobna obudowy kraty wlotu powietrza - pęknięta
- krata wlotu powietrza – obłamana
- pokrywa komory silnika – zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej, większe i punktowe wgniecenie poszycia
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – zabrudzenia, miejscowe uszkodzenie
- szyba czołowa – po wymianie
- poszycie i ramy dachu – pojedyncze, niewielkie zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej oraz punktowe wgniecenia
- błotnik przedni lewy – nieznaczne zarysowania i niewielkie uszkodzenia punktowe powłoki lakierowej
- drzwi przednie, lewe - nieznaczne zarysowania, na krawędzi tylnej uszkodzenia punktowe powłoki lakierowej
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, lewego – niewielkie uszkodzenie powłoki lakierowej
- próg lewy – zagięcia krawędzi dolnej i początki procesów korozyjnych
- drzwi tylne lewe – nieznaczne wgniecenie, większe porysowania i otarcia powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy – wgniecenia i odkształcenia poszycia, uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, początki procesów korozyjnych
- lampa zespolona tylna, lewa – nieznaczne otarcie klosza
- zderzak tylny – znaczące uszkodzenia powłoki lakierowej, nieznaczne odkształcenie
- elementy układu wydechowego – z ogniskami korozji
- elementy podwozia – z ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika – miejscowe uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej
- wnętrze komory bagażnika – eksploatacyjne zabrudzenia, poplamienia i otarcia, uszkodzony uchwyt osłony dolnej podłogi
- roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową – z zabrudzeniami
- lampa zespolona tylna, prawa – otarcie, nieznaczne spękania klosza
- błotnik tylny prawy – otarcia, porysowania i uszkodzenia powłoki lakierowej, wgniecenia poszycia w części kolankowej
- drzwi tylne prawe – otarcia i porysowania powłoki lakierowej
- próg prawy – zagięcia krawędzi dolnej i początki procesów korozyjnych
- drzwi przednie, prawe - nieznaczne zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej

- obudowa zwierciadła zewnętrznego, prawego – niewielkie otarcie miejscowe
- błotnik przedni, prawy – niewielkie otarcia, zarysowania i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej
- obręcze kół pojazdu – z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi, zagięciami, ogniskami korozji, brak kołpaków ozdobnych
- wnętrze pojazdu – zabrudzone
- wykładziny wewnętrzne drzwi – nieznaczne otarcia, miejscowe zabrudzenia
- poszycia tapicerskie foteli przednich – nieznaczne zabrudzenia i plamy, odkształcenia
- osłona boczna fotela kierowcy – pęknięte tworzywo
- koło kierownicy - „wytarcia” materiału
- gałka / mieszek osłaniający dźwigni zmiany biegów – „wytarcia” materiału
- kanapa tylna – niewielkie zabrudzenia, poplamienia, odkształcenia
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – z nieznacznymi zabrudzeniami
- szyba czołowa – od strony wnętrza liczne krople wody
- układ klimatyzacji – nie działa, do weryfikacji warsztatowej
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- sygnalizowany jest spadek ciśnienia w ogumieniu
- ciągle świeci się kontrolka układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia wszystkich przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**17500 PLN**

(słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych)

**w tym VAT (23,0%) 3272,36 PLN**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na I-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5556606

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] I-2026

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2015


Model: Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI MR`14 E5

Wersja: Cosmo S&S

Nr rejestracyjny: SRBKF39

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 21/DOA/01/26

z dnia: 2026/01/19

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2026

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2015

Model: Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI MR`14 E5

Wersja: Cosmo S&S

Nr rejestracyjny: SRBKF39

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

















