

Nr zlecenia: 46/03/02/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/02/03

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: VR7BAHNSBRE004469
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny: POS3231H
Model pojazdu:	C4 1.2 PureTech MR`24 E6.4	Nr Info-Ekspert: 008-05326
Wersja:	Max EAT	Rok produkcji: 2024

Wartość pojazdu brutto (zakup) **56 100 PLN**

Wskazanie drogomierza	68317 km
Data pierwszej rejestracji	2024/05/28
Data ważności badania technicznego	2027/05/28
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1755 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Osłona podwozia w kolorze matowym Silver Chrome

2	Asystent świateł drogowych High Beam Assist	37	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami
3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	38	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
4	Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku gwałtownego hamowania	39	Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikami obciążenia
5	Blokada drzwi tylnych mechaniczna	40	Podłoga bagażnika dwupoziomowa
6	Bluetooth	41	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
7	Czujnik deszczu	42	Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu
8	Deska rozdzielcza - pokrycie z logo Citroen z ramkami nawiewów Chrome	43	Poduszka powietrzna kierowcy
9	Dywaniki przednie i tylne	44	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
10	Ekran dotykowy kolorowy 10" Nawigacja On-Line, Mirros screen, My Citroen Assist	45	Poduszki powietrzne boczne przednie
11	Elektroniczny rozdział siły hamowania REF	46	Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczami
12	Fotel kierowcy regulowany manulanie w 6 kierunkach	47	Reflektory Eco LED mijania/drogowe
13	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową	48	Schówek w konsoli centralnej podświetlany
14	Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach	49	Słupki A w kolorze nadwozia osłony słupków B i C w kolorze Glossy Black
15	Fotele Advanced Comfort®	50	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
16	Gniazdo USB A na desce rozdzielczej (ładowanie), port USB typu A w drugim rzędzie (ładowanie)	51	System Audio podwyższonej jakości z 6 głośnikami
17	Gniazdo USB-C na desce rozdzielczej (ładowanie i przesyłanie danych)	52	System bezkluczykowego dostępu do auta ADML
18	Hamulec postojowy elektromechaniczny	53	System kontroli martwego pola
19	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą licowaną	54	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
20	Kieszenie w oparciach foteli przednich	55	System monitorowania martwego pola w lusterkach BSD
21	Kieszka górna dodatkowa do umieszczenia smartfona z tyłu przednich foteli	56	System stabilizacji toru jazdy
22	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	57	System wspomagania nagłego hamowania AFU
23	Klapka wlewu paliwa zamykana elektrycznie	58	System wspomagania ruszania na wzniesieniu
24	Klipsy dekoracyjne w zderzaku i w bocznych osłonach w kolorze Gold Satin	59	Szyby tylne przyciemniane
25	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	60	Światła do jazdy dziennej LED
26	Kontrola trakcji	61	Tarcze kół aluminiowe 18" AMBER z diamentowym cięciem
27	Kurtyny powietrzne przednie	62	Tempomat z regulacją prędkości (programowalny)
28	Kurtyny powietrzne tylne	63	Trzypunktowe pasy boczne w tylnym rzędzie siedzeń z pirotech nap. wstępnym i ogranicznikiem siły + trzypun. pas środkowy
29	Lakier Perla Nera	64	Tuner DAB
30	Lampy tylne LED 3D	65	Wskaźnik zmiany biegu
31	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	66	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
32	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	67	Zamek centralny z blokadą sterowany pilotem
33	Obudowy lusterek bocznych Noir Obsidien	68	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions
34	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 3 zagłówki	69	Zestaw wskaźników na ekranie 7" TFT
35	Oparcie siedzeń tylnych dzielone z otworem na narty i podłokietnik		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa + nawiewy na tył
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa

- 2

Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża

Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- 3

Pakiet Bezpieczeństwa

System monitorowania martwego pola w lusterkach BSD

System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)

Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop (ACC Stop)

Asystent pasa ruchu LKA

System monitorowania ograniczeń prędkości rozszerzony (ETSR)

Asystent świateł drogowych HBA

Kamera monitorująca kierowcę

System Active Safety Brake V-AEB GSR V2.2
- 4

Pakiet Kamera cofania 180 + czujniki parkowania przód/tył

Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył

Kamera cofania 180°

Flank Guard
- 5

Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 6

Tapicerka Metropolitan Grey - Tkanina z tworzywaTEP w kolorze czarnym i jasnoszarym

Oparcie siedzeń tylnych dzielone z otowrem na narty i podłokietników

Dekor na panelach drzwi z tkaniny Curitiba Blanc Sonic

Jasna wstawka na oparciu z tkaniny Curitiba Blanc Sonic

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p.

Nazwa elementu wyposażenia
- 1

Pakiet Zimowy

Kierownica podgrzewana

System doświetlania zakrętów

Światła p/mgielne przednie LED

Podgrzewane fotele przednie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 195/60 R18 96H E PRIMACY	3,5
Przednie prawe:	*MICHELIN 195/60 R18 96H E PRIMACY	3,5
Tylne lewe:	*MICHELIN 195/60 R18 96H E PRIMACY	4,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 195/60 R18 96H E PRIMACY	4,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (21 mies.)		74 800 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	743 PLN po korekcie:	75 543 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 7 437 PLN po korekcie:	68 106 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Weryfikacja serwisowa	- 900 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-10 215 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 11 115 PLN po korektach:	56 991 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 895 PLN po korekcie:	56 096 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		56 100 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogłędziny wykonał: Karol Bączkowski

Wyreana wykonana: Dawid Oderkiewicz

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc luty 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

56100 PLN
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych)
w tym VAT (23,0%) 10490,24 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Oberwana listwa		
2	Błotnik przedni	P	Oberwana listwa		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	80	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Starcia powłoki lakierowej, zarysowania	Oberwana listwa, brak osłony dolnej	
2	Reflektor	P	Brak		

Elementy pojazdu częściowo zdemonstrowane.
Brak możliwości weryfikacji kompletności części.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozerwany		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Tunel środkowy		Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Zestaw wskaźników wyświetla komunikat serwisu, ciśnienia opon oraz oleju- konieczna weryfikacja serwisowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Okazano skan dokumentu tymczasowego. |

3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie

wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu