

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-39/2026_DW8UA08

Numer szkody / sprawy SM-39/2026_DW8UA08
Nr kalkulacji 9150

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0144676

Numer rejestracyjny: DW8UA08
Numer nadwozia: JTJBGMC302090150
Marka: LEXUS
Model: RX 19-23
Typ: RX 450h Business Edition +
Data pierwszej rejestracji: 09.11.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 9032
Data wyceny: 09.02.2026
Wycena na dzień: 09.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9150**
 Data wyceny **09.02.2026**
 Wycena na dzień **09.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-39/2026_DW8UA08

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0144676

Numer rejestracyjny / numer VIN DW8UA08 / JTJBGMC302090150
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 09.11.2022 / 39
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 107 587 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 69 450 / 38 137
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka LEXUS
 Model RX 19-23
 Typ RX 450h Business Edition +
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.04.2020 - 31.01.2022
 Pojemność silnika (ccm) 3456
 Moc kW / KM 193 / 263
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów V / 6
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Apple CarPlay oraz Android Auto
- Asystent utrzymywania pasa ruchu (LTA)
- Automatyczne światła drogowe (AHB)
- Czujnik deszczu
- Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania
- Dywaniki podłogowe
- Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
- Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi
- ESP
- Felgi aluminiowe 20, z ogumieniem 235/55
- Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach
- Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Fotele przednie elektrycznie regulowane
- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie wentylowane
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową w 2-kierunkach
- Immobilizer
- Kamera cofania z liniami pomocniczymi
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierunkowskazy LED sekwencyjne - przód i tył
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Końcówka układu wydechowego, pojedyncza
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrochromatyczne z pamięcią ustawienia
- Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją zmiany pola widzenia przy cofaniu
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
- Ładowarka bezprzewodowa
- Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
- Odtwarzacz CD
- Podłokietnik tylny ze schowkiem
- Poduszki powietrzne dwustopniowe kierowcy i pasażera przedniego fotela
- Reflektory przednie w technologii Full LED L-Shape
- Relingi dachowe zintegrowane
- Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)
- Smart entry
- Sub-woofer
- System antykradzieżowy z syreną, czujnikiem przechyłu oraz ruchu wewnątrz pojazdu
- System audio Pioneer (12 głośników)
- System monitorowania martwego pola (BSM)
- System nawigacji satelitarnej
- System ochrony przed zderzeniowej PCS
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją wykrywania pieszych (RCTAB)
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System Start & Stop
- System ułatwionego wsiadania
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Światła tylne LED
- Tapicerka z naturalnej skóry
- Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości (all-speed ACC)
- Tuner cyfrowy DAB
- Tylna kanapa z regulowanym oparciem
- Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (EPS)
- Zamek centralny z podwójną blokadą
- Zegarek analogowy
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalik PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-8%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), DUNLOP, 235/55R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), DUNLOP, 235/55R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 265/50R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 265/50R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Usterka systemu hybrydowego”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarny - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [200 – 270 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- nakładka krawędzi koła tylnego lewego – wyłamana z zamocowań,
- zderzak tylny – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – porwana,
- mata wygłuszająca ściany grodziowej – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika










































2026/02/05



2026/02/05

















































































































DANE AUTA

LEXUS
marka

RX - 450H
model

DN RUX08
nr VIN

17-18. 11. 2021,
przebieg

[Signature]
data

[Signature]
podpis

**DO ZABEZPIECZENIA TWOJEGO
AUTA UZYLIŚMY POWŁOK**

☒	Premium Bond 9H
☒	Hydro HD
☒	Metal Guard
☒	One
☒	Scoat V2
☐	Spotless Fabric
☐	Umbrella
☐	Carbon

**REGULARNA PIE
UTRZYMANIA GO**

Pamiętaj o kolej

18.05.23
data

2026/02/05



2026/02/05







