

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-41/2026_SK175XY

Numer szkody / sprawy SM-41/2026_SK175XY
Nr kalkulacji 9152

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0158194

Numer rejestracyjny: SK175XY
Numer nadwozia: W1K3F4FB8PV177409
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: A Klasa [W177] 22-
Typ: A 220 4-Matic Progressive 8G-DCT
Data pierwszej rejestracji: 18.07.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 9034
Data wyceny: 09.02.2026
Wycena na dzień: 09.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9152**
 Data wyceny **09.02.2026**
 Wycena na dzień **09.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-41/2026_SK175XY

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0158194 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SK175XY / W1K3F4FB8PV177409
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 18.07.2023 / 31
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 41 300 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 45 200 / -3 900
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model A Klasa [W177] 22-
 Typ A 220 4-Matic Progressive 8G-DCT
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.11.2022 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 1991
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza
- Asystent limitu prędkości
- Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania
- Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
- Asystent układu kierowniczego - aktywny
- Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
- Automatycznie odłączana poduszka pasażera
- DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne z ogumieniem 205/55
- Fotele komfortowe
- Fotele przednie komfortowe
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi
- Gaśnica
- Gniazda USB, dodatkowe
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna
- Kierownica z manetkami zmiany biegów
- Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC
- Lakier uni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Ogranicznik prędkości - aktywny
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lusterkiem
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach
- System nawigacji MBUX premium
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
- Tapicerka imitująca skórę ARTICO/materiałowa Ljusdal, czarna
- Tempomat
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
- Usługi Zdalne
- Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
- Wykończenie wnętrza imitujące ciemne włókno węglowe
- Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali
- Zawieszenie komfortowe z regulacją prześwitu
- Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 51 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Asystent martwego punktu (V) PLN
- Dach szklany panoramiczny - elektryczny (V) PLN
- Fotele przednie sportowe (V) PLN
- Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych (V) PLN
- Pakiet integracji smartfona (V) PLN
 - Android Auto
 - Apple CarPlay
- Przygotowanie do Car Sharing (V) PLN
- Przygotowanie do Live Traffic Information (V) (G) PLN
- System nagłośnienia Burmester 3D Surround (V) PLN
- System ochrony pieszych (V) (G) PLN
- Wykończenie wnętrza w drewnie lipowym z otwartymi porami w kolorze czarnym (V) PLN
- Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-3%) PLN

SUMA**PLN**

Oś 1, Opona 1 (lewa), ROADHOG, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), ROADHOG, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Część przednia nadwozia oklejona folią ochronną PPF.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – nalot rdzy lotnej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – miejscowe ubytki folii,

- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- emblemat firmowy tylny – pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika
































































2026/02/05



2026/02/05






































































































CAR INFORMATION		OWNER INFORMATION		INSTALLER INFORMATION	
Brand and model	<u>MB A klasa</u>	Name, surname / company	<u>Robert Subasany</u>	Company / name, surname	<u>Zadbaneo.pl</u>
Year	<u> </u>	Address	<u> </u>	Address	<u> </u>
VIN	<u>WAK3F4FBJ8PV177449</u>	Contact	<u>780 553 401</u>	Contact	<u> </u>
Mileage (km/mi)	<u> </u>			Installer	<u> </u>
				Roll or coating number	<u> </u>
				Protected area	<u>Full Front</u>
				Notes	<u> </u>

2026/02/05



