

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-16/2026_DX56607

Numer szkody / sprawy SM-16/2026_DX56607
Nr kalkulacji 9093

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0148569

Numer rejestracyjny: DX56607
Numer nadwozia: VR3FCYHZTNY568553
Marka: PEUGEOT
Model: 508 SW 19-23
Typ: 508 1.5 BlueHDi Allure Pack S&S EAT8
Data pierwszej rejestracji: 31.08.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8975
Data wyceny: 14.01.2026
Wycena na dzień: 14.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość:

Numer wyceny **9093**
 Data wyceny **14.01.2026**
 Wycena na dzień **14.01.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-16/2026_DX56607

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0148569 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DX56607 / VR3FCYHZTNY568553
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 31.08.2022 / 41
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 89 860 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 103 100 / -13 240
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka PEUGEOT
 Model 508 SW 19-23
 Typ 508 1.5 BlueHDi Allure Pack S&S EAT8
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.11.2020 - 30.04.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1499
 Moc kW / KM 96 / 130
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- ASR - system kontroli trakcji
- Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
- Automatyczny włącznik reflektorów
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni
- Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)
- Czujniki parkowania z przodu
- Czujniki parkowania z tyłu (sygnał wizualny i dźwiękowy)
- Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon
- Dywaniki przednie i tylne czarne z przeszyciami w kolorze Gris Béton
- EBA
- EBFD
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 Merion z ogumieniem 215/55
- Fotel kierowcy z elektryczną 4-kierunkową regulacją podparcia lędźwiowego
- Funkcja oświetlenia Follow Me Home
- Gniazda USB (2x) w przedniej części kabiny
- Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist
- Immobilizer
- Kamera cofania HD 180 stopni, obraz wyświetlany na ekranie dotykowym, f. Top Rear Vision
- Kierownica pokryta skórą licową
- Kierownica wielofunkcyjna kompaktowa
- Kłapa bagażnika otwierana mechanicznie
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń
- Kontrola czasu jazdy
- Lakier metalik, bez dopłaty
- Listwy wokół szyb bocznych chromowane
- Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z podświetleniem LED
- Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
- Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto / MirrorLink
- Mocowania Isofix na tylnych siedzeniach na dwa foteliki, z systemem Top Tether
- Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV: nawigacja 3D online, funkcja rozpoznawania głosu
- Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
- Oświetlenie Ambient paneli drzwi, uchwytów na kubki, konsoli centralnej
- Oświetlenie wnętrza LED dodatkowe: bagażnika 2x, osłon przeciwsłonecznych, podłokietnika centralnego
- Panel wirtualnych zegarów 12,3 cala
- Pasy bezpieczeństwa miejsc tylnych z progresywnymi ogranicznikami napięcia
- Pasy bezpieczeństwa przednie pirotechniczne z napinaczami i ogranicznikami napięcia
- Podłokietnik centralny dla pasażerów drugiego rzędu
- siedzeń+otwór do przewożenia długich przedmiotów
- Podłokietnik centralny z podświetlanym schowkiem
- Podsufitka w kolorze szarym
- Poduszki powietrzne boczne - przód
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera (dla pasażera z możliwością dezaktywacji)
- Poduszki powietrzne kurtynowe chroniące głowę dla miejsc z przodu i z tyłu
- Przełączniki typu Toggle Switch, chromowane do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego
- Radio: 8 głośników, MP3, Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący)
- Reflektory halogenowe ze światłami dziennymi LED
- Regulacja położenia świateł, automatyczna
- Relingi profilowane w kolorze aluminium
- Schowek z przodu przed pasażerem podświetlany
- Sterowanie radiem na kierownicy
- System Active Safety Brake AEBS3
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania auta (ADML)
- System Driver Attention Alert
- System High Beam Assist (HBA)
- System monitorowania martwego pola (BSD)
- System monitorowania ograniczeń prędkości
- System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)
- System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR)
- System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi
- System utrzymywania środka pasa ruchu (LPA)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane
- Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
- Światła cofania zintegrowane w reflektorach
- Światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe w technologii LED
- Światła przeciwmgielne tylne zintegrowane w reflektorach
- Światła przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
- Światła tylne Full LED 3D z funkcją zmiennej intensywności świecenia (ARS)
- Tapicerka półskórzana z tkaniną Imila Mistral (72FX)
- Tempomat adaptacyjny z funkcją STOP&Go (ACC Stop&Go)
- TSM
- Tuner cyfrowy DAB (Digital Audio Broadcasting)
- Wnętrze w kolorze szarym
- Wycieraczka szyby tylnej uruchamiana automatycznie podczas cofania
- Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash (spryskiwacze w ramionach wycieraczek)
- Wyświetlacz multimedialny, dotykowy 10 calowy HD
- Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
● Fotele przednie ogrzewane (V)	PLN	
● Lakier metalik (V)	PLN	
● Pakiet Antykradzieżowy (V)	PLN	
□ Alarm		
□ Superzamek i zabezpieczenie antykradzieżowe zamków		
● Przygotowanie do montażu koła zapasowego (V)	PLN	
SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	
SUMA	PLN	
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA	PLN	
NOTATKI		
Notatka do wyceny:		
OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.		
Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.		
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.		
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.		
W czasie oględzin stwierdzono:		
SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:		
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.		
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.		
Silnik uruchomiono.		
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.		
PODWOZIE:		
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.		
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.		

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, zarysowane,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – porysowany, niedopasowany na zamocowaniach, zaczepy ułamane,
- szyba czołowa – pęknięta.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- roleta bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





















2026/01/13



2026/01/13













































2026/01/13



2026/01/13









2026/01/13




2026/01/13




































































































IDENTYFIKACJA SAMOCHODU

104

^a W zależności od rynku.

Kraj: POLSKA NIP 5260151365, KR5 0000019125
Nr punktu sprzedaży: PL 88888
Plecisko punktu sprzedaży: _____

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe. W razie odzyskania pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

2026/01/13

* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.





















