

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-76/2026_GD1A449

Numer szkody / sprawy SM-76/2026_GD1A449
Nr kalkulacji 9224

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141988

Numer rejestracyjny: GD1A449
Numer nadwozia: TSMLYDD1S00A42863
Marka: SUZUKI
Model: Vitara 18-24
Typ: Vitara 1.4 Boosterjet SHVS Premium 2WD
Data pierwszej rejestracji: 08.12.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 9106
Data wyceny: 04.03.2026
Wycena na dzień: 27.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9224**
 Data wyceny **04.03.2026**
 Wycena na dzień **27.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-76/2026_GD1A449

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141988

Numer rejestracyjny / numer VIN GD1A449 / TSMLYDD1S00A42863
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 08.12.2021 / 50
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 80 324 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 57 400 / 22 924
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SUZUKI
 Model Vitara 18-24
 Typ Vitara 1.4 Boosterjet SHVS Premium 2WD
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2020 - 31.12.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1373
 Moc kW / KM 95 / 129
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS z funkcją EBD
- Alarm fabryczny
- Alarm włączonych świateł, otwartych drzwi oraz pozostawionego kluczyka
- Antena dachowa
- Automatyczne włączanie świateł mijania
- Bagażnik z systemem podwójnej, wyjmowanej podłogi
- Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego)
- Blokada zamka w drzwiach tylnych
- Dźwignia zmiany biegów, czarna ze wstawkami w kolorze srebrnym
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy + TC - kontrola trakcji
- ESS - funkcja ostrzegania o nagłym hamowaniu
- Felgi aluminiowe 17, z ogumieniem 215/55
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie, ogrzewane
- Funkcja automatycznego włączania wycieraczek
- Głośniki szerokopasmowe, przód i tył
- Gniazdo 12V
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo USB
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania na wzniesieniu
- Immobilizer
- Interaktywny system multimedialny, radio AM:FM, DAB, USB, ekran dotykowy 7", gniazdo SD
- Kamera wspomagająca parkowanie
- Kierownica wielofunkcyjna skórzana
- Kieszeń w oparciu fotela pasażera
- Klamki wewnętrzne, w kolorze chromu
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Kłapa bagażnika otwierana elektromagnetycznie
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Lakier uni
- Lampy przednie LED
- Lampy tylne LED
- Listwa ozdobna deski rozdzielczej, lakierowana
- Listwy chromowane błotnika
- Listwy chromowane zderzaka przedniego
- Listwy ozdobne bocznych drzwi oraz konsoli środkowej, srebrne
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne, podgrzewane
- Lusterko wsteczne z regulacją dzień-noc
- Nagrzewnica PTC
- Nawiew na nogi pasażerów tylnych siedzeń
- Osłona chłodnicy w kolorze chromu
- Osłony przeciwsłoneczne przednie, z lustrem oraz uchwytem na bilet parkingowy, podświetlane
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie przestrzeni na nogi (fotele przednie)
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne
- Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink)
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Reflektory z automatyczną regulacją wysokości
- Relingi dachowe - srebrne
- Schowek z podświetleniem
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód i tył
- System Blind Spot Monitor (układ monitorowania martwej strefy widoczności)
- System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera
- System Dual Sensor Brake Support (układ reakcji przedkolizyjnej z kam. monoskopową i czujnikiem las.)
- System ENG A-Stop - System Auto Stop Start
- System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
- System Lane Departure Prevention (alarm przekroczenia linii pasa ruchu)
- System Lane Departure Warning (alarm opuszczenia pasa ruchu)
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
- System podpowiedzi zmiany biegów GSI
- System Traffic Sign Recognition (układ rozpoznawania znaków drogowych)
- System Vehicle Sway Warning (Ostrzeżenie o niekontrolowanym zygzakowaniu pojazdu)
- Szyba tylna, ogrzewana, z wycieraczką i spryskiwaczem
- Szyby atermiczne
- Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Szyby elektrycznie regulowane, przód i tył
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne - tył
- Światła przeciwmgielne- przód
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
- Trzecie światło stop
- Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
- Uchwyty do mocowania bagażu
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
- Uchwyty na butelki, przód i tył
- Uchwyty na kubki, przód
- Wspomaganie hamowania awaryjnego
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne
- Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników, kolorowy ekran 4.2"
- Zamek centralny z pilotem

- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Lakier metalik	PLN	
SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-2%)	PLN	
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	
SUMA	PLN	
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	
NOTATKI		
Notatka do wyceny:		
OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.		
Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.		
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.		
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.		
W czasie oględzin stwierdzono:		
SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:		
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.		
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.		
Silnik uruchomiono.		
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.		
PODWOZIE:		
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.		
UKŁAD KIEROWNICZY:		
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.		
UKŁAD HAMULCOWY:		
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.		

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tylne lewe [170 – 200 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowane,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, wgniecione punktowo,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne lewe – wgniecione, porysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- półka bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*







































