

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-31/2026\_WW784SW

Numer szkody / sprawy SM-31/2026\_WW784SW  
Nr kalkulacji 8605

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0119637

Numer rejestracyjny: WW784SW  
Numer nadwozia: SJNFEAJ11U1634891  
Marka: NISSAN  
Model: Qashqai 13-17  
Typ: Qashqai 1.2 DIG-T N-Connecta EU6  
Data pierwszej rejestracji: 31.08.2016  
Rok produkcji: 2016

### WYCENA

Nr wyceny: 8488  
Data wyceny: 02.02.2026  
Wycena na dzień: 02.02.2026  
Wersja bazy danych: 2026.02  
Wartość:

Numer wyceny **8605**  
Data wyceny **02.02.2026**  
Wycena na dzień **02.02.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-31/2026\_WW784SW

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0119637**

Numer rejestracyjny / numer VIN WW784SW / SJNFEAJ11U1634891  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 31.08.2016 / 114  
Rok produkcji 2016  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 169 546 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 139 200 / 30 346  
Lakier czerwony metalik  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka NISSAN  
Model Qashqai 13-17  
Typ Qashqai 1.2 DIG-T N-Connecta EU6  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5  
Okres dostępności 01.05.2016 - 31.12.2017  
Pojemność silnika (ccm) 1197  
Moc kW / KM 85 / 115  
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów M / 6

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS
- Adaptacyjne światła drogowe
- Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli)
- Aktywna kontrola toru jazdy
- Aktywne zagłówki - przód
- Brake Assistant - asystent układu hamulcowego
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- El. podnoszenie szyb, przód
- Elektryczny hamulec awaryjny - system awaryjnego hamowania w sytuacji zagrożenia zderzeniem
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 215/55
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Funkcja powitania światłami do jazdy dziennej
- Gniazdo AUX
- Gniazdo iPod
- Gniazdo USB
- Hamulec postojowy - elektryczny
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 6 głośników
- Interfejs Bluetooth
- Kierownica i drążek biegów skórzane
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
- Koło zapasowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie składane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
- Podłokietnik przy fotelu kierowcy ze schowkiem
- Radio CD/MP3
- Schowek na okulary
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
- System aktywnej kontroli zawieszenia
- System aranżacji przestrzeni bagażowej
- System I-Key z przyciskiem Start/Stop
- System inteligentny ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
- System kamer 360
- System kontroli ruchów nadwozia
- System Nissan Connect 2.0 - system nawigacji z dotykowym ekranem, MP3, USB, iPod, 6 głośn., kamera
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System Start/Stop
- Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Tylny podłokietnik
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył
- Uchwyty na kubki z przodu
- USS - system wspomagający wjazd na wzniesienie
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Lakier metalik PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-20%) PLN
- Długotrwały przestój (-10%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup**

<b>Oś 1, Opona 1 (lewa), FORTUNE, 215/55R18</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>Oś 1, Opona 2 (prawa), FORTUNE, 215/55R18</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>Oś 2, Opona 1 (lewa), SUNFULL, 215/55R18</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>Oś 2, Opona 2 (prawa), BARUM, 215/55R18</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>SUMA</b>		<b>PLN</b>

## NOTATKI

### Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

#### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny, wycieki z miejsc uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

#### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami oraz utlenieniami miejscowymi, brak osłon piast kół.

#### UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [150 – 180 µm],

- drzwi przednie prawe [140 – 200 µm],

- drzwi tylne prawe [160 – 190 µm],

- błotnik tylny prawy [150 - 200 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana, odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni lewy – zarysowany,

- błotnik przedni prawy - zarysowany,

- drzwi przednie lewe – zarysowane, wgniecionie punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi tylne lewe – porysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- próg lewy – porysowany,
- próg prawy – porysowany,
- rama drzwi tylnych prawych – zarysowana, spoiler dachowy z ubytkami powłoki lakieru bezbarwnego,
- dach – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – porwana,
- zderzak przedni – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowany, listwa dolna pęknięta,
- reflektor lewy – klosz zmatowiały,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany, listwa dolna pęknięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lampa zespolona tylna lewa – klosz pęknięty.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- zagłówki (2 szt.).

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

**Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*







































































































