

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-449/225_FG4177N

Numer szkody / sprawy SM-449/225_FG4177N
Nr kalkulacji 8822

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142613

Numer rejestracyjny: FG4177N
Numer nadwozia: W0VVS2600MB270316
Marka: OPEL
Model: Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21
Typ: Movano CDTI L3
Data pierwszej rejestracji: 02.02.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8705
Data wyceny: 02.10.2025
Wycena na dzień: 02.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8822**
Data wyceny **02.10.2025**
Wycena na dzień **02.10.2025**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-449/225_FG4177N

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142613 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN FG4177N / W0VVS2600MB270316
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 02.02.2022 / 44
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 630 021 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 149 600 / 480 421
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL
Model Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21
Typ Movano CDTI L3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Okres dostępności 01.07.2019 - 31.12.2021
Pojemność silnika (ccm) 2299
Moc kW / KM 120 / 163
Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6
Dopuszczalna masa całkowita 3 500
Masa własna / ładowność 2 585 / 915
Rozstaw osi 1 / 2 4 332 /
Zabudowa Skrzyniowa z opończę

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników podnoszących wartość PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN
Wartość zabudowy podwozia PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag kierowcy
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- El. podnoszenie szyb, przód
- ESP + ASR
- Filtr cząsteczek stałych
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem
- Fotel pasażera podwójny
- Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie
- Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Kołpaki piasty
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
- Polska wersja językowa
- Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera
- Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB
- Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne
- Ścianka działowa z oknem
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie
- Zamek centralny
- Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia
- Zbiornik paliwa 80 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Elektrycznie sterowane szyby jednoimpulsowe kierowcy (V) | PLN |
| • Fotel kierowcy amortyzowany hydraulicznie, z podłokietnikiem (V) | PLN |
| • Fotel pasażera podwójny z dolnymi schowkami i składanym oparciem tworzącym obrotowy stolik na laptop (V) | PLN |
| • Klimatyzacja sterowana elektronicznie (V) | PLN |
| • Lusterka boczne na przedłużonych ramionach (V) | PLN |
| • Półka zamykana na dokumenty A4 na górze kokpitu (V) | PLN |
| • Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera (V) | PLN |
| • Stolik wysuwany oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera (V) | PLN |
| • Światła przeciwmgielne (V) | PLN |
| • Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V) | PLN |
| • Zbiornik paliwa 105 litrów (V) | PLN |
| • Złącze elektryczne odbioru mocy dla konwersji (V) | PLN |

SUMA**PLN****CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | |
|-------------------|-----|
| • Kabina sypialna | PLN |
|-------------------|-----|

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-5%) | PLN |
|-------------------------------------|-----|

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), SUNFULL, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), SUNFULL, 225/65R16C	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), SUNFULL, 225/65R16C	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), SUNFULL, 225/65R16C	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Pojazd wyposażony w pneumatyczny system wzmacniająco – stabilizujący osi tylnej.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.
Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową z opończą koloru szarego oraz kabinę sypialną.
Opończa porysowana, poprzecinana, ze śladami napraw.
Burty skrzyni ładunkowej – porysowane, powgniatane.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkownika, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































