

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-74/2026_WU7984N

Numer szkody / sprawy SM-74/2026_WU7984N
Nr kalkulacji 9221

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137512

Numer rejestracyjny: WU7984N
Numer nadwozia: LVYPSA8UDLP081186
Marka: VOLVO
Model: S90 16-20
Typ: S90 D4 SCR Momentum Pro aut
Data pierwszej rejestracji: 05.12.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 9103
Data wyceny: 27.02.2026
Wycena na dzień: 27.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9221**
 Data wyceny **27.02.2026**
 Wycena na dzień **27.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-74/2026_WU7984N

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137512 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WU7984N / LVYPSA8UDLP081186
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 05.12.2019 / 74
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 249 961 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 164 400 / 85 561
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLVO
 Model S90 16-20
 Typ S90 D4 SCR Momentum Pro aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.04.2019 - 31.03.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1969
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag kolan kierowcy
- Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu
- Apple Carplay / Android Auto (z dwoma złączami USB)
- City Safety - laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki podłogowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
- Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) Silver Bright Top
- Cut z ogumieniem 245/45
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Listwy progowe
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
- Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
- Podłokietnik przedni
- Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
- Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
- System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB)
- System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia
- System Drive Alert
- System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
- System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
- System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS
- System nawigacji satelitarnej Sensus
- System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
- System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym
- System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS)
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
- System stabilizacji przechyłu (RSC)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
- System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
- Szyby barwione
- Światła drogowe LED
- Światła LED do jazdy dziennej (DRL)
- Tapicerka skórzana
- Tempomat adaptacyjny ACC
- Uchwyt na kubki z przodu
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Usługa Volvo On Call
- Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali
- Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| • Koło zapasowe - dojazdowe (V) | PLN |
| • Lakier metalizowany (V) | PLN |
| • Pakiet Park Assist (V) | PLN |
| □ Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył | |
| □ Kamera wspomagająca parkowanie tyłem | |
| • Pakiet Winter (V) | PLN |
| □ Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane | |
| □ Fotele przednie podgrzewane | |
| □ Ogrzewanie przednich foteli | |

SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%)	PLN	
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	

SUMA	PLN
------	-----

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), MATADOR, 245/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), MATADOR, 245/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), MATADOR, 245/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), MATADOR, 245/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tylne lewe [150 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – powgniatana punktowo,
- błotnik przedni lewy – porysowany,
- drzwi tylne lewe – wgniecione, zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – porysowany,
- pokrywa komory bagażnika – porysowana,
- dach – powgniatany punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – zarysowany, niekompletny,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZYZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































