

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-73/2026_CB306NR

Numer szkody / sprawy SM-73/2026_CB306NR
Nr kalkulacji 9220

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142462

Numer rejestracyjny: CB306NR
Numer nadwozia: W1N1673231A655672
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GLE Coupe [167] 19-23
Typ: GLE Coupe 400 d 4-Matic Premium Plus
Data pierwszej rejestracji: 02.06.2022
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 9102
Data wyceny: 27.02.2026
Wycena na dzień: 27.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9220**
 Data wyceny **27.02.2026**
 Wycena na dzień **27.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-73/2026_CB306NR

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142462 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN CB306NR / W1N1673231A655672
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 02.06.2022 / 44
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 216 992 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 78 200 / 138 792
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model GLE Coupe [167] 19-23
 Typ GLE Coupe 400 d 4-Matic Premium Plus
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2019 - 28.02.2023
 Pojemność silnika (ccm) 2925
 Moc kW / KM 243 / 330
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 6
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Korekta na rok produkcji PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm
- Android Auto
- Antena GPS
- Apple CarPlay
- Asystent hamowania - aktywny
- Asystent świateł drogowych Plus, adaptacyjny
- Asystent wnętrza MBUX
- Asystent znaków drogowych
- Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- Dach panoramiczny
- Deska rozdzielcza oraz górna część drzwi obszyta skórą ARTICO
- Dodatkowe Gniazda USB
- Dywaniki welurowe
- Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 20, AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
- Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
- Fotele przednie wentylowane i podgrzewane
- Funkcja ostrzegania przy wysiadaniu
- Gaśnica
- HANDS-FREE ACCESS - bezkluczykowy dostęp do samochodu
- Head-up display
- Immobilizer
- Integracja smartfona
- Kamery ułatwiające parkowanie 360 stopni (4 sztuki)
- Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka
- Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana
- Nappa
- Klimatyzacja automatyczna Thermotronic - 4 strefowa
- Kokpit z szerokim ekranem
- Lakier uni
- Lampy MULTIBEAM LED
- Logo Mercedes-Benz wyświetlane na podłożu z lusterek bocznych
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się
- MAGIC VISION CONTROL - wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami, podgrzewane
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Nawigacja na dysku twardym
- Osłona pod silnikiem
- Oświetlenie wnętrza Ambient
- Pakiet Air-Balance
- Pakiet Airmatic
- Pakiet Chrom
- Parktronic z aktywnym asystentem parkowania
- Podgrzewany system spryskiwaczy
- Podsufitka materiałowa, szara
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne boczne - tył
- Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information
- Przygotowanie do instalacji Mercedes Benz Link
- Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego
- Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Siatka zabezpieczająca bagaż
- Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC
- Stylizacja AMG
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika
- System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK)
- System multimedialny MBUX
- System multimedialny MBUX - rozszerzony
- System nagłośnienia Burmester surround
- System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
- System wskazujący zapięcie pasów bezpieczeństwa na tylnej kanapie
- System wzywania pomocy Mercedes-Benz
- Szyby atermiczne, przyciemniane
- Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO
- Tirefit - zestaw do naprawy opon
- Tuner radiowy - cyfrowy (DAB)
- Uchwyt na kubki z regulacją temperatury - przód
- Układ hamulcowy z większymi tarczami hamulcowymi na przedniej osi
- Usługi Remote Services Premium
- Wstępna instalacja do cyfrowego transferu kluczy
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zbiornik paliwa o pojemności 85 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Elementy wykończenia wnętrza - antracytowe drewno dębowe (V) (G) PLN

- Felgi aluminiowe 22 AMG, 5 podwójnych ramion z ogumieniem (RXT) (V) PLN
- Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP (V) PLN
- Lakier metalik (V) PLN
- Linia wyposażenia wnętrza AMG (V) PLN
 - Dywaniki AMG
 - Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana Nappa
 - Podsufitka materiałowa, czarna
 - Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO/Dinamica mikrofibra
- Pakiet Night (V) PLN
 - Felgi aluminiowe 20, AMG 5-podwójnych ramion, czarne, polerowane z ogumieniem
- Rezygnacja z oznaczenia modelu na pokrywie bagażnika (V) (G) PLN
- Tapicerka skórzana Nappa dwukolorowa (V) (G) PLN
- Zawieszenie z adaptacyjnym systemem tłumienia drgań (V) (G) PLN

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
Zakup	
● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-4%)	PLN
SUMA	PLN

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 275/40R22		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 275/40R22		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 275/40R22		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 275/40R22		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA	PLN	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Tarcze kół aluminiowe – porysowane.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- błotnik tylny lewy [140 – 170 µm],
- błotnik tylny prawy [220 – 820 µm],
- drzwi tyłu nadwozia [130 – 150 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – wgnieciona, porysowana,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – porysowane,
- błotnik tylny lewy – ślady prowizorycznej naprawy lakierniczej, zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – ślady prowizorycznej naprawy lakierniczej,
- nakładka progu prawego – porysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*













































