

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-77/2026_WW772TA

Numer szkody / sprawy SM-77/2026_WW772TA
Nr kalkulacji 9061

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0150102

Numer rejestracyjny: WW772TA
Numer nadwozia: W1K2060431R001879
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: C Klasa [W 206] 21-
Typ: C 200 mHEV 4-Matic Avantgarde
Data pierwszej rejestracji: 02.06.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8943
Data wyceny: 27.02.2026
Wycena na dzień: 27.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9061**
 Data wyceny **27.02.2026**
 Wycena na dzień **27.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-77/2026_WW772TA

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0150102 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WW772TA / W1K2060431R001879
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 02.06.2022 / 44
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 133 076 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 71 000 / 62 076
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model C Klasa [W 206] 21-
 Typ C 200 mHEV 4-Matic Avantgarde
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.04.2021 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 1496
 Moc kW / KM 150 / 204
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Asystent limitu prędkości
- Asystent limitu prędkości aktywny
- Asystent martwego pola
- Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
- Asystent świateł drogowych adaptacyjny
- Asystent układu hamulcowego aktywny
- Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- Czytnik linii papilarnych
- DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17, 5-ramienne
- Fotele komfortowe
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z 4 stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
- Gaśnica
- Gniazda USB-C (2x)
- Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
- Integracja ze smartfonem
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy
- Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC
- Kontrola trakcji
- Lakier uni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
- Moduł komunikacyjny LTE Advanced dla Mercedes connect me
- Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki
- Oświetlenie wnętrza Ambient
- Pakiet oświetlenie wnętrza
- Pakiet schowków
- Podsufitka materiałowa - szara
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do cyfrowego transferu kluczy
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- Rozszerzone funkcje MBUX
- System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny MBUX
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System ochrony pieszych
- System połączenia alarmowego Mercedes-Benz
- Szyby boczne przednie i tylne sterowanie elektrycznie
- Tapicerka materiałowo - skórzana ARTICO
- Tempomat
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
- Usługi Zdalne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
- Wykończenie konsoli centralnej - czarne w wysokim połysku
- Wykończenie wnętrza wzorem diamentowym w kolorze srebrnoszarym
- Wyświetlacz centralny
- Wyświetlacz kierowcy
- Wyświetlacz multimedialny (11.9")
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i obniżonym prześwitem
- Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalik (V) PLN
- Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360 (V) PLN
 - Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe
 - Kamery ułatwiające parkowanie 360
- System bezprzewodowego ładowania telefonu (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-2%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-3%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/50R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie lewe [110 – 170 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni lewy – zarysowany,

- próg lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu - zabrudzone, nieprzyjemny zapach,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika











































































































