

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-68/2026_LKR67009

Numer szkody / sprawy SM-68/2026_LKR67009
Nr kalkulacji 9213

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137576

Numer rejestracyjny: LKR67009
Numer nadwozia: TMAJ3812GLJ923936
Marka: HYUNDAI
Model: Tucson 18-21
Typ: Tucson 1.6 T-GDi N Line 2WD DCT
Data pierwszej rejestracji: 03.09.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 9095
Data wyceny: 24.02.2026
Wycena na dzień: 24.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9213**
 Data wyceny **24.02.2026**
 Wycena na dzień **24.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-68/2026_LKR67009

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137576

Numer rejestracyjny / numer VIN LKR67009 / TMAJ3812GLJ923936
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 03.09.2019 / 77
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 143 547 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 127 700 / 15 847
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka HYUNDAI
 Model Tucson 18-21
 Typ Tucson 1.6 T-GDi N Line 2WD DCT
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.04.2019 - 31.03.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1591
 Moc kW / KM 130 / 177
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera,
- boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Aktywna maska
- Automatyczne światła
- Bluetooth
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu przodem
- Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem
- DAA - System kontroli poziomu uwagi kierowcy
- DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia
- Deska rozdzielcza wykończona skórą ekologiczną
- Dwa tryby jazdy Normal i Sport
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy
- ESS - system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/55
- Flex Steer
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania - trójstopniowo
- Fotele tylne z funkcją podgrzewania - dwustopniowo
- Gniazda AUX i USB
- Grill przedni - chromowany
- HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie
- Hamulec postojowy - elektryczny
- Instalacja radiowa + 6 głośników
- Kierownica i drążek biegów wykończone w skórze
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki wewnętrzne - chromowane
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem Start/Stop
- Koło zapasowe - dojazdowe
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu
- Lampki w lusterkach oświetlające przestrzeń wokół samochodu
- Lampy doświetlające zakręt
- Lampy przednie LED
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne z funkcją podgrzewania
- Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami
- Lusterka w kolorze czarnym błyszczącym
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Nakładki na pedały - metalowe
- Relingi dachowe
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Schowek - chłodzony
- Schowek na okulary
- Siatka zabezpieczająca bagaż
- System ładowania bezprzewodowego
- System nawigacji satelitarnej z 8" wyświetlaczem, kamerą cofania, obsługą smartfona i aktualiz. map
- System rozpoznawania znaków drogowych SLIF
- System utrzymywania pasa ruchu LKAS
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła drogowe - inteligentne
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka Alcantara/Skóra
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Wskaźniki Super Vision

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 245/45 PLN
- Lakier metalik PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-8%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 245/45R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 245/45R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	90
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 245/45R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 245/45R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie prawe – wgniezione punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- słupek środkowy lewy – powgniatany punktowo, zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- tapicerka fotela kierowcy – odkształcona miejscowo,
- zderzak przedni – zarysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- listwa krawędzi wnęki koła przedniego lewego – zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika
































Hyundai Tucson

KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) ☐

Opis usługi zgodnie z harmonogramem

"SABAT" Sp. z o.o.
Agencja Usług i Serwisu Hyundai Motor Poland
ul. Żeglowskiej 24
00-610 Warszawa
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 81 458 30 10

17-01-2023

Podpis: *[Signature]*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

"SABAT" Sp. z o.o.
Agencja Usług i Serwisu Hyundai Motor Poland
ul. Żeglowskiej 24
00-610 Warszawa
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 81 458 30 10

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg KM LUB ☐ Data ☐

"SABAT" Sp. z o.o.
Agencja Usług i Serwisu Hyundai Motor Poland
ul. Żeglowskiej 24
00-610 Warszawa
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 81 458 30 10

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg KM LUB ☐ Data ☐

*Ważność ul. tego co wystąpi wcześniej.

