

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-55/2026_PY24065

Numer szkody / sprawy SM-55/2026_PY24065
Nr kalkulacji 9186

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154361

Numer rejestracyjny: PY24065
Numer nadwozia: TMAJA81BGNJ300216
Marka: HYUNDAI
Model: Tucson 20-24
Typ: Tucson 1.6 T-GDi 48V N Line 2WD DCT
Data pierwszej rejestracji: 19.01.2023
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 9068
Data wyceny: 17.02.2026
Wycena na dzień: 17.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9186**
 Data wyceny **17.02.2026**
 Wycena na dzień **17.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-55/2026_PY24065

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154361

Numer rejestracyjny / numer VIN PY24065 / TMAJA81BGNJ300216
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.01.2023 / 37
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 132 586 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 66 400 / 66 186
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka HYUNDAI
 Model Tucson 20-24
 Typ Tucson 1.6 T-GDi 48V N Line 2WD DCT
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2021 - 31.10.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS+ESC
- Alarm
 - Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA)
- Asystent podążania po pasie ruchu (LFA)
- Asystent ruszania pod górę (HAC)
- Asystent stabilizacji przyczepy (TSA)
 - Asystent unikania kolizji czołowych, z wykryw. pieszych i rowerzystów oraz funkcją Junction Turning
- Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
- Automatyczne włączanie świateł
- Blokada dziecięca drzwi tylnych
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
- DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia
- Dostęp bezkluczkowy
- Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- Dźwignia zmiany biegów z logo N Line
- El. podnoszenie szyb, przód
 - Felgi aluminiowe 19", logo N Line, z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania
- Funkcja automatycznego odparowywania szyb
- Funkcja wyboru trybu jazdy
- Gazetowniki w oparciach foteli przednich
- Głośniki w drzwiach, przód i tył
- Głośniki wysokotonowe
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
 - Gniazdo USB (x2) dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń
- Gniazdo USB w konsoli centralnej
 - Grill przedni, z wykończeniem w kolorze ciemnego chromu, logo N Line
- Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat
- Haczyki do mocowania bagażu
- Hamulec pokolizyjny (MCB)
 - Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kanapa tylna, składana w proporcji 40:20:40
 - Kanapa tylna, składana za pomocą dźwigni od strony bagażnika
- Kierownica pokryta skórą
- Kierownica sportowa, z logo N Line
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat
- Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
 - Listwy ochronne na zderzaku przednim i tylnym, w kolorze srebrnym
 - Listwy ozdobne dolne, w kolorze nadwozia
 - Listwy ozdobne na zderzaku przednim i tylnym, w kolorze chromu
- Lusterka boczne składane elektrycznie
 - Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane
 - Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym
 - Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami
 - Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
- Nakładki na pedały - metalowe
- Nawiew klimatyzacji dla drugiego rzędu siedzeń
- Ogranicznik prędkości
- Osłony pod zderzakami N Line w kolorze srebrnym
 - Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane, z lusterkami i oświetleniem
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie nastrojowe wnętrza
- Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu
- Panel do obsługi klimatyzacji z tyłu, trzecia strefa
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód
- Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Port USB do ładowania
- Przyciski do zmiany biegów z logo N Line
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
 - Reflektory przednie LED z systemem doświetlania zakrętów i asystentem świateł drogowych (HBA)
- Relingi dachowe
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Schowek w podłodze bagażnika
- Siatka zabezpieczająca bagaż
- Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED N Line
- System Bluetooth z obsługą komend głosowych
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System monitorowania tylnej kanapy (RSA) z czujnikami ultradźwiękowymi
- System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAW)
- System multimedialny z naw. satelitarną, ekran dotykowy 10.25", DAB, Bluelink, AppleCarPlay, AndroidAuto
- System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
- System ratunkowy eCall
- Szyba czołowa akustyczna
- Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym
- Szyby przednie atermiczne

- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła pozycyjne LED
- Światła przeciwmgielne, tył
- Tapicerka skórzano-zamszowa
- Tempomat inteligentny z funkcją Stop&Go

- Uchwyty ISOFIX na tylnej kanapie
- Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu)
- Zagłówki z regulacją wysokości, przód i tył
- Zamek centralny
- Zegary cyfrowe, z kolorowym wyświetlaczem 10,25"
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE	Zakup
---	--------------

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Lakier metalizowany | PLN |
|-----------------------|-----|

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-5%) | PLN |
|-------------------------------------|-----|

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODRIDE, 235/50R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODRIDE, 235/50R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 235/50R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 235/50R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – powgniatana punktowo,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi tylne lewe – wgniecione punktowo,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- dach – powgniatany punktowo, zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- kratka wlotu powietrza – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNICZCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*























































