

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-64/2026_KK83490

Numer szkody / sprawy SM-64/2026_KK83490
Nr kalkulacji 9203

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0140940

Numer rejestracyjny: KK83490
Numer nadwozia: KPT60A1YSNP080885
Marka: KGM / SSANGYONG
Model: Korando 19-
Typ: Korando 1.5 T-GDI Sapphire 2WD aut
Data pierwszej rejestracji: 17.05.2023
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 9085
Data wyceny: 23.02.2026
Wycena na dzień: 23.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9203**
 Data wyceny **23.02.2026**
 Wycena na dzień **23.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-64/2026_KK83490

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0140940

Numer rejestracyjny / numer VIN KK83490 / KPT60A1YSNP080885
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 17.05.2023 / 33
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 30 671 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 59 400 / -28 729
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka KGM / SSANGYONG
 Model Korando 19-
 Typ Korando 1.5 T-GDI Sapphire 2WD aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.11.2019 - 31.07.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1497
 Moc kW / KM 120 / 163
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Korekta na rok produkcji PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm
- Alert o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu SDA
- Alert sprawnego ruszania FVSA
- Android Auto, Apple CarPlay
- Asystent pasa ruchu LKAS
- Asystent wjazdu na wzniesienie HSA
- Asystent zmęczenia kierowcy DAA
- Automatyczne odparowywanie szyb
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmięczenia
- Czujniki parkowania, przód i tył
- Elektryczny hamulec postojowy z Auto-hold
- Felgi aluminiowe 17", diamentowe, z ogumieniem 225/60
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotele przednie ogrzewane
- Głośniki - 6 szt. (w tym 2 wysokotonowe)
- Gniazdo 220V
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kanapa tylna składana i dzielona w proporcjach 60:40
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica pokryta sztuczną skórą
- Kierownica ze sterowaniem systemem audio
- Klamki wewnętrzne i nakładki progowe chromowane
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kluczyk składany
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z kierunkowskazami LED
- Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
- Ładowarka bezprzewodowa telefonu
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
- Oświetlenie nastrojowe wnętrza (moodlight), wielokolorowe
- Podłoga dwupoziomowa bagażnika
- Podłokietnik centralny ze schowkiem
- Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki
- Poduszki powietrzne, 7 sztuk
- Port USB
- Relingi dachowe, srebrne
- Roleta bagażnika
- Spoiler tylny dachowy
- System automatycznej zmiany świateł drogowe/mijania - HBA
- System autonomicznego hamowania AEBS
- System bezkluczykowy
- System eCall
- System kontroli zjazdu ze wzniesienia - HDC
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System nawigacji GPS (TomTom) z 9" wyświetlaczem
- System ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterek (BSD) + radar ruchu poprzecznego (RCTA)
- System rozpoznawania znaków drogowych TSR
- System Start/Stop
- System zapobiegający dachowaniu ARP
- Szyba tylna podgrzewana
- Szyby boczne sterowanie elektrycznie, przód i tył
- Szyby przednie podnoszone i opuszczane za jednym dotykem
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła LED (mijania, drogowe)
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka materiałowa z bokami ze skóry TPU
- Tempomat adaptacyjny
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Wyświetlacz LCD HD 10.25" (Dual Navi - nawigacja na dwóch wyświetlaczach)
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalik

PLN

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ**Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-8%)

PLN

SUMA

PLN

OPONY**Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), RIKEN, 225/60R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	60	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), RIKEN, 225/60R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	60	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), RIKEN, 225/60R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	40	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), RIKEN, 225/60R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	40	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Elementy cierne układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Słyszalne tarcie podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Nadwozie uszkodzone w wyniku gradobicia.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – powgniatana punktowo,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniezione punktowo, zarysowane,

- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- rama drzwi tylnych prawych – porysowana,
- dach – powgniatany punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie tapicerskie drzwi tylnych prawych – porysowane,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski


Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika























































2026/02/20



2026/02/20























































2026/02/20




2026/02/20












































DANE WŁAŚCICIELA

Model: KORANDO

Numer nadwozia (VIN): MP7GPA14SNP88888

Numer silnika: _____

Kolor nadwozia: SPACE BLACK

Początek biegu gwarancji: 19.05.2023r.

Częstotliwość przeglądów (km lub m-c): 15000/12 msc.

Wydane przez:

Nazwa dealera: Automobile Torino Kraków Sp. z o.o.
 30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 288
 tel. 12 259 12 26 Poczta
 Adres dealera: NIP 679-309-75-22, REGON 123015070

Podpis sprzedawcy: [Signature]

1. Użytkownik: AREDO BOGDAN
 Adres: ul. HECENY MARUSZAROWICZ 44-380 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
 Numer telefonu: 518 847 554
 Numer rejestracyjny: KM 83490

2. Użytkownik: _____
 Adres: _____
 Numer telefonu: _____
 Numer rejestracyjny: _____

Sędziem do
na zakup sam
Dla Państwa
przeprowadz
Książka Gw
zalecenia i
zapewnić P
Bardzo pr
jakich czy
a do jakic
Państwo
Pozosta
luzytow

2026/02/20

DANE WŁAŚCICIELA

Model: KORANDO

Numer nadwozia (VIN): MP7GPA14SNP88888

Numer silnika: _____

Kolor nadwozia: SPACE BLACK

Początek biegu gwarancji: 19.05.2023r.

Częstotliwość przeglądów (km lub m-c): 15000/12 msc.

Wydane przez:

Nazwa dealera: Automobile Torino Kraków Sp. z o.o.
 30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 288
 tel. 12 259 12 26 Poczta
 Adres dealera: NIP 679-309-75-22, REGON 123015070

Podpis sprzedawcy: [Signature]

1. Użytkownik: AREDO BOGDAN
 Adres: ul. HECENY MARUSZAROWICZ 44-380 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
 Numer telefonu: 518 847 554
 Numer rejestracyjny: KM 83490

2. Użytkownik: _____
 Adres: _____
 Numer telefonu: _____
 Numer rejestracyjny: _____

Sędziem do
na zakup sam
Dla Państwa
przeprowadz
Książka Gw
zalecenia i
zapewnić P
Bardzo pr
jakich czy
a do jakic
Państwo
Pozosta
luzytow

2026/02/20

1 PRZEGLĄD OKRESOWY		2 PRZEGLĄD OKRESOWY		PRZEGLĄDY OKRESOWE	
Data: 28.01.2024	Data: 22.01.2025	Data:	Data:		
Przebieg: 15 858 km	Przebieg: 24928	Przebieg:	Przebieg:		
Uwagi:	Uwagi:	Uwagi:	Uwagi:		
Z	BRAK				
Pieczęć i podpis dealera DORADCA SERWISOWY Adam Kochański	Pieczęć i podpis dealera Biacomex S.A. AUTORYZOWANY SERWIS SSANGYONG ul. Elewatorska 39, 15-620 Białystok tel. 85 66 444 61	Pieczęć i podpis dealera	Pieczęć i podpis dealera	Pieczęć i podpis dealera	Pieczęć i podpis dealera

-17-

2026/02/20

KONTROLA STANU NADWOZIA			
KONTROLA PO 1 ROKU	KONTROLA PO 2 ROKU	KONTROLA PO 3 ROKU	KONTROLA PO 4 ROKU
Data: 21.05.2024	Data: 22.01.2025	Data:	Data:
Przebieg: 18652 km	Przebieg: 24928	Przebieg:	Przebieg:
Uwagi:	Uwagi:	Uwagi:	Uwagi:
	Brak		
Pieczęć i podpis dealera Biacomex S.A. AUTORYZOWANY SERWIS SSANGYONG ul. Elewatorska 39, 15-620 Białystok tel. 85 66 444 61	Pieczęć i podpis dealera Biacomex S.A. AUTORYZOWANY SERWIS SSANGYONG ul. Elewatorska 39, 15-620 Białystok tel. 85 66 444 61	Pieczęć i podpis dealera	Pieczęć i podpis dealera

-20-

2026/02/20



















