

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-79/2026_ TK086CR

Numer szkody / sprawy SM-79/2026_ TK086CR
Nr kalkulacji 9226

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0120829

Numer rejestracyjny: TK086CR
Numer nadwozia: WBA8T51010B457262
Marka: BMW
Model: Seria 3 Gran Turismo [F34] 16-20
Typ: 320d xDrive M Sport aut
Data pierwszej rejestracji: 23.09.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 9108
Data wyceny: 27.02.2026
Wycena na dzień: 27.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9226**
 Data wyceny **27.02.2026**
 Wycena na dzień **27.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-79/2026_TK086CR

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0120829 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN TK086CR / WBA8T51010B457262
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.09.2019 / 77
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 186 085 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 176 100 / 9 985
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka BMW
 Model Seria 3 Gran Turismo [F34] 16-20
 Typ 320d xDrive M Sport aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.07.2016 - 31.10.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1995
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Aktywny tylny spoiler
- Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika
- Czujnik deszczu
- Dynamiczne światła stop
- Dywaniki welurowe
- Elektroniczna blokada dyferencjału
- Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych
- Felgi aluminiowe 18 Star Spoke 400 M z ogumieniem mieszanym
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja Follow-Me-Home
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
- Lakier niemetalizowany: Biel alpejska
- Lampy tylne w technologii diodowej LED
- Listwy ozdobne satynowo srebrne - mat
- Listwy ozdobne, srebrne aluminium Hexagon
- Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Obrazowania Shadow Line Individual, wysoki połysk
- Obrazowania szyb - czarne
- Oświetlenie bagażnika
- Pakiet aerodynamiczny M
- Podłokietnik przedni, przesuwany
- Podłokietnik tylny
- Podsufitka Individual w kolorze antracytowym
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Polska wersja językowa
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
- Radio BMW Professional
- Servotronic
- System alarmowy sterowany pilotem
- System Auto Start Stop
- Szyby atermiczne
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka tkaninowa Corner
- TeleServices
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tylne oparcie dzielone i składane asymetrycznie
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop)
- Usługi ConnectedDrive
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Wejście AUX-IN
- Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie sportowe typu M
- Zestaw Bluetooth z interfejsem USB
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Active Protection (V) | PLN |
| • Adaptacyjne zawieszenie sportowe M (V) | PLN |
| • Asystent świateł drogowych (V) | PLN |
| • Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył (V) | PLN |
| • Dodatkowe oświetlenie (V) | PLN |
| • Dodatkowe schowki (V) | PLN |
| • Dostęp komfortowy (V) | PLN |
| • Hotspot WiFi (V) | PLN |
| • Kamera cofania (V) | PLN |
| • Listwy ozdobne Aluminium Hexagon z listwą akcentową w kolorze czarnym, błyszczącym (V) (G) | PLN |
| • Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie (V) | PLN |
| • Ogrzewanie przednich foteli (V) | PLN |
| • Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat) (V) (G) | PLN |
| • Pakiet dodatkowych funkcji lusterek (V) | PLN |
| • Real Time Traffic Information (V) | PLN |
| • Reflektory adaptacyjne LED (V) | PLN |
| • Regulacja podparcia lędźwiowego w fotelach przednich (V) | PLN |
| • Rezygnacja z emblematu modelu (V) (G) | PLN |

• Serwis informacyjny (Concierge Services) (V)	PLN
• System nawigacji satelitarnej Professional (V)	PLN
• System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu (monitorowanie martwego pola lusterek zewn.) (V)	PLN
• System rozpoznawania znaków drogowych (ograniczenia predkości, zakazu wyprzedzania) (V)	PLN
• Systemy asystujące kierowcę z ostrzeganiem przed kolizją i przekraczaniem ograniczenia prędkości (V)	PLN
• Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne (V)	PLN
• Tapicerka skórzana Dakota (V)	PLN
• Telefonía komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym (V)	PLN
• Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go (V)	PLN
• Wyświetlacz Head-Up (V)	PLN
• Zestaw wskaźników wielofunkcyjnych na desce rozdzielczej (V)	PLN

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN
-------------------------------------	-----

SUMA

PLN

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Okładziny hamulcowe wymagają wymiany”.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – wgniecionie punktowo.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









⊕ WBA8T51010B457262 ⊕

Made in
Germany
320d xDrive
300

0.10



7263981

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2007/46*0559

WBA8T51010B457262

2285 kg

3885 kg

1- 1025 kg

2- 1310 kg



















































































