

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-69/2026_GD2L657

Numer szkody / sprawy SM-69/2026_GD2L657
Nr kalkulacji 9214

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0160380

Numer rejestracyjny: GD2L657
Numer nadwozia: W1K5J8HB2RN441481
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: CLA [C 118] 23-25
Typ: CLA 200 mHEV AMG Line 7G-DCT
Data pierwszej rejestracji: 05.10.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 9096
Data wyceny: 24.02.2026
Wycena na dzień: 24.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9214**
 Data wyceny **24.02.2026**
 Wycena na dzień **24.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-69/2026_GD2L657

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0160380 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN GD2L657 / W1K5J8HB2RN441481
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 05.10.2023 / 28
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 68 599 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 41 000 / 27 599
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model CLA [C 118] 23-25
 Typ CLA 200 mHEV AMG Line 7G-DCT
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.06.2023 - 31.12.2025
 Pojemność silnika (ccm) 1332
 Moc kW / KM 120 / 163
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Adaptacyjny asystent świateł drogowych
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Antena GPS
- Asystent limitu prędkości
- Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania
- Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
- Asystent układu kierowniczego - aktywny
- Asystent wnętrza MBUX
- Bezpośredni układ kierowniczy
- Czujnik obecności pasażera pasywny
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe AMG
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie sportowe
- Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
- Gaśnica
- Gniazda USB, dodatkowe
- HANDS-FREE ACCESS
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- KEYLESS-GO
- Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa
- Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
- Lakier uni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Manetki zmiany biegów przy kierownicy, galwanizowane
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lusterkiem
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Przygotowanie do Car Sharing
- Przygotowanie do instalacji Mercedes-Benz Link
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- Przygotowanie do montażu systemu MBUX Entertainment
- Przygotowanie do radia cyfrowego
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- Radio Cyfrowe
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą
- Skrzynia automatyczna 7G-DCT
- Stylizacja nadwozia AMG
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System active Lane Change Assist
- System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach
- System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych z przodu
- System monitorowania wewnętrzny
- System monitorowania wnętrza
- System multimedialny MBUX
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System ochrony pieszych
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
- Tapicerka imitująca skórę ARTICO
- Tempomat
- Tylne podłokietniki
- Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
- Układ hamulcowy sportowy
- Usługi Zdalne
- Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
- Wykończenie wnętrza imitujące ciemne włókno węglowe
- Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali
- Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali
- Zawieszenie sportowe AMG

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| • Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny (V) | PLN |
| • Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera (V) | PLN |
| • Elementy wykończenia wnętrza – szczotkowane aluminium (V) | PLN |
| • Felgi aluminiowe 19 AMG, wieloramienne z ogumieniem (kod: RUH) (V) | PLN |
| • Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia (V) | PLN |
| • Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia (V) | PLN |
| • Lakier metalik (V) | PLN |
| • Pakiet integracji smartfona (V) | PLN |
| □ Android Auto | |
| □ Apple CarPlay | |
| • Pakiet Night (V) | PLN |
| □ Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT) | |

□ Felgi aluminiowe 18, 10-ramienne z ogumieniem (kod:51R) □ Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne	
● Pakiet parkowania z kamerą 360 (V)	PLN
□ Asystent martwego punktu □ Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC □ Kamera 360	
● Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN
-------------------------------------	-----

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/40R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/40R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/40R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/40R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	-440

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi tylne prawe – wgnieciony punktowo,
- błotnik tylny lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – zarysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zamek pokrywy komory silnika – zawias uszkodzony,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*























































