

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-70/2026_CT952CE

Numer szkody / sprawy SM-70/2026_CT952CE
Nr kalkulacji 9215

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132969

Numer rejestracyjny: CT952CE
Numer nadwozia: W0VECYHZRKJ765044
Marka: OPEL
Model: Combo Life 18-23
Typ: Combo Life 1.5 CDTI Elite S&S Aut.
Data pierwszej rejestracji: 15.05.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 9097
Data wyceny: 24.02.2026
Wycena na dzień: 24.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9215**
 Data wyceny **24.02.2026**
 Wycena na dzień **24.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-70/2026_CT952CE

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132969 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN CT952CE / W0VECYHZRKJ765044
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 15.05.2020 / 69
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 183 965 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 148 500 / 35 465
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka OPEL
 Model Combo Life 18-23
 Typ Combo Life 1.5 CDTI Elite S&S Aut.
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2018 - 31.12.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1499
 Moc kW / KM 96 / 130
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 6 głośników
- ABS z ESP oraz HSA
- Asystent hamowania
- Automatyczny włącznik świateł drogowych
- Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi od wewnątrz, elektroniczna
- Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujnik świateł
- Drzwi lewe przesuwne z ręcznie otwieranym oknem
- Drzwi przesuwne prawe z otwieranym oknem
- Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, z niezależnie otwieranym oknem
- Elektryczne szyby, tył
- Elektrycznie sterowane szyby przednie
- Felgi aluminiowe 16, z ogumieniem 205/60 R16
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z podłokietnikiem
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera składany
- Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, nachylenia
- Fotele indywidualne (3) w 2. rzędzie składane, z mocowaniem fotelików ISOFIX
- Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości
- Kierownica podgrzewana pokryta perforowaną skórą
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa
- Lakier uni
- Listwy boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne światłoczułe
- Manetki zmiany biegów na kierownicy
- Nawiewy powietrza dla pasażerów w drugim rzędzie
- Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem po stronie kierowcy
- Osłony szyn drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył
- Podłokietnik fotela pasażera
- Półka w przestrzeni bagażowej, składana
- Przyciemniana szyba z tyłu i tylne boczne
- Reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Relingi dachowe
- Schowek dolny przed pasażerem, zamykany
- Składane stoliki w oparciach przednich foteli
- Sterowanie radiem z kierownicy
- System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System Multimedia, kolorowy ekran dotykowy 8", USB, Bluetooth, 6 głoś., AppleCarPlay, AndroidAuto
- System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyby przednie elektryczne, sterowane jednoimpulsowo
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Mistral Brown, ciemnoszara z brązowymi elementami
- Tempomat
- Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu
- Wyświetlacz graficzny 3.5" pomiędzy zegarami z komputerem pokładowym
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzak przedni, dolna część w kolorze srebrnym
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | |
|---|-----|
| • Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 205/55 (V) | PLN |
| • Fotele przednie ogrzewane (V) | PLN |
| • Kamera cofania - panoramiczna 180 stopni (V) | PLN |
| • Lakier metaliczny | PLN |
| • Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek zewnętrznych (V) | PLN |
| • Wyświetlacz projekcyjny (Head-UP Display) (V) | PLN |

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-20%) | PLN |
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) | PLN |

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 205/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 205/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), KLEBER, 215/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), KLEBER, 215/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:**

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2020r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie lewe [160 – 170 µm],

- drzwi tylne lewe [140 – 2400 µm],

- błotnik tylny lewy [140 – 2100 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Pojazd po przeprowadzonej prowizorycznej naprawie blacharsko – lakierniczej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – wgniezione punktowo, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, z ogniskami korozji,
- drzwi przednie prawe – wgniezione punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne lewe – powłoka lakierowa pęknięta (szpachel), zagięte na krawędzi,
- błotnik tylny lewy – ubytki powłoki lakierowej,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- dach – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- kołpaki ozdobne kół – porysowane,
- zderzak tylny – porysowany,
- czujniki parkowania – niesprawne.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- poduszka powietrzna boczna kierowcy – otwarta, tapicerka fotela rozerwana,
- podsufitka – przełamana.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- zagłówki kanapy tylnej,
- roleta bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

































































































