

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-84/2026_DX15365

Numer szkody / sprawy SM-84/2026_DX15365
Nr kalkulacji 9231

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0143147

Numer rejestracyjny: DX15365
Numer nadwozia: LVYPS68VCLP084612
Marka: VOLVO
Model: S90 20-
Typ: S90 D5 AWD Inscription aut
Data pierwszej rejestracji: 22.09.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 9113
Data wyceny: 02.03.2026
Wycena na dzień: 02.03.2026
Wersja bazy danych: 2026.03
Wartość:

Numer wyceny **9231**
 Data wyceny **02.03.2026**
 Wycena na dzień **02.03.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-84/2026_DX15365

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0143147 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DX15365 / LVYPS68VCLP084612
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 22.09.2020 / 66
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 176 252 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 148 800 / 27 452
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLVO
 Model S90 20-
 Typ S90 D5 AWD Inscription aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.04.2020 - 31.07.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1969
 Moc kW / KM 173 / 235
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.03) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu
- Apple Carplay / Android Auto (z dwoma złączami USB)
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki podłogowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
- Felgi aluminiowe 18, (10-ramienne) Black Diamond Cut, z ogumieniem
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie z regulacją podparcia ud
- Fotele tylne elektrycznie składane oraz zewnętrzne zagłówki tylne
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klamki zewnętrzne podświetlane
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
- Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
- Oświetlenie wnętrza dodatkowe
- Podłokietnik środkowy z uchwytami na napoje i schowkiem
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Poduszki powietrzne - kurtyny
- Poduszki powietrzne boczne (2)
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
- Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby sterowana elektrycznie
- Rolety p/słoneczne szyby tylnych bocznych sterowane ręcznie
- Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
- Siatka bagażowa na tunelu środkowym
- Stylizacja nadwozia Inscription
- System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cali, 8 głośników, AUX, USB)
- System bezkluczykowego dostępu
- System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia
- System Drive Alert
- System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
- System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
- System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS
- System nawigacji satelitarnej Sensus
- System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
- System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym
- System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS)
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
- System stabilizacji przechyłu (RSC)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
- System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
- Szyby barwione
- Światła drogowe LED
- Światła LED do jazdy dziennej (DRL)
- Światła przeciwmgielne - przód
- Tapicerka skórzana (Charcoal)
- Tempomat adaptacyjny ACC
- Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Usługa Volvo On Call
- Wykończenie wnętrza Grey Ash
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali
- Zagłówki tylne składane elektrycznie
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zawieszenie dynamiczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

• BLIS - system monitorowania matowego pola lusterek zewnętrznych (V)	PLN
• Czujniki odległości przy parkowaniu - przód (V)	PLN
• Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane (V)	PLN
• Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz (V)	PLN
• Fotele przednie z funkcją masażu (V)	PLN
• Kamera wspomagająca parkowanie tyłem (V)	PLN
• Koło zapasowe - dojazdowe (V)	PLN
• Lakier metalizowany (V)	PLN
• Ogrzewanie przednich foteli (V)	PLN
• Przyciemniane tylne szyby (V)	PLN
• Reflektory przednie Full LED z doświetlaniem zakrętów (V)	PLN
• System audio High Performance Pro Harman/Kardon (wyświetlacz dot. 9 cali/13 głośników 600W/AUX/USB) (V)	PLN
• Szyba przednia podgrzewana (V)	PLN
• Tapicerka skórzana Nappa + fotele wentylowane (Blond) (V)	PLN
• Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)	PLN
• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), FULDA, 225/40R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), FULDA, 225/40R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/40R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/40R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Termin przeglądu minął”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- drzwi przednie lewe [210 µm],
- drzwi przednie prawe [170 – 220 µm],
- drzwi tylne lewe [200 – 230 µm],
- błotnik tylny lewy [200 – 230 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- pokrywa komory bagażnika – zarysowana,
- rama drzwi tylnych lewych – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotowi opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*































2026/02/26



2026/02/26































































































2026/02/26



2026/02/26













2026/02/26



2026/02/26



























