

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-85/2026_WH9981A

Numer szkody / sprawy SM-85/2026_WH9981A
Nr kalkulacji 9244

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137766

Numer rejestracyjny: WH9981A
Numer nadwozia: WAUZZZF20PN025100
Marka: AUDI
Model: A6 [C8] 18-23
Typ: A6 35 TDI mHEV S tronic
Data pierwszej rejestracji: 14.12.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 9126
Data wyceny: 05.03.2026
Wycena na dzień: 05.03.2026
Wersja bazy danych: 2026.03
Wartość:

Numer wyceny **9244**
Data wyceny **05.03.2026**
Wycena na dzień **05.03.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-85/2026_WH9981A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137766 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH9981A / WAUZZZF20PN025100
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 14.12.2022 / 39
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 87 976 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 90 600 / -2 624
Lakier czarny uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka AUDI
Model A6 [C8] 18-23
Typ A6 35 TDI mHEV S tronic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
Okres dostępności 01.05.2019 - 30.06.2023
Pojemność silnika (ccm) 1968
Moc kW / KM 120 / 163
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.03)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
- Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym
- Audi Music Interface
- Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
- Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika
- Brak haka holowniczego
- Brak logo typu S
- Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX)
- Brak układu zmywania reflektorów
- Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Dywaniki podłogowe przód i tył
- Dywaniki z przodu i z tyłu
- Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
- Elektrycznie sterowany obieg powietrza
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17" - (10-ramienne) z ogumieniem 7,5j x 17"
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy
- Fotele przednie standardowe
- Gałka dźwigni skrzyni biegów
- Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata
- Hamulce tarczowe z przodu
- Hamulce tarczowe z tyłu
- Immobilizer
- Infotainment system (MIB3)
- ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
- Kierownica wielofunkcyjna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
- Lampy : Światła do jazdy dziennej
- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
- Listwy progowe - aluminiowe
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
- Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwślepieniową
- Napęd quattro
- Oświetlenie wnętrza Ambiente
- Oznaczenie modelu i typu silnika
- Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni
- Podłokietnik przedni komfortowy
- Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich
- 4-zakresowe
- Podsufitka tkaninowa
- Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne
- Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
- Quattro ultra
- Reflektory przednie w technologii LED
- Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym
- Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane
- Standardowy zestaw pedałów obsługi
- System MMI Navigation
- System nagłośnienia - 8 głośników
- System Start/Stop
- Szyby termoizolacyjne
- Światła tylne w technice LED
- Tablica wskaźników z prędkościomierzem
- Tapicerka tkaninowa Index
- Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
- Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
- Układ wydechowy
- Wariant dla niepalących
- Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Zagłówki przednie
- Zamek centralny sterowany falami radiowymi
- Zawieszenie dynamiczne
- Zderzaki wzmocnione
- Zestaw naprawczy - tire mobility set
- Zestaw narzędzi
- Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| ● Audi Smartphone Interface (V) | PLN |
| ● Audi Virtual Cockpit Plus (V) | PLN |
| ● Brak oznaczenia modelu i mocy/technologii (V) (G) | PLN |
| ● Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwukolorowe - jedno lub dwukolorowe (V) (G) | PLN |
| ● Felgi aluminiowe 18 - (10-ramienne w kolorze szarym) 8J x 18" (V) | PLN |
| ● Fotele przednie ogrzewane (V) | PLN |
| ● Kluczyk komfortowy advanced key z funkcją odryglowania zamka bagażnika za pomocą gestów (V) | PLN |
| ● Lakier Uni : Czarny Brilliant (V) (G) | PLN |

● Pakiet oświetlenia Ambiente (V)	PLN
● Pakiet promocyjny Business (V)	PLN
□ Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania	
□ Kamera cofania	
● System nagłośnienia Audi sound system (V)	PLN
● Zbiornik SCR 24l (Adblue) (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/55R18	
---	--

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/55R18	
--	--

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/55R18	
---	--

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/55R18	
--	--

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie prawe [100 – 150 µm],
- drzwi tylne prawe [130 – 230 µm],
- błotnik tylny prawy [100 – 700 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*















































































































