

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-112/2026\_WH2837C

Numer szkody / sprawy SM-112/2026\_WH2837C  
Nr kalkulacji 9309

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0155300

Numer rejestracyjny: WH2837C  
Numer nadwozia: KNARH81BHP5200454  
Marka: KIA  
Model: Sorento 20-24  
Typ: Sorento 2.2 CRDi XL 4WD DCT 7os.  
Data pierwszej rejestracji:  
Rok produkcji: 2023

### WYCENA

Nr wyceny: 9191  
Data wyceny: 20.03.2026  
Wycena na dzień: 20.03.2026  
Wersja bazy danych: 2026.03  
Wartość:

Numer wyceny **9309**  
Data wyceny **20.03.2026**  
Wycena na dzień **20.03.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-112/2026\_WH2837C

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0155300**

Numer rejestracyjny / numer VIN WH2837C / KNARH81BHP5200454  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /  
Rok produkcji 2023  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 96 689 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 61 200 / 35 489  
Lakier niebieski metalik  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka KIA  
Model Sorento 20-24  
Typ Sorento 2.2 CRDi XL 4WD DCT 7os.  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 7  
Okres dostępności 01.03.2022 - 30.11.2023  
Pojemność silnika (ccm) 2151  
Moc kW / KM 142 / 193  
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów A / 8

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.03) PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN  
Korekta na stan opon PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm
- Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa
- BAS - system wspomagania hamowania
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
- Czujnik zmierzchu
- DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
- Drugi rząd siedzeń - kanapa i oparcie dzielone (60/40) z funkcją przesuwania
- Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparcz za pomocą przycisku w bagażniku
- Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
- Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku
- ESC - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 235/55
- Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach oraz elektryczną regulacją lędźwi
- Fotel pasażera ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Fotele w drugim rzędzie z funkcją podgrzewania (skrajne miejsca)
- Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej
- Funkcja relaks-możliwość odtworzenia na ekranie multimedialnym 1z6 dostępnych seansów relaksacyjnych
- Funkcja walk-in ułatwiając zajęcie miejsca w trzecim rzędzie
- Gniazda USB dla 3 rzędu foteli
- Gniazda USB w oparciach foteli
- HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
- Kia Connect - wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie
- Kia Drive Mode Select - system automatycznej kontroli trybu jazdy
- Kia Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
- Kia Following Assist
- Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy
- Kia High Beam Assist – asystent świateł drogowych
- Kia Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie
- Kia Intelligent Speed Limit Warning- system rozpoznawania znaków drogowych
- Kia Lane Keep Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
- Kia Live - zestaw usług cyfrowych
- Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości
- Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez kluczyka
- Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania kłapy bagażnika
- KiaRearCrossTrafficAlert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Kierownica z łopatkami zmiany biegów
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe, dojazdowe
- Lakier uni
- Lampy tylne LED (diodowe)
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 7-10W z funkcją przeciwdziałającą przegrzewaniu
- MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny
- Nawiewy dla pasażerów 2 i 3 rzędu, manualna regulacja siły nawiewu dla pasażerów 3 rzędu
- Oparcie foteli lotnicze z kieszeniami na tablet
- Oświetlenie kameralne wnętrza z efektem podświetlenia drzwi 3D
- OTA (Over The Air) zdalna aktualizacja oprogramowania map Europy i Rosji, 1 rok
- Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
- Podłokietniki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie foteli z miejscami na kubki
- Poduszka powietrzna kierowcy - centralna
- Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3 rzędów siedzeń
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Radio MP3 RDS, system audio z 6 głośnikami, USB, DAB, antena dachowa pletwa rekina
- Rear Occupant Alert - funkcja przypominania o obecności pasażerów w 2 i 3 rzędzie
- Reflektory LED typu projekcyjnego
- Regulacja podświetlenia zegarów
- Relingi dachowe - srebrne
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych dla pasażerów 2. rzędu
- Ryglowanie zamków po ruszeniu - automatyczne
- Safe Exit Assist - funkcja uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych od gdy nadjeżdża pojazd z tyłu

- Schowek pasażera zamykany, podświetlany, flokowany
- Sortownik pod podłogą bagażnika
- Spoiler dachowy
- System Blind Spot Collision Avoidance Assist
- System monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych - KiaBlindSpotDetection
- System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania
- System nawigacji satelitarnej KIA Live, kolorowy ekran dotykowy 10.25cali, Bluetooth, personalizacja
- System powiadamiania ratunkowego E-Call
- System Start/Stop
- Szyba przednia akustyczna
- Szyby boczne-tylne przyciemniane
- Szyby odbijające promienie słoneczne (przednia szyba i szyby boczne z przodu)
- Szyby przednie i tylne z funkcją bezpieczeństwa oraz automatycznym trybem pracy góra/dół
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka skórzana
- Trzeci rząd siedzeń - oparcie składane 50/50
- TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika
- Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia
- Zamek centralny z pilotem
- zegary cyfrowe z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3 cali z trybami: Normal, Sport, Eco

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE	Zakup
------------------------------------	-------

- |                  |     |
|------------------|-----|
| • Lakier metalik | PLN |
|------------------|-----|

<b>SUMA</b>	<b>PLN</b>
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
-----------------------------	-------

- |                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-8%) | PLN |
|-------------------------------------|-----|

<b>SUMA</b>	<b>PLN</b>
-------------	------------

OPONY	Zakup
-------	-------

**Oś 1, Opona 1 (lewa), MATADOR, 235/55R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

**Oś 1, Opona 2 (prawa), MATADOR, 235/55R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

**Oś 2, Opona 1 (lewa), MATADOR, 235/55R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

**Oś 2, Opona 2 (prawa), MATADOR, 235/55R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

<b>SUMA</b>	<b>PLN</b>
-------------	------------

## NOTATKI

**Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.  
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.  
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:  
Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.  
Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

#### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.  
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.  
Silnik uruchomiono.  
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

#### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

#### UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.  
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.  
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.  
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – porysowane,
- drzwi przednie prawe – wgniecione, porysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniecione, porysowane,
- drzwi tyłu nadwozia – wgniecione punktowo,
- słupek środkowy lewy – powgniatany punktowo, zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone.

#### WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA  
Andrzej Walewski

**Objaśnienia:**

- \* *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G *bezpłatna opcja wyposażenia*
- A *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*







































































